

PEHTOORIN PÄIVÄKODIN ILMANVAIHTOA SÄÄDETÄÄN

Pehtoorin päiväkodin tiloissa on tarkastettu rakennuksen ala- ja yläpohjaa sekä mitattu pintakosteutta ja ilmanvaihdon toimivuutta. Tarkastus tehtiin sisäilmailmoituksen perusteella.

Mittauksissa havaittiin ilmanvaihdon tasapainotuksessa ongelmia. Ilmanvaihdon säätö- ja tasapainotustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Tuloilmakoneen äänenvaimennusmateriaalin kuitusuojauksessa todetut puutteet on korjattu.

Rakennuksen alapohjasta havaittiin puutteita viemäriputkien eristyksissä ja läpivientien tiivistyksissä sekä ilmavuotokohtia, jolloin epäpuhtauksia voi päästä ilmavirtauksen mukana sisäilmaan. Ilmanvaihdon tasapainottaminen vähentää epäpuhtauksien kulkua sisätilaan. Alapohjasta löytyi myös vähäinen määrä rakennusjätettä. Kosteusvauriojälkiä ei havaittu alapohjassa.

Yläpohjassa ei havaittu vaurioita eikä poikkeamia, yläpohjatila oli siisti.

Alapohjan pienkorjaukset on tilattu huoltoyhtiöltä.