

HAKUNILANRINTEEN PÄIVÄKODISSA SELVITETTY SISÄILMASTON OLOSUhteITA

Alapohjasta löytyi pieni vuotokohta, hiilidioksidimäärät hyvällä tasolla

Hakunilanrinteen päiväkodissa on kevään/kesän 2019 aikana tehty tarkastuksia tiloissa, selvitetty ilmanvaihdon toimintaa ja tarkastettu rakennuksen yläpohja ja alapohjarakenteet. Yläpohjarakenteissa havaittiin joitakin paikallisia puutteita aluskatteen asennuksessa ja kanavan eristyksessä, mutta kosteusvaurioita ei ollut näkyvissä. Alapohjasta löydettiin yksi vanha kosteusvaurio wc-tilan alta, kosteusjäljet ovat paikallisia. Lisäksi viemäriputkien eristeissä oli muutamissa kohdissa puutteita. Alapohjan kosteusjätkikohtaa korjataan, samalla parannetaan viemäriputkien eristyksiä ja tiivistetään läpivientikohtia alapohjatilassa ja yläpohjatilassa. Pienkorjaukset tekee Vantti, korjaukset alkavat joulukuussa 2019.

Ilmanvaihdon toimintaa on selvitetty mittaamalla huonetiloissa hiilidioksidipitoisuutta ja tarkastamalla ilmanvaihtokoneiden toimintaa. Yhden ilmanvaihtokoneen toiminta oli puutteellista, kevään tarkastuskäynnillä ilmanvaihtokone asetettiin toimintaan. Hiilidioksidimäärät olivat hyvällä tasolla (alle 900 ppm) lepohuoneiden ollessa maksimikäytöllä.