



## JOKIVARREN KOULUN SISÄILMATILANNE

Jokivarren koulussa on selvitelty sisäilman laatua koulusta tehdyn sisäilmailmoituksen perusteella. Aiemmin havaittiin, että ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmavirrat eivät olleet kaikkien tilojen osalta suunnitelmien mukaisia. Ilmanvaihtokoneiden kammioissa ja osassa tuloilman päätelaitteita todettiin pinnoittamattomia äänenvaimennusmateriaaleja, joista voi irrota kuituja tuloilmaan.

Ilmanvaihtokanavistojen nuohous ja ilmamäärien tasapainotus toteutettiin syksyn 2018 aikana. Tilojen ilmamäärät ja painesuhteet ovat nyt kunnossa.

Ilmoituksen mukaisista tiloista on mitattu pintakosteuksia, kosteutta ei ole havaittu.

Korjaavat toimet ovat jatkuneet kevätlukukaudella. Ilmanvaihtokoneiden kammioiden pinnoitus ja tuloilman päätelaitteiden äänenvaimennusmateriaalien vaihtotyö tehdään kesän aikana.

Siivouksen tasoon kiinnitetään erityistä huomiota jatkossa.