

LAAJAVUOREN PÄIVÄKODIN SISÄILMATILANNE

Laajavuoren päiväkotirakennuksessa tehdään alakerrassa korjauksia, joihin liittyen on herännyt huolta olosuhteiden turvallisuudesta. Tiloja on käyty tarkistamassa useampaan kertaan, ja käytettävissä olevien tietojen perusteella tilojen käytölle ei ole esteitä. Mitään hälyttävää ei ole tullut esiin.

Tarkastuskäynnillä todettiin, että korjattavien tilojen osastointi oli tehty asianmukaisesti. Lapsiryhmät ja henkilöstö on sijoitettu yläkertaan.

Rakentajilta saadun tiedon mukaan korjaukset tulevat laajenemaan, tiloja korjataan huone kerrallaan eikä niitä saada käyttöön ennen kuin korjaukset on tehty. Tämä pitää ottaa huomioon päiväkodin toiminnassa. Näiden korjausten aikataulua ei ole tilakeskuksessa käytettävissä.

Ympäristökeskuksen terveystieteiden erikoisosaaja Kari Grönberg kävi paikalla 25.9.2018 yhdessä taloyhtiön edustajien, isännöitsijän ja päiväkodin johtajan kanssa ja antoi tarkastuskertomuksessa ohjeet toimenpiteistä taloyhtiölle.

Tilakeskuksen sisäympäristöasiantuntija Leena Stenlund kävi paikalla 28.9. ja uudestaan 3.10., tällä välin hän pyrki saamaan tarkempia tietoja korjaussuunnitelmista tilanteen arvioimiseksi. Stenlund lähetti havainnoistaan tiedon sekä päiväkodille, ympäristökeskukselle että isännöitsijälle. Hän kirjasi havainnot pintakosteuksista sekä suositteli isännöitsijälle asbestikuitunäytteen ottamista pintapölystä varmuuden vuoksi.

Asian selvittelyä on mutkistanut, että Laajavuoren päiväkoti sijaitsee taloyhtiön omistamassa rakennuksessa ja taloyhtiö myös vastaa korjauksista. Se hidastaa tilakeskuksen mahdollisuuksia saada tietoa korjauksista ja puuttua nopeasti tilanteeseen.

Tietojen perusteella kyseessä on tavanomainen korjauskohde, mutta tilannetta seurataan huolellisesti.