

# YLÄSTÖN PÄIVÄKODISSA TEHDÄÄN LISÄTUTKIMUKSIA JA POISTETAAN ILMANVAIHDON KUITULÄHTEITÄ

## PÄIVÄKODILLA ON TEHTY SISÄILMAAN LIITTYVÄÄ TARKASTUSTA

Ylästön päiväkodissa on tehty sisäilman olosuhteita ja rakenteiden riskejä kartoittavaa tarkastusta alkusyksyn 2019 aikana. Pintamateriaaleissa on havaittu jonkin verran halkeamia ja rakoja, mikä on tavallista materiaalien ikääntymistä ja käyttökulumaa.

Rakennuksessa selvitettiin ilmanvaihdon toimintaa ja ilmamääriä sekä kanaviston ja päätelaitteiden puhtautta. Tarkastuksessa havaittiin kuitulähteitä kanaviston päätelaitteissa. Kuitulähteet tullaan poistamaan kaikista päätelaitteista. Ilmanvaihdon toiminnassa tai ilmamäärissä ei muuten havaittu poikkeamia, kanavistot olivat kohtalaisen puhtaita.

Vesikaton ja rakennuksen ulkopuolen tilannetta tarkastettiin, tarkastuksissa havaittiin pieniä puutteita mm. vedenohjauksessa ja vesikatteen turvavarusteissa. Puutelista ohjataan huoltotoimelle korjauksia varten.

Tarkastuksessa tehtiin koko rakennusta koskeva pintakosteusmittaus, jossa havaittiin joissakin kohdissa pienillä alueilla kohonneita pintakosteuslukemia. Kohdat keskittyivät lähinnä eteistiloihin ja henkilökunnan sosiaalitiloihin. Rakenteiden kosteutta selvitetään vielä tarkennetuilla kosteusmittauksilla. Tämän lisäksi muutaman huonetilan seinärakenteiden kuntoa tarkastetaan rakenneavausten avulla. Lisätutkimuksia tehdään rakenteiden kunnan selvittämiseksi.

Tutkimuksista voi tulla hieman häiriötä päiväkodin arkeen, mutta ne pyritään tekemään päiväkodin aikatauluihin sopivasti. Tutkimukset suorittaa Sweco Oy ja työt aloitetaan lähiviikkoina. Tutkimustuloksista tiedotetaan tutkimusten valmistuessa.