



JOKIVARREN KOULUN NIKINMÄEN OPETUSPISTEEN PAVILJONGISSA ALKAA ILMANVAIHDON PIENKORJAUKSET

Ilmanvaihdon pienkorjaukset alkamassa

Jokivarren koulun Nikinmäen opetuspisteen paviljongissa on tarkastettu alapohjarakenteen ryömintätilaa ja yläpohjatilaa. Molemmat tilat olivat hyväkuntoisia. Kosteusvaurioita tai muitakaan poikkeamia ei havaittu, tilat olivat siistit.

Ilmanvaihdon toimintaa tutkittiin tarkemmin, ilmavirtojen epätasaisuus loi paine-eroa rakennukseen. Alipaineen vuoksi yläpohjatilasta ja rakenteiden läpi pääsi hajuja ja epäpuhtauksia sisätilaan, erityisesti päädyn luokkatilan kohdalla. Ilmanvaihdon kanavistoon asennetaan säätöpeltejä tasaamaan ilmavirtoja, paine-erot tasataan koko rakennuksessa. Ilmanvaihdon pienkorjaukset tehdään lähiaikoina.