



ASKISTON KOULUN LIIKUNTASALIN LATTIA UUSITTU

Askiston koululla on uusittu liikuntasalin lattia kesällä 2020. Lattiassa on uusittu vaurioituneita rakenteita ja asennettu uusi urheilulattiapinnoite. Vanhan lattian vauriot ovat aiheuttaneet sisäilmahaittoja.

Koulun lämmitysjärjestelmä vaihdetaan maalämpöön, mikä aiheuttaa jonkin verran häiriötä koulun toiminnassa.

Koulurakennuksessa on viime vuonna tutkittu laajasti rakenteiden kuntoa ja sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustulosten mukaan koulun rakenteet olivat kohtalaisen hyvässä kunnossa. Havaitut kohdat on korjattu jo kesällä 2019.

Jos sisäilmahaittoja esiintyy, niistä on ilmoitettava rehtorin kautta huoltoon ja tilakeskukseen.

Aiemmat tiedotteet löytyvät Vantaan verkkosivuilta, linkki sivuille

https://www.vantaa.fi/asuminen_ ja_ ymparisto/toimitilat_ ja_ kiinteistot/sisaymparistoasiat/sisailmatiedotteet

Sivulta löytyvät myös tarkemmat toimintaohjeet sisäilmahaittoja tai -oireita epäileville henkilöille, linkki ohjeisiin.

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/152043_Huolettaako_sisailma_toimi_nain_valmis_.pdf

Lisätietoja

sisailma@vantaa.fi