



VARIAN TALVIKKITIEN YKSIKÖN (KOIVUKYLÄ) SISÄILMAKORJAUKSET EDENNEET

Sisäilmatilanteen parantamiseksi Varian Talvikkitien yksikössä on korjattu useita tiloja kesän aikana.

Koulussa on korjattu kosteusvaurioita ja tutkimuksissa ja katselmuksissa havaittuja puutteita pohjakerroksen tiloissa 003, 027, 028, 029, 040 ja 051 sekä ylemmissä kerroksissa tiloissa 119, 121, 154, 302 ja 378.

Korjauksissa on tehty muun muassa pintamateriaalien uusimista, rakennusosien tiivistyskorjauksia, ulkoseinärakenteen ja alakattojen korjausta sekä ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan tarkastusta ja säätöä.

Korjausten jatkamisesta sovitaan oppilaitoksen kanssa ja tiedotetaan myöhemmin.

Jos sisäilmahaittoja esiintyy, niistä on ilmoitettava rehtorin kautta huoltoon tai tilakeskukseen.

Aiemmat tiedotteet löytyvät Vantaan verkkosivuilta, linkki sivuille

https://www.vantaa.fi/asuminen_ ja_ ymparisto/toimitilat_ ja_ kiinteistot/sisaymparistoasiat/sisailmatiedotteet

Sivulta löytyvät myös tarkemmat toimintaohjeet sisäilmahaittoja tai -oireita epäileville henkilöille, linkki ohjeisiin.

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/152043_Huolettaako_sisailma_toimi_nain_valmis_.pdf