

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTIIN TEHTYJÄ KUNTOTUTKIMUKSIA TÄYDENNETÄÄN LISÄTUTKIMUKSILLA

Lisätutkimukset tehdään viikkojen 31 ja 32 aikana

Lisätutkimukset kohdistetaan pääasiassa ulkoseiniin, joiden kuntoa tutkitaan tarkemmin rakenneavausten kautta. Ulkoseinien lisäksi tarkastellaan tarkemmin alkuperäisissä tutkimuksissa havaittuja poikkeamia alapohjassa, jotta mahdolliset vauriota ja vauriotekijät saadaan selvitettyä.

Keväällä tehdyissä tutkimuksissa sekä Vantaan kaupungin sisäilma-asiantuntijoiden tekemällä kohdekäynnillä havaittuja epäkohtia on korjattu: Yläpohjan pieneläinverkot on korjattu kauttaaltaan, jotta pieneläimet eivät enää pääse rakenteiden sisään. Yhden takapihan syöksytorven asento on korjattu, jotta sadevedet eivät enää kastele päiväkodin perusrakenteita. Inva-WC:ssä havaittu hajuhaitta johtui todennäköisesti viereisessä siivouskomerossa sijaitsevasta viallisesta viemärin tuuletusputken takaisinpotkuventtiilistä, joka on ajoittain päästänyt hajua sisäilmaan. Venttiili on vaihdettu ja putken juuri on nyt tiivistetty. Tilannetta seurataan ja mikäli hajuhaittaa vielä esiintyy, ryhdytään uusiin toimenpiteisiin.

Kuntotutkimusten tuloksista tiedotetaan erikseen lisätutkimusten valmistuttua.