

NIKKARIN PÄIVÄKODISSA ON TEHTY SISÄILMAKATSELMUS ALKUVUODESTA 2021

VIEMÄRINHAJUA PYRITÄÄN ESTÄMÄÄN

Nikkarin päiväkodissa on tammikuussa tehty sisäilmakatselmus, jossa on havainnoitu tilojen kuntoa ja sisäilmatilannetta. Lattia- ja seinäpinnoissa mitattiin pintakosteuksia pistokoemaisesti, tiloissa mitattiin ilmanvaihdon ilmamääriä ja sisäilman olosuhteita sekä rakennuksessa paine-eroa. Pinnoissa ei havaittu kosteuspoikkeamia tai jälkiä vaurioista, ilmamäärät olivat riittäviä ja sisäilman olosuhteet olivat riittävät (lämpötila, ilmankosteus, hiilidioksidi). Sisäilmassa ei havaittu kohonneita VOC-pitoisuuksia tarkastuskäynnin yhteydessä. Rakennuksen paine-ero oli sopiva. Sisäilman laadussa ei havaittu poikkeamia tarkastuskäynnillä.

Rakennuksessa on havaittu ajoittain toistuvaa viemärinhajua, joka leviää ikävästi laajalle alueelle tiloissa. Haju aiheuttaa tunkkaisuutta ja hajua sisäilmaan. Viemärinhajun syytä ei ole saatu selville aiemmin. Tarkastuskäynnillä havaittiin, että mahdollisesti katon kautta voi päästä viemärinhajua tuloilman sekaan. Ilmanvaihdon laitteisiin tilattiin hajusyöpöt, joiden pitäisi poistaa hajut ilmanvaihdosta.

Tilannetta seurataan edelleen, ja jos haju vielä toistuu, tehdään raskaammat tutkimukset viemäriverkostoon.