

Vantaan kaupunki
Kunnossapito

Rakennusten vuosikorjausohjelma vuodelle 2023

MYYRMÄKI

0311001 HÄMEVAARAN PÄIVÄKOTI (VAIJERITIE 7)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
9312017 HÄMEENKYLÄN PÄIVÄKOTI (SAHRATIE 7)	Kuraeteisten korjaus	4 kuraeteisesta pois isot pesualtaat ja tilalle 2 kpl kuivauskaappeja ja kenkätelineitä, (altaat liian isoja ja huonoja käyttää)	8 000
0312017 HÄMEENKYLÄN PÄIVÄKOTI (SAHRATIE 7)	Kuraeteisistä pesualtaat pois	4 kuraeteisistä isot pesualtaan pois ja tilalle kenkätelineet, pesupisteet pitää säilyttää, että saappaat voi pestä.	5 000
0312017 HÄMEENKYLÄN PÄIVÄKOTI (SAHRATIE 7)	Rikosilmoitinjärjestelmän uusiminen	Vanhaan keskuksen ei saa enää varaosia	5 000
0312017 HÄMEENKYLÄN PÄIVÄKOTI (SAHRATIE 7)	Rikosilmoitinjärjestelmän uusiminen	Vanhaan keskuksen ei saa enää varaosia	5 000
0312017 HÄMEENKYLÄN PÄIVÄKOTI (SAHRATIE 7)	Uudet kaapistot	Henkilökunnan ja siivoojan huoneen kaapit ovat jo pahasti reunoista rikki. Uusitaan kaapistot ja yritetään saada vesipiste henkilökunnan huoneeseen.	9 000
0313023 NIKKARIN PÄIVÄKOTI (VAPAALANKUJA 3)	Katon reunapeltien maalaus	Katon alareunassa räystäiden alla on noin 20 cm pelti reunus, josta on maali koko eteläpuolella lähtenyt, korjaus maalaus, hyvä tehdä pikaisesti	5 000
0313023 NIKKARIN PÄIVÄKOTI (VAPAALANKUJA 3)	Pohjaviemärin korjaus / uusinta	Pohjaviemäri tukkeutuu usein, on painunut tutkittu jo aikaisemmin, kuvataan ja uusitaan viemärinti.	10 000
G3 Ilmanvaihtojärjestelmät	Ilmanvaihtokanavien puhdistaminen	Ilmanvaihtokanavien nuohous ja ilmamäärien säätö	8 000
9314029 VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI (NIITTÄJÄNTIE 13)	Ulkovarastojen korjaus	Päiväkodin pihalla olevat 3 ulkovarastoa ovat huonossa kunnossa. Ovien ja hyllyjen uusiminen ja ulkopuolen maalaaminen.	9 000
0315025 MYYRMÄEN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA (JÖNSAKSENTIE 4)	Sisämaalausta	Seinien maalaus 2. kerros käytävä ja vastaanottotilat. Yhteyshenkilö Eija Väänänen 0503122091	5 000
0315050 SOLKIKUJAN PÄIVÄKOTI (SOLKIKUJA 6)	Salin lattian (51 m2) kevythionta ja lakkaus	Salin lattian (51 m2) kevythionta ja lakkaus	1 000
0315052 JÖNSAKSEN PÄIVÄKOTI (LÖYDÖSPOLKU 4)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
0315052 JÖNSAKSEN PÄIVÄKOTI (LÖYDÖSPOLKU 4)	Kaapelointi	Rau-päivitys	2 000
0315052 JÖNSAKSEN PÄIVÄKOTI (LÖYDÖSPOLKU 4)	Rau-päivitys	Rau-päivitys	10 000
0315095 PYÖRREKUJAN PÄIVÄKOTI (PYÖRREKUJA 1)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
0316001 KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI (KAIVOSVOUDINTIE 6)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
0317006 KUKINPOLUN PÄIVÄKOTI (RAIKUKUJA 6 B)	Ulkoseinän halkeaman korjaus	Tiilikuloseinässä pieni halkeama, joka pitää korjata ettei kosteus pääse sisään	3 000
0317033 RAIKUPOLUN PÄIVÄKOTI (RAIKUKUJA 6 A)	Rikosilmoitinjärjestelmän uusiminen	Nykyiseen rikosilmoitinkeskukseen ei saa enää varaosia	5 000
0317034 KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI (LINTUKALLIONKUJA 9)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
0317050 VIHERTIEN ASUKASPUISTORAKENNUS (VIHERITIE 56e)	Pihavaraston puuseinien maalaus	Pihavaraston puuseinät on töhritty maaleilla rumaksi. Tehdään huoltomaalaus seiiniin.	5 000
0318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	Kahden ryhmätilan lattioiden uusiminen	Pienten ryhmässä on alkuperäiset vuodelta 1984 olevat lattiamatot, joita on korjailtu, mutta silti repsottavat monesta kohtaa. Repeämät ovat paikoin vaarallisia, koska niihin kompastuu helposti. Lattiat pitää uusia pikimmiten.	10 000
0318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	Kahden ryhmätilan lattioiden uusiminen	Kahdessa ryhmätilassa on lattiamateriaali repeillyt ja sitä on vuosien mittaan paikkailtu moneen kertaan. Lattiat tulee uusia ja vaihtaa materiaali vinyylilankuksi, jota on jo vaihdettu osaan päiväkodin lattioista.	7 000
0318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	Ryhmätilojen seinien maalausta	Ainakin kahdesta / 3 ryhmästä pitäisi seinät maalata ovat huonossa kunnossa. Samalla vaihtaa jalkalistat.	9 000
0318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	Ryhmätilojen seinien maalausta	Kolmessa ryhmätilassa seinät kaipaavat pikaisesti maalausta.	10 000
9320004 KIMARAN PÄIVÄKOTI JA ASUKASTILA (KIMARATIE 12)	Liikuntasalin lattian hionta, kunnostus ja lakkaus	Lattian hionta, kunnostus ja lakkaus - noin 100 m2. Jumppasalissa puinen lattia kaipaa huoltoa, lattiaan on tullut rakoja ja on muutenkin todella huonossa kunnossa. Lattian puhdistus on jo haasteellista.	3 000

9320004 KIMARAN PÄIVÄKOTI JA ASUKASTILA (KIMARATIE 12)	Sisäportaiden kevythionta ja lakkaus	Kevythionta ja lakkaus	2 000
0412015 PÄHKINÄRINTEEN KOULU (MANTELIKUJA 4)	Desibeliovi	Opetustilojen 032 ja 040 välillä oleva ovi ei ole äänieristetty ja nyt äänet kuuluvat häiritsevästi luokasta toiseen. Haittaa normaalia opetustoimintaa koko ajan. Toiveena siis äänieristetty ovi ja kynnyksineen.	3 000
0412015 PÄHKINÄRINTEEN KOULU (MANTELIKUJA 4)	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (455 m2) kevythionta ja lakkaus	3 000
0414011 VAPAALANAUKEEN PALLOK.HUOLTORAK (LUHTITIE 11)	Rikosilmoitinjärjestelmän uusiminen	Nykyiseen järjestelmään ei saa enää varaosia	5 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Kaiuttimien vaihto opetusaltaan yläpuolelta	Kaiuttimet opetusaltaan yläpuolella ovat rikki ja ruosteessa	4 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Miesten 2 Saunan seinä puupaneelien uusinta ja lauteet	Miesten saunojen lauteiden ja puupaneelien uusiminen, ovat kuluneet jo huonoksi.	10 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Naisten 2 saunan seinäpaneelien ja lauteiden uusinta	Seinäpaneelit ja lauteet ovat pahasti kuluneet, uusitaan kumpikin naisten saunan	10 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Naisten pesuhuoneen katon kattopaneelien osittainen uusiminen	Niiltä osin, kuin naisten pesuhuoneen katon paneelit ovat kastuneet ja homehtuneet, ne tulee terveysvianomaisen huomioiden mukaisesti uusia.	4 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Silikonisaumojen uusiminen pesuhuoneista	Miesten ja naisten pesuhuoneissa etenkin seinän ja lattialaatan rajassa olevien silikonisaumojen uusimisia	3 000
0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Vesikourujen ritilöiden uusiminen	Allastiloissa kaikkien altaiden vesikourujen ritilät ovat halkeilleita ja uusimisen tarpeessa	4 000
0415031 VASKIVUOREN LUKIO (VIRTATIE 4)	Suun terveydenhuollon välinehuollon muuttaminen instrumenttivarastoksi	Koneiden poisvienti, suunnittelu ja muutostyöt. Lisätiedot Tarja Hiilovaara-Pulli 040-7651799	10 000
0415031 VASKIVUOREN LUKIO (VIRTATIE 4)	Tuolivaunujen etulevyjen uusiminen	Näyttämön tuolivaunujen etulevyjen uusiminen	10 000
0415044 VARIA/MYYRMÄEN (ENT. OJAAHAANTIEN) TOIMIPISTE (OJAAHAANTIE 5)	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (540 m2) hionta ja lakkaus	3 000
9415047 KIINT OY MYYRMÄEN KAUPPAKESKUS (LIESITORI 1)	Aikuisopiston liikuntasalin lattian hionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattia on erittäin huonossa kunnossa ja aiheuttaa vaaraa käyttäjille. Lattia olisi kunnostettava.	6 000
0415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Kerhuhuoneen lattian kevythionta ja lakkaus	Kerhuhuoneen lattian (100 m2) kevythionta ja lakkaus	1 000
0415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Tapahtumahuoneen lattian kevythionta ja lakkaus	Tapahtumahuoneen lattian (50 m2) kevythionta ja lakkaus	1 000
0416003 KAIVOKSELAN KOULU (KAIVOSVOUDINTIE 10)	Ovenkarmien kunnostusta	Osasta sisäovien karneista puuttuu paloja. Riski, että vaatteisiin tulee reikiä tai joku saa tikun sormeensa.	3 000
0416003 KAIVOKSELAN KOULU (KAIVOSVOUDINTIE 10)	Sisämaalausta	Seinien maalausta ylä- ja alakäytävillä.	6 000
0416003 KAIVOKSELAN KOULU (KAIVOSVOUDINTIE 10)	Sisämaalausta	Hallinnon tilojen käytävien seinien maalausta.	3 000
0416003 KAIVOKSELAN KOULU (KAIVOSVOUDINTIE 10)	Sisäovien kunnostusta ja maalausta	Koulun sisätiloissa olevien (luokkatilojen, hallinnon tilojen) ovien ja ovenkarmien maalausta. Maali on rapissut.	5 000
0416003 KAIVOKSELAN KOULU (KAIVOSVOUDINTIE 10)	Ulkoportaiden kunnostus	Koulun eteläpäädyn ulkoportaiden kunnostus (oppilaat käyttävät portaita päivittäin).	10 000
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Alakerran lopun käytävän laatoitus yhtenäiseksi.	Alakerran käytävä on laatoitettu alatasolta, mutta portaat ja portaiden ylätasanteet ovat edelleen kuluneet ja huonokuntoiset. Käytävän loput osat olisi hyvä saada myös laatalle ja näin käytävä yhtenäisen näköiseksi. Annakaisa Kaartinen 0408657150	7 000
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Metallisten ovien ja ovien karmien maalaus	Metallisten ovien ja ovien karmien maalaus. Hallissa on metalliset ovet ja ovien karmit, jotka kaipaavat maalausta	5 000
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Saunojen lauteiden uusiminen ja seinien suojauskäsittely.	Miesten ja naisten saunojen lauteiden uusiminen ja seinien suojauskäsittely	9 000
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Sisäntulo aulan maalaus ja alakäytävän rappujen ja käytävän muovimaton vaihto laattaan	Sisäntulo tuulikaapin ja 1 sisäoven maalaus. Alakäytävän rappujen ja käytävän muovimaton vaihto laattaan niiltä osin, kuin se on jonkun remontin osalta jäänyt tekemättä	5 000
0417011 KULTTUURITALO MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 36)	Etupihan ulkoporraskäytävän maalaus	Etupihalla olevan porraskäytävän betoniseinien kittaus ja maalaus. Lisäksi yläosassa olevan aidan muovipleksien vaihto uusiin vastaaviin levyihin.	6 000

0417011 KULTTUURITALO MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 36)	Näyttämön lattian kevythionta ja maalaus	Näyttämön mustan kiinteän vanerilattian (noin 80 m2) ja näyttämön edustan (noin 20 m2, katsomotaso) kevythionta (tartunta) ja maalaus kulutusta kestäväällä 2-komponentti maalilla. Maalaus joka toinen vuosi.	4 000
0420001 ASKISTON KOULU (UUDENTUVANTIE 5)	Ulkovarastojen kunnostusta	Koulun ulkovarastojen (2 kpl, eteläpääty) kunnostusta ja maalausta	10 000
0420001 ASKISTON KOULU (UUDENTUVANTIE 5)	Vesikaton pesu ja paikkamaalaus	Vesikatteen maalaus hilseilee paikka paikoin. Katteen pesu, maalittomien kohtien korroosiosuojamaalaus ja paikkamaalaus.	10 000
0420006 ASKISTON KOULUN LISÄRAKENNUS (UUDENTUVANTIE 5)	Ulkomaalausta	Pohjoispäädyn sisäänkäyntikatoksen puupilarien ja palkkien huoltomaalaus sekä ulko-ovien (2 kpl) huoltomaalaus.	5 000
0517016 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON TUKIKOHTA)/SUOLAVARASTO/ kylmä (VOIMALANTIE 2)	Pääportti	Pääportti on oikuteltu jo 2 vuotta. Se on ollut alun perin liian köykäinen kovaan käyttöön. Tänä vuonna korjattu jo 12 kertaa. Uusi tukevampi sähköportti. Varkaita on käynyt paljon, koska portti öisin useasti auki.	7 000

KIVISTÖ

0233006 KATRIINAN SAIRAALA (KATRIINANKUJA 4)	Hätäpoistumisteiden karhennus	Katriinan sairaala A-talo palotarkastuksessa tullut esille, että poistumistiet ovat liukkaista. Hätäpoistumisteistä puuttuu "karhennus".	5 000
0233006 KATRIINAN SAIRAALA (KATRIINANKUJA 4)	Sisämaalausta	Katriinan sairaala osasto 7 seinäpinnat kaipaavat maalia. Osasto on konfuusio-osasto ja seinäpinnat joutuvat koville.	7 000
0333037 SEUTULAN PÄIVÄKOTI (KATRIINANKUJA 3)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
0633009 KATRINEBERGIN ENT. PÄÄRAKENNUS (KATRIINANKUJA 5)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
0233038 KATRIINAN SAIRAALAN HENK.KUNNAN ASUNTOLA (KNAAPINKUJA 8)	Kylpyhuoneen uusinta asunto J	Kylpyhuone on kastunut täysin johtuen katon vuodosta. Koko kylpyhuone uusitaan, eli uudet vesieristeet, kaakelit seiiniin ja uudet kalusteet.	10 000
9323007 KIVISTÖN PÄIVÄKOTI (MOREENITIE 39)	Kaappisänkyjen korjaus	Kaappisängyt ovat todella raskaat käyttää ja lapset putoavat pohjista läpi, eli ovat vaaralliset. koko talon sängyt tulee uusia	7 000
0323007 KIVISTÖN PÄIVÄKOTI (MOREENITIE 39)	Liukuoven uusinta	Henkilökunnan keittiön ja välitilan välissä rikkinäinen vanha liukuovi, joka on vaarallinen jo käyttäjille. Tilalle äänieristetty liukuovi tai ovi.	4 000
0323007 KIVISTÖN PÄIVÄKOTI (MOREENITIE 39)	Rikosilmoitinjärjestelmän uusiminen	Vanhaan rikosilmoitinjärjestelmään	4 000
0323010 HUSAARITTIEN (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1C)	Julkisivujen kunnostusta	Talo maalattiin muutama vuosi sitten, mutta ulkoverhouksen vanerit jätettiin käsittelemättä. Tekoniemi tietää. Ovat maalauksen tarpeessa kiireellisesti.	10 000
0323010 HUSAARITTIEN (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1C)	Ulkomaalausta	Talo maalattiin muutama vuosi sitten, mutta ulkoverhouksen vanerit jätettiin käsittelemättä. Tekoniemi tietää. Ovat maalauksen tarpeessa kiireellisesti.	5 000
0323011 MAITORPAN PÄIVÄKOTI (MAITORPANTIE 4)	Sisämaalausta	Sisätilojen maalaus	10 000
0423014 KANNISTON KOULU + KANNISTON PÄIVÄKOTI (KENRAALINTIE 6)	Päiväkodin sisälasiporttien uusinta	Kaikki sisälasiportit ovat huonossa kunnossa, koska saranaratkaisu ei ole kestänyt painavia lasiportteja. Korjataan loput 5 porttia puisiksi. 2 on korjattu, kun ovat menneet rikki.	4 500
0423045 AURINKOKIVEN KOULU+PÄIVÄKOTI+NEUVOLA (AURINKOKIVENKUJA 1)	PALMIA KOHDE Päiväkodin rikkinäisten pukeutumispenkien uusiminen	Päiväkodin pukeutumispenkeistä osa on rikki ja uusittava.	5 000
0423045 AURINKOKIVEN KOULU+PÄIVÄKOTI+NEUVOLA (AURINKOKIVENKUJA 1)	PALMIA KOHDE Ruokasalin akustiikan suunnittelu	Akustiikan suunnitelma ruokasalin meluisuuden vähentämiseksi. Terveystarkastajan raportissa suositeltiin miettimään toiminnallisia ja/tai sisustuksellisia ratkaisuja ruokasalin meluisuuden vähentämiseksi. On kuitenkin ehdottoman tärkeää, että viereisen näyttämön akustiikka ei huononnu.	3 000
0423045 AURINKOKIVEN KOULU+PÄIVÄKOTI+NEUVOLA (AURINKOKIVENKUJA 1)	PALMIA KOHDE Sisämaalausta	A1 ja A2 aulat, seinien maalaus. Osassa porrashuoneita seiiniä sotkettu ja olisi hyvä maalata uudelleen. Juha Rantakari (Palmia) tietää maalausta tarvitsevat kohdat.	5 000
0423045 AURINKOKIVEN KOULU+PÄIVÄKOTI+NEUVOLA (AURINKOKIVENKUJA 1)	PALMIA KOHDE Sälekaihtimen korjausta	Sälekaihtimia rikki osassa ikkunallisista sisäovista. Kaihtimien korjausta ja uusimista.	2 000

0423045 AURINKOKIVEN KOULU+PÄIVÄKOTI+NEUVOLA (AURINKOKIVENKUJA 1)	PALMIA KOHDE WC-tilojen lukitusten korjausta	WC-tiloja joudutaan välillä ottamaan pois käytöstä ilkkivallan tai putkitukosten vuoksi. Tämä tapahtuu lukitsemalla tila ulkopuolelta oven hätäavausmekanismia käyttämällä. Oppilaat käyttävät samaa mekanismia ilkkivaltaisesti avaamalla lukittuja WC:n ovia. Nykyisin käytössä kahta lukkoa, joissa molemmissa ongelmia. Liikuntasalin ja käytävän väliset pariovet (2 kpl) uusitaan.	2 000
0433005 SEUTULAN KOULU VOIMISTELUSALIRAKENNUS (KATRIINANTIE 60)	Sisäovien uusimista		6 000
0499038 SEUTULAN KOULUN TILAPÄISET OPETUSTILAT (KATRIINANTIE 60)	Ulkoporraskaiteiden kunnostusta	Sisäänkäyntien ulkoporraskaiteiden ja ryömintätilan rimoituksen kunnostusta.	4 000
0621003 VANTAANKOSKEN ENT. LÄÄKÄRITALO (VILLENPIRTTI) (VANTAANPUISTONTIE 5 (ENT V.NURMIJÄRV.T.67)	Ikkunoiden uudet tiivistykset	Vanhat puuikkunat vuotavat, joten vaihdetaan niihin uudet tiivisteet.	6 000
0621003 VANTAANKOSKEN ENT. LÄÄKÄRITALO (VILLENPIRTTI) (VANTAANPUISTONTIE 5 (ENT V.NURMIJÄRV.T.67)	Kattotikkaiden alaosaan jatkopätkä	Talon katolle johtavat tikkaat on leikattu poikki ja katolle ei pääse ilman tikasautoa. Tehdään uudet metalliset alaosatikkaat ja sitten korjataan myös katolla olevat huonot tikkaat.	5 000
0621003 VANTAANKOSKEN ENT. LÄÄKÄRITALO (VILLENPIRTTI) (VANTAANPUISTONTIE 5 (ENT V.NURMIJÄRV.T.67)	Taloyhtiön saunan seinäpaneloinnin ja lauteiden uusinta	Seinäpaneelit ja lauteet ovat mustuneet ja kuluneet jo pahasti.	8 500
0621003 VANTAANKOSKEN ENT. LÄÄKÄRITALO (VILLENPIRTTI) (VANTAANPUISTONTIE 5 (ENT V.NURMIJÄRV.T.67)	Ulkoikkunoiden ja ikkunapeltien maalaus	Maalit ovat hieman karisseet, puuikkunat ovat muuten hyvässä kunnossa	10 000

AVIAPOLIS

0340008 YLÄSTÖN PÄIVÄKOTI (AHOKUJA 2)	Kaapelointi	Rau-päivitys	2 000
0340008 YLÄSTÖN PÄIVÄKOTI (AHOKUJA 2)	Rau-päivitys	Rau-päivitys	10 000
0340008 YLÄSTÖN PÄIVÄKOTI (AHOKUJA 2)	Säle- ja rullaverhojen uusiminen	Lähes kaikissa ryhmissä pitää uusia säleiverhot, osassa ryhmätiloja ne halutaan korvata rullaverhoilla	8 000
0340008 YLÄSTÖN PÄIVÄKOTI (AHOKUJA 2)	wc:n väliseinä + ovet	Lasten wc A109 kahden wc:n välinen seinä antaa periksi ja ovet menevät karmin ohi "väärälle puolelle" lukkiutuen niin etteivät lapset saa ovea auki. Väliseinä rakennelma pitäisi tehdä kokonaan uudelleen	7 000
0340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	Lastauslaiturin korjaus	Sisäänkäynnin vieressä on lastauslaituri, jossa betonisokkeli ja pintalaatat ovat jo huonossa kunnossa, niiden kunnostus pitää tehdä 2023.	5 000
9340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	Sisämaalausta, huoneet	Osa huoneista kaipaava maalausta.	10 000
9340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	Sisämaalausta, käytävät	Päiväkodin käytävät kaipaavat maalausta, ovat pahasti jo kuluneet.	10 000
0340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	Portti terassille	Jyvästen ryhmästä toivotaan porttia terassin uloskäyntiin.	3 000
0350030 TAMMISTONRANNAN PÄIVÄKOTI (SÄTERITILANKATU 8 (ENT.SÄTERINKATU 8))	Kaapelointi	Rau-päivitys	2 000
0350030 TAMMISTONRANNAN PÄIVÄKOTI (SÄTERITILANKATU 8 (ENT.SÄTERINKATU 8))	pihvalaistus	Pihvalaistuksen päivittäminen led valaisimiin	10 000
0350030 TAMMISTONRANNAN PÄIVÄKOTI (SÄTERITILANKATU 8 (ENT.SÄTERINKATU 8))	Rau-päivitys	Rau-päivitys	10 000
0351001 ILLENPIHAN PÄIVÄKOTI (ILLENPIHA 6)	Lisäeristystä	Pienten ryhmässä päätyseinästä puuttuu eristeitä. Talvella 2018-19 ryhmässä erittäin kylmä, tarvittiin lisälämmittämiä.	6 000
0351001 ILLENPIHAN PÄIVÄKOTI (ILLENPIHA 6)	Sisämaalausta	Sisäseinät alkavat olla paikka paikoin todella kuluneet, pinnoitusta irtikin seinistä.	6 000
0440005 TOLKINKYLÄN ENT.KOULU.LUOV.YLÄSTÖN KOTIS (SIENESTÄJÄNKUJA 5)	Räystäskourujen uusiminen	Räystäskourujen uusiminen ja vedenpoiston rakentaminen maahan, (pintakourut)	4 000
0451003 VEROMÄEN KOULU (ent. Veromies-Pakkala) (VEROMIEHENTIE 2)	Ruokalan lattian kevythionta ja lakkaus	Ruokalan lattian (205 m2) kevythionta ja lakkaus	2 000
0541004 KESKUSVARIKKO (TUUPAKANTIE 10)	1. kerroksen käytävän seinien maalaus	1 kerroksessa käytävien maalausta, pukuhuone ja kellari käytävät	10 000
0541004 KESKUSVARIKKO (TUUPAKANTIE 10)	2 wc tilan uusinta 1. kerroksen toimistotiloissa	Vanhat muovipinnoitteet ovat huonoja ja heikko valaistus. Uusitaan pinnat ja valaistus, sekä kalusteet.	9 000

0651111 WINTTI/ PAKKALAN NUORISTOTILA
(YLÄSTÖNTIE 35)

Etäluettavan siirtolähettimen (Iris)
asennus

Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus

3 000

TIKKURILA

9061011 KIINT OY VANTAAN SÄÄSTÖTALO (Kielotie 20)	Rikosilmoitinjärjestelmän uusiminen	Nykyiseen järjestelmään ei saa enää varaosia	5 000
0261037 TIKKURILAN NEUVOLA (KIELOTIE 40)	Kaapelointi	Rau-päivitys	2 000
0261037 TIKKURILAN NEUVOLA (KIELOTIE 40)	Rau-päivitys	Rau-päivitys	10 000
0360005 HIEKKAHARJUN PÄIVÄKOTI (HIEKKAHARJUNTIE 12)	Ulko-ovien vaihto	Ulko-ovet eivät ole tiiviitä. Talvella ovenraosta tulee lunta sisälle, vaikka ovi on kiinni.	5 000
0361097 LEHDOKIN PÄIVÄKOTI (ORVOKKITIE 6)	Salin lattian (50 m2) kevythionta ja lakkaus	Salin lattian (50 m2) kevythionta ja lakkaus	1 000
9361362 TIKKURILAN PÄIVÄKOTI (NEILIKKATIE 3)	Sisämaalausta	Kaikissa lepohuoneissa (8kpl) seinien maalaus tehty alun perin huonosti. Maalia lohkeillut, seinien alaosiin olisi tehtävä korjausmaalaus.	10 000
0362025 JOKINIEMEN PÄIVÄKOTI (OHRATIE 4/ URHEILUTIE 1)	Puuikkunoiden kunnostusta	Kohteen puuikkunoiden kunnostuksiin (käyntitarkastukset, tiivistykset, korjaukset ja pintakäsittelyt) on perusteltua varautua tarkastelujakson lopulla (ikkunoiden määräarvio 190 ikkunaa).	10 000
0362025 JOKINIEMEN PÄIVÄKOTI (OHRATIE 4/ URHEILUTIE 1)	Ulkoseinien kunnostusta	Kohteen puuikkunoiden kunnostuksiin (käyntitarkastukset, tiivistykset, korjaukset ja pintakäsittelyt) on perusteltua varautua tarkastelujakson lopulla (ikkunoiden määräarvio 190 ikkunaa).	10 000
9367006 MISTELIN PÄIVÄKOTI (MISTELIKUJA 24 / TULPPAANITIE 44)	Keittiössä on lastulevykaapit, jotka on uusittava. Ovat huonossa kunnossa.	alue-esimies: eeva.mettiäinen@vantti.fi ilmoittaja: mervi.satola@vantti.fi	5 000
9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	Eteisten väliseinien poisto	Tekoniemen kanssa katsoimme, kuinka kolmesta pientenpäädyn ryhmästä olisi järkevä kaataa eteisen väliseinä. Jolloin pienten kanssa olisi helpompi toimia ja näin ollen patterikin tulisi sijoitettua oikealle paikalle ulkoikkunan alle.	4 000
9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	Päärakennus ja lisärakennus ikkunoiden kalvotus	Tekoniemen kanssa katsoimme, kuinka ikkunoiden vanhat kalvot ovat totaalisesti tiensä päässä. Taloon tarvitaan kriittisille sivuille aurinkosuojakalvot ja lisäksi vesileikkihuoneeseen näkösuojakalvot.	6 000
9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	Terveystilojen muuttaminen pienryhmätilaksi	Päärakennuksen entinen terveydenhoitajan huone. Yksittäiset laatat pois seiniltä, samoin aikuisten peili. Huoneen laitto pienryhmäkäyttöön. Sienien maalaus.	4 000
9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	Sisämaalausta	Pää- ja lisärakennuksen ryhmätilojen sekä pukuhuoneiden seinien maalaus. Seinät huonossa maalipinnassa.	10 000
9460040 HIEKKAHARJUN KOULU (TALKOOTIE 37)	Ulko-puuovien maalaus ja pienkorjauksia, sp 1	Sisäpihojen ja julkisivujen ulko-puuovien kunnostus ja maalaus	10 000
9460040 HIEKKAHARJUN KOULU (TALKOOTIE 37)	Ulko-puuovien maalaus ja pienkorjauksia, sp 2	Sisäpihojen ja julkisivujen ulko-puuovien kunnostus ja maalaus	10 000
9460040 HIEKKAHARJUN KOULU (TALKOOTIE 37)	Ulko-puuovien maalaus ja pienkorjauksia, sp 3	Sisäpihojen ja julkisivujen ulko-puuovien kunnostus ja maalaus	10 000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Puutyövästään lattian kevythionta ja lakkaus	Puutyövästään tyhjennys, lattian (180 m2) kevythionta ja lakkaus	2 000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Pääsisäänkäynnin kunnostaminen	Pääsisäänkäynnin ovien kunnostaminen, automaattisen avausmekanismin korjaaminen, lukitusten uusiminen, sisäänkäynnin "rallin" uusiminen sellaiseksi, ettei sen edessä tarvittaisi irrallista suojakannetta	5 000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Salin (202) lattian kevythionta ja lakkaus	Salin (202) lattian (374 m2) teippausten poisto, kevythionta ja lakkaus	3 000
0461101 VANTAAN OPISTOTALO PIHARAKENNUS (LUMMETIE 5)	Kalusteiden uusimista	Luokan 1112 eli tekstiilihuoneen "keittiön" poistaminen ja nykyaikaisemman, tarpeita paremmin vastaavan kalustekokonaisuuden (vesipisteineen) rakentaminen tilalle.	8 000
0461101 VANTAAN OPISTOTALO PIHARAKENNUS (LUMMETIE 5)	Sisämaalausta	E-rapun aulatilasta luokkiin 1105, 1106 ja 1112 sekä varastoon ja siivouskomeroon johtavien ovien huoltomaalaus.	1 000
0461101 VANTAAN OPISTOTALO PIHARAKENNUS (LUMMETIE 5)	WC tilojen pintojen ja kalusteiden uusimista	Viime vuonna tehty ehdotus uudelleen: WC tilojen pintojen ja kalusteiden uusiminen	10 000
0461048 VANTAAN KIRJASTOTALO (LUMMETIE 4)	Etäluettavan siirtolähetimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähetimen (Iris) asennus	3 000

0461048 VANTAAN KIRJASTOTALO (LUMMETIE 4)	Luokka 10 lattian hionta ja lakkaus	Luokka 10 lattian (40 m2) hionta ja lakkaus	1 000
9462001 DICKURSBY SKOLA (URHEILUTIE 4)	Väliseinän rakentaminen luokassa 1126	Luokka 1126 (Tokyo) Väliseinän rakentaminen. DB pariovi, sähkötyöt, IV-työt, lisäpalohälytin. Sisäseinien korjaus ja maalaus.	10 000
0462001 DICKURSBY PÄÄKOULU (UUSI OSA 1957)+laajennus (pk) (URHEILUTIE 4)	Kynnys	1013b opettajien suihkutila. Pyydetäisiin saamaan pieni kynnys, joka estää veden valumisen pukuhuoneeseen suihkutilasta	1 000
0462001 DICKURSBY PÄÄKOULU (UUSI OSA 1957)+laajennus (pk) (URHEILUTIE 4)	Lattiamaton uusimista	1006 Liikuntasalin varasto. Lattiassa on kohta, joka on kohonnut ja lattiamatto on kulunut rikki siinä kohdassa (viedään patjakärryt ja tuolikärryt siitä kohdasta). Lattiassa on nyt isohkoja reikiä ja maton reunat ovat teräviä, kun esikoulun lapset kulkevat paljain jaloin sieltä	3 000
0462001 DICKURSBY PÄÄKOULU (UUSI OSA 1957)+laajennus (pk) (URHEILUTIE 4)	Lattiamaton uusimista	Huone 1017 (poikien pukuhuone) oven kohdalla on kohta, joka on korjattu. Lattia on tilkitty muovipalalla ja sitäkin palaa on tilkitty. Eli paikka paikan päällä. Ei ole iso, mutta todella näkyvä ja häiritsee. Lattian pintamateriaalin uusiminen paikallisesti.	1 000
0462001 DICKURSBY PÄÄKOULU (UUSI OSA 1957)+laajennus (pk) (URHEILUTIE 4)	Oven uusiminen	Huone 1017, poikien pukuhuone. Kaadot olivat pielessä ja korjattiin noin vuosi sitten. Mutta ennen sitä oven karmi kärsi kosteudesta ja imi itseensä vettä. Karmi on turvonnut ja on irti seinästä.	1 000
0462001 DICKURSBY PÄÄKOULU (UUSI OSA 1957)+laajennus (pk) (URHEILUTIE 4)	Sisämaalausta	Reikäpaikkauksia, halkeamakorjauksia ja seinien maalausta tiloissa 1126, 208, 026, 039	5 000
0462001 DICKURSBY PÄÄKOULU (UUSI OSA 1957)+laajennus (pk) (URHEILUTIE 4)	Sisämaalausta, 029 rehtori	Huone 029, rehtorin kanslia seinähalkaamien korjausta, reikäpaikkauksia ja akustolevyjen lisäystä	2 000
9462015 VARIA / HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIE) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	Liikuntasalin lämmityspattereiden suojaus	Liikuntasalin lämmityspattereiden putkien ja venttiilien suojaus	8 000
0462020 TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 53)	Auditorion katsomon huolto	Auditorion katsomossa on viallisia pöytäosia ja käsinoja. Aiemmin huoltajana ollut Raita katsomot oy.	3 000
0462020 TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 53)	Aurinkosuojakalvojen uusimista	Konttorin kaikista ikkunoista sekä satunnaisesti ympäri koulua (biologia, ruokala ja oppilashuolto) aurinkosuojakalvot rispaantuneet	14 000
0462020 TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 53)	Etäohjattavan siirtolähtetimen (Iris) asentaminen	Etäohjattavan siirtolähtetimen (Iris) asentaminen	3 000
0462020 TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 53)	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (600 m2) kevythionta ja lakkaus	3 500
0462020 TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 53)	Liitutaalujen pinnan korjaus	C-siiven toisen ja kolmannen kerroksen liitutaalujen pinnan uusiminen (maalaus)	1 000
0462020 TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 53)	Sisämaalausta	B- ja C-rapun seinäpintojen korjaus ja maalaus	3 000
0462020 TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 53)	Sisämaalausta ja kunnostusta	Liikuntasalin seinien ja listojen (jalka-, seinä- ja ovilistojen) korjaus+maalaus	4 000
0462020 TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 53)	Sisämaalausta, auditorion lämpiö	Auditorion lämpiön seinäpinnot ovat kuluneet ja lämpiön portaiden kitkanauhat kuluneet	1 000
0462032 JOKINIEMEN ALA-ASTE + PÄIVÄKOTI TIEDONJYVÄ+PÄIVÄKODIN LAAJ. (VALM. 16.6.2021) (VALKOISENLÄHTEENTIE 51)	Lattian kevythionta ja lakkaus	Lattian (254 m2) kevythionta ja lakkaus	1 500
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Silikonisaumojen uusimista	Allastilasta naisten- ja miesten pesuhuoneisiin johtavien rappusten silikonisaumat pitää vaihtaa	2 000
0363144 PELTOLAN TILAP. PÄIVÄKOTI (ISOMPI) (LUMMETIE 27)	Etäluettavan siirtolähtetimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähtetimen (Iris) asennus	3 000
0463010 PELTOLAN KOULU (LUMMETIE 27)	Etäohjattavan siirtolähtetimen (Iris) asentaminen	Etäohjattavan siirtolähtetimen (Iris) asentaminen	3 000
0463014 VIERTOLAN KOULU/ JOKIRANNAN YKSIKKÖ (ENT.JOKIRANNAN KOULU) (VIERTOLANKUJA 1)	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (147 m2) kevythionta ja lakkaus	1 000
0399019 TILAPÄINEN PARAKKI KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI (LILJATIE 2)	Kaiutinkaapelointi luokkiin	Paviljonki siirtynyt koulun käyttöön, luokkiin tarvitaan kaiutinkaapelointi	5 000

0463017 VIERTOLAN KOULU/ LILJATIEN YKSIKKÖ (ENT. VIERTOLAN KOULU) (LILJATIE 2)	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (468 m2) kevythionta ja lakkaus	2 000
0463017 VIERTOLAN KOULU/ LILJATIEN YKSIKKÖ (ENT. VIERTOLAN KOULU) (LILJATIE 2)	Pihavalojen uusiminen	Pihavalojen uusiminen	10 000
0463017 VIERTOLAN KOULU/ LILJATIEN YKSIKKÖ (ENT. VIERTOLAN KOULU) (LILJATIE 2)	Rikosilmoitinjärjestelmän uusiminen	Nykyiseen rikosilmoitinkeskukseen ei saa enää varaosia	9 000
0464011 PÄÄKAS JÄRJESTÖTILA (VANHA KUNINKAALANTIE 2)	tanssilattioiden uusiminen	tanssilattioiden uusiminen	5 000
0469013 KYRKOKY SKOLA (PAPPILANKUJA 6)	Luokkien ja opettajainhuoneen lattioiden (165 m2) kevythionta ja maalaus	Luokkien ja opettajainhuoneen lattioiden (165 m2) kevythionta ja maalaus	2 000
9469016 HELSINGE SKOLA (YLÄSTÖNTIE 3)	Lukion aulan isojen ikkunoiden auringonsuojakalvotus	Lukion aulan isojen ikkunoiden auringonsuojakalvotus	10 000
0469016 HELSINGE SKOLA (YLÄSTÖNTIE 3)	K-45, K-48 ja K-49 tilojen lattioiden hionta ja pinnoite	K-45, K-48 ja K-49 tilojen lattioiden hionta ja pinnoite	10 000
0469016 HELSINGE SKOLA (YLÄSTÖNTIE 3)	Lattian kevythionta ja lakkaus	Lattian (298 m2) kevythionta ja lakkaus	2 500
0664005 GJUTARS/ TAITEILIJATALO (VANHA KUNINKAALANTIE 6)	Katon kunnostusta	Katon kunnostusta	10 000
KOIVUKYLÄ			
0370001 PIILIPUUN PÄIVÄKOTI (PIILIPUUNPOLKU 2)	Rikosilmoitinjärjestelmän uusiminen	Nykyiseen rikosilmoitinkeskukseen ei saa enää varaosia	5 000
0370006 VIERTOLAN VASTAANOTTOKOTI/ ASOLAN YKSIKKÖ (ENT. VAAHTERAMÄKI) (VAAHTERAKUJA 2)	Pihavalaistuksen parannus	Pihavalaistuksen parantaminen erityisesti roskakatoksen luona	5 000
0370006 VIERTOLAN VASTAANOTTOKOTI/ ASOLAN YKSIKKÖ (ENT. VAAHTERAMÄKI) (VAAHTERAKUJA 2)	Pistorasioiden lisääminen	Pistorasioiden lisääminen yleisiin tiloihin, erityisesti ruokailutilaolohuoneeseen	2 000
0371029 IOLAN PÄIVÄKOTI (HANURIKUJA 3)	Kaapelointi	Rau-päivitys	2 000
0371029 IOLAN PÄIVÄKOTI (HANURIKUJA 3)	Rau-päivitys	Rau-päivitys	10 000
0372001 ULRIKAN PÄIVÄKOTI (ULRIKANKUJA 5)	Kaapelointi	Rau-päivitys	2 000
0372001 ULRIKAN PÄIVÄKOTI (ULRIKANKUJA 5)	Rau-päivitys	Rau-päivitys	10 000
0372006 REKOLANMÄEN PÄIVÄKOTI (HANSINKATU 4)	Rikosilmoitinjärjestelmän uusiminen	Nykyiseen järjestelmään ei saa enää varaosia	5 000
0372016 LEINELÄN PÄIVÄKOTI (METSÄKEIJUNKUJA 2)	Ruokasaliin akustolevyjä	Yhteinen ruokala, joka aukeaa yläkertaan asti, voiko sinne lisätä akustolevyjä kaikua poistamaan?	4 000
0372016 LEINELÄN PÄIVÄKOTI (METSÄKEIJUNKUJA 2)	Sisämaalausta ja listojen korjaus	Käytävien seinien maalit vioittuneet sekä listat, tilat joissa lapset ajavat sisäpyörillä. Käytäviä pitää maalata ja vaihtaa lattialistat.	9 000
0374010 HAVUKALLION PÄIVÄKOTI (LAURANTIE 4)	Rikosilmoitinjärjestelmän uusiminen	Nykyiseen rikosilmoitinkeskukseen ei saa enää varaosia	5 000
0374020 RAUTKALLION PÄIVÄKOTI (RAUTKALLIONKATU 5)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
0374092 KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI (KOSKENNISKA 2)	Huoltomaalausta	Keittiön kylmiöissä on ruostetta, jotka vaatisivat korjausta.	2 000
0470005 VARIA/ KOIVUKYLÄN (ENT. TALVIKITTIE) TOIMIPISTE (TALVIKITTIE 119)	Esiintymislavan lattian kevythionta ja maalaus	Esiintymislavan lattian kevythionta ja maalaus	1 000

0470005 VARIA/ KOIVUKYLÄN (ENT. TALVIKITTIE)N TOIMIPISTE (TALVIKITTIE 119)	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (432 m2) kevythionta ja lakkaus	2 500
0471007 ILOLAN KOULU+LAAJENNUS (EPINKOSKENTIE 5)	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (350 m2) kevythionta ja lakkaus	2 500
0471007 ILOLAN KOULU+LAAJENNUS (EPINKOSKENTIE 5)	Rikosilmoitinjärjestelmän uusiminen	Vanhaan rikosilmoitinkeskukseen ei saa enää varaosia	8 000
0473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Putkien maalaus tai uusiminen	Keittiön tiskinurkan ruosteisten putkien uusiminen tai huoltomaalaus	2 000
0473021 KOIVUKYLÄN KOULU + KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	Kalusteiden uusimista	Uudet kaapit kodinhoitohuoneeseen. Tilaa ei ole saneerattu kertaakaan. Kodinhoitohuoneen viemärihajusta on tehty palvelupyynnö Vantille 11/2022.	10 000
0473021 KOIVUKYLÄN KOULU + KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (605 m2) kevythionta ja lakkaus	4 000
0474019 RAUTPIHAN PÄIVÄKOTI (ENT.RAUTKALLION KOULU) (RAUTKALLIONKATU 7)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
0474062 KYTÖPUISTON KOULU (ENT. HAVUKALLIO) (PELTONIEMENKUJA 1)	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (436 m2) kevythionta ja lakkaus	2 500
0475001 PÄIVÄKUMMUN KOULU (ISMONTIE 2)	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (300 m2) kevythionta ja lakkaus	2 000
0475001 PÄIVÄKUMMUN KOULU (ISMONTIE 2)	Näyttämön lattian kevythionta ja maalaus	Näyttämön lattian (62 m2) kevythionta ja maalaus	1 000

KORSO

0381004 ANKKALAMMEN PÄIVÄKOTI (METSOTIE 27)	Kaapelointi	Rau-päivitys	2 000
0381004 ANKKALAMMEN PÄIVÄKOTI (METSOTIE 27)	Lattian (450 m2) kevythionta ja lakkaus	Lattian (450 m2) kevythionta ja lakkaus	3 000
0381004 ANKKALAMMEN PÄIVÄKOTI (METSOTIE 27)	Rau-päivitys	Rau-päivitys	10 000
0381040 METSÄLINNUN PÄIVÄKOTI (MAAKOTKANPOLKU 1)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
0382004 MAARUKAN PÄIVÄKOTI (NEPTUNUKSENTIE 3 (ENT.URANUKSENTIE 3))	Sälekahtimien uusiminen	Ryhmä tilojen (ryhmiä on neljä) lepoalueissa sälekaihtimet ovat rikki, kuluneet. Pitäisi korjata päivittää turvallisiksi.	4 000
0383005 MINKKIPUISTON PÄIVÄKOTI/ ei luovuta vielä (MINKKITTIE 16)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
9383015 ASUNTOSÄÄTIÖ/KÄÄRMETALO METSOLAN PÄIVÄKOTI (METSOLANTIE 7)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
0383033 METSOLANMÄEN PÄIVÄKOTI (SOPELIPOLKU 4)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
0388012 VALLINOJAN PÄIVÄKOTI (VARISKUJA 2)	Kaapelointi	Rau-päivitys	2 000
0388012 VALLINOJAN PÄIVÄKOTI (VARISKUJA 2)	Rau-päivitys	Rau-päivitys	10 000
0388012 VALLINOJAN PÄIVÄKOTI (VARISKUJA 2)	Ruokasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Ruokasalin lattian (xxx m2) kevythionta ja lakkaus	1 000
0481013 RUUSUVUOREN/HANALAN KOULU (KISATIE 21)	Jätehuoneen kunnostus	Jätehuoneen vaurioiden korjaustyöt.	10 000
0481013 RUUSUVUOREN/HANALAN KOULU (KISATIE 21)	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (410 m2) kevythionta ja lakkaus. SULKAPALLOKENTÄN RAJAVIIVOJEN MAALAUUS?	3 000

0481013 RUUSUVUOREN/HANALAN KOULU (KISATIE 21)	Tilamuutos	Suolahuoneen muuttaminen varastoksi	4 000
0481026 KORSON KOULU (ent.lukio) + UIMAHALLI/ koulun käyttö päättyy 1.8.2021 luk (KISATIE 29)	Sisämaalausta	Korson uimahallin aulasta ja liikuntasalin pukuhuoneista sekä uimahalliin johtavasta rappukäytävästä on töhritty koulun oppilaiden toimesta törkeään kuntoon. Seinät pitää maalata tai puhdistaa töhryistä	5 000
0481038 VIERUMÄEN KOULU/ KULOMÄEN OPETUSPISTE/ METSO (MAAUUNINPOLKU 3)	Kylmiön kunnostusta	Kylmiön lattia ruosteessa ja huonossa kunnossa. Kylmiön hyllyt ruosteessa	2 000
0481038 VIERUMÄEN KOULU/ KULOMÄEN OPETUSPISTE/ METSO (MAAUUNINPOLKU 3)	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (204 m2) kevythionta ja lakkaus	1 500
0481043 KORSON ASUKASTILA (ent. NUORISOTILA ent. KIRJASTO)/Konsas 1.10.2018 luk (KORSONTIE 2)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
0482016 MIKKOLAN YHTENÄISKOULU (LYYRA) (LYYRANPOLKU 2)	Etäohjattavan siirtolähettimen (Iris) asentaminen	Etäohjattavan siirtolähettimen (Iris) asentaminen	3 000
0482016 MIKKOLAN YHTENÄISKOULU (LYYRA) (LYYRANPOLKU 2)	Julkisivun puhdistusta	Julkisivun peltiosien (hammashoitola) puhdistusta höyrypesulla. Matti Tekoniemi tuntee asian.	6 000
0486009 NIKINMÄEN KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)	Sisämaalausta	Kunnostusmaalaus salin seiiniin.	2 000
0486009 NIKINMÄEN KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)	Sälekahtimien kunnostusta ja uusimista	Nikinmäen opetuspuiteen ruokalan sälekahtimet eivät ole toimintakunnossa. Joko vaihto uusiin sälekahtimiin tai helpommin käytettäviin sähköverhoihin. Tila lämpenee liiaksi ilman verhoja.	2 000
HAKUNILA			
9393014 VAARALANPUISTON PÄIVÄKOTI (HARJUNREUNA 23)	Kuivauskaappi	Alakerran Villiniityn ryhmätalon pienempi kuivauskaappi tehoton, tarvitaan korjaus/uusinta	1 000
9393014 VAARALANPUISTON PÄIVÄKOTI (HARJUNREUNA 23)	Metallinen haitarisermi	Turvallinen ratkaisu (paljeovi?) metallisen haitarisermin tilalle. Metallinen haitarisermi Villiniityn ryhmätalon ja ruokalan välissä epäkäytännöllinen ja turvallisuusriski (lasten sormet voivat jäädä väliin)	5 000
9393014 VAARALANPUISTON PÄIVÄKOTI (HARJUNREUNA 23)	Pihavalaistus	Selvitetään kaapelivikaa	5 000
9393014 VAARALANPUISTON PÄIVÄKOTI (HARJUNREUNA 23)	Sisämaalausta	Sisämaalausta ja halkeama korjauksia. Alakerran ryhmätalossa Villiniityssä seinässä halkeamia, jotka vaativat kunnostusta.	5 000
9393014 VAARALANPUISTON PÄIVÄKOTI (HARJUNREUNA 23)	Sälekahtimien kunnostusta ja uusimista	Toivotaan sälekahtimien toimivuuden tarkistamista päiväkodin tiloissa	3 000
9394003 KIINT OY HEVOSHAANPOLKU 3/ VATROTALOT 5 OY (HIIIRAKKOKUJA 5)	Pikku-Hepo wc tilojen kunnostus	Lasten wc tilojen kunnostus, välisermit ja ovet korkeammat. Lavuaari aikuisten korkeudelle.	10 000
0394064 HEPOPUISTON PÄIVÄKOTI (HEVOSHAANTIE 2)	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	Etäluettavan siirtolähettimen (Iris) asennus	3 000
0394064 HEPOPUISTON PÄIVÄKOTI (HEVOSHAANTIE 2)	Kaapelointi	Rau-päivitys	2 000
0394064 HEPOPUISTON PÄIVÄKOTI (HEVOSHAANTIE 2)	Rau-päivitys	Rau-päivitys	10 000
0394071 SUITSIKUJAN PÄIVÄKOTI (SUITSIKUJA 2)	Vesiongelmia liukumäen vieressä	Vesiongelman korjaus pihan liukumäen vieressä	10 000
0490003 VARASTO (sauna+varasto) (HETBACKANTIE 3)	Varastojen kunnostusta ja maalausta	Varastojen kunnostus ja maalaus jäi tekemättä ison remontin yhteydessä.	10 000
0491023 LÄNSIMÄEN KOULU (PALLASTUNTURINTIE 27 A)	Kalusteiden uusimista	Fysiikan luokka 1017 alakaapit ja tasot todella huonossa kunnossa .	10 000
0491023 LÄNSIMÄEN KOULU (PALLASTUNTURINTIE 27 A)	Kotitalousluokan astianpesukone	Yhden astianpesukoneen lisääminen kotitalousluokkaan, Anne Laurila tietää	2 000

0491023 LÄNSIMÄEN KOULU (PALLASTUNTURINTIE 27 A)	Kuramattojen uusimista	Tuulikaapissa vanhat painavat metalliset kuramatot vaihdettava, laitoshuoltajien mahdollon saada yksin niitä liikuteltua .	1 000
0491023 LÄNSIMÄEN KOULU (PALLASTUNTURINTIE 27 A)	Liikuntasalin lattian (505 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (505 m2) kevythionta ja lakkaus	4 000
0491023 LÄNSIMÄEN KOULU (PALLASTUNTURINTIE 27 A)	Sisämaalausta	Pienryhmäluokan 2005 ja käytäväseinien maalausta	5 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Liikuntasaliin lukittavaa säilytystilaa	Liikuntasalin lavan viereiseen tilaan pitäisi saada lisää lukittavaa säilytystilaa liikuntavarusteita varten. Se voi olla rakenteeltaan "kevyttä" tilaa, kun sen vaan saa lukittua.	5 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Liikuntasalin lavan alla olevien säilytyskelkkojen pohjat	Liikuntasalin lavan alla on säilytetty kelkoissa kiinteitä tuolirivejä, jotka on poistettu käytöstä. Kelkkoihin pitäisi rakentaa pohjat, jolloin ne olisivat erittäin hyviä liikuntasalin välineiden säilytystiloja.	2 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Luokan lattian korjaus	Luokan 326 lattian reikien korjaus. Reiät johtuvat vanhojen kalusteiden poistamisesta.	2 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Pihan ulkopenkkien korjaus	Pihan ulkopenkkien korjaus	5 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Porraskäytävän korjaukset	Porraskäytävän patterin maalaus, portaiden liukuasteiden korjaus	2 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Pukuhuoneisiin penkit ja naulakot	Sotungin lukion opiskelijoiden käytössä on kaksi pukuhuonetta. Niissä on yhdellä seinällä lukittavat pukukaapit, joita ei käytetä ja ne vievät paljon tilaa. Niiden tilalle pitäisi saada penkit ja seinälle ripustimet vaatteita varten.	5 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Sisämaalausta	Luokat 311, 312, 314, 316 ikkunaseinän kulumien tasoitus ja maalaus	5 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Tuuletusikkunan alakarmin korjaus	Luokan 322 tuuletusikkunan alakarmi on vettynyt ja rikkoutunut.	1 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Ulkopeltien korjaus ja maalaus	Ulkopeltien korjaus ja maalaus	10 000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Halkeamien korjausta ja sokkelien maalausta	Ulkoseinien halkeamien korjaus, sokkelien maalaus	10 000
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Keskusradio ei kuulu salilla	Saisiko keskusradion toimimaan myös kuntosalilla?	2 000
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Kiuashuuvien uusiminen	Kiukaiden (4 kpl) yläpuolella on iv-kanavat, joiden metalliset osat ovat ruostuneet pahan näköisiksi.	8 000
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Pohjaimurijärjestelmän korjaus tai uusiminen	Lastenaltaassa on pohjaimuri, jonka kautta (pitkällä letkulla) on saatu imuroitua vauva-allas ja kylmäallas. Tämä pohjaimuri ei enää toimi.	5 000
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Miesten pukuhuoneen penkkien hionta ja pintakäsittely	Miesten pukuhuoneen penkit kaipaavat hiontaa ja maalausta.	2 000
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Silikonisaumojen uusimista, allastilan porras	Allastila: ikkunaseinällä olevien rappujen silikonisaumojen uusinta	500
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Silikonisaumojen uusimista, miesten pesutila	Miesten pesutiloista etenkin suihkujen lattiakaivojen ja suihkujen seinien alareunan silikonisaumojen uusinta.	1 000
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Silikonisaumojen uusimista, miesten vessa	Miesten puolen suihkutilassa sijaitsevan WC:n lavuaarin alapuolisen laattaseinän ja lattian rajan silikonisauman vaihto	500
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Silikonisaumojen uusimista, valvojen kopin ympäristö	Allastila: Silikonisaumojen vaihto valvojen kopin ympäriltä	500
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Sisämaalausta	Pukuhuoneisiin johtava käytävä luiskan kohdalta maalaustarpeessa	2 000
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Sokkelin kunnostusta	Uimahallin kivijalka on paikoin rapautunut, varsinkin urheilupuiston puoleiselta seinältä. Seinusta hoitamaton. Kivijalan korjaus TEHTY -19	5 000

9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Valvontakameroiden lisääminen	Valvontakameroita lisättävä ainakin opetusaltaan yläkulmaan sekä kuntosalin alakertaan. Lisäksi tarvetta olisi yhdelle parkkipaikalle suunnatulle kameralle. Annakaisa Kaartinen 040 8657150	3 000
0494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Pukuhuoneen pukukaappien penkkien hionta ja maalaus	Pukuhuoneiden penkeistä korokkaa lastut ylös aiheuttaen paljaalla pepulla istuttaessa riskin haavan tai naarmun syntymiseksi.	4 000
0494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Tolpan uusiminen	Valvojen kopissa oleva tolppa, jonka sisällä kulkee sähköjohtoja, on ruosteessa. Mahdollisesti ainoa keino on uusia koko tolppa.	1 000
9495001 RAJAKYLÄN KOULU (LATUKUJA 1)	Auringonsuojakalvotus	Tilan 107 auringonsuojakalvotus	10 000
0495009 RAJAKYLÄN KOULU LISÄRAKENNUS 2 (LATUKUJA 1)	Akustointisuunnittelu	Ruokalassa kova meteli.	10 000
0495009 RAJAKYLÄN KOULU LISÄRAKENNUS 2 (LATUKUJA 1)	Ruokalan akustointi	Ruokalassa kova meteli.	10 000
0495009 RAJAKYLÄN KOULU LISÄRAKENNUS 2 (LATUKUJA 1)	Ääntä vaimentavat tuotteet	Ruokalassa kova meteli.	10 000
9495001 RAJAKYLÄN KOULU+ASUNTOLA (LATUKUJA 1)	Ulkoseinän halkeaman korjaus	Uuden puolen ulkoseinässä on halkeama, joka tulisi korjata, ettei kosteus mene rakenteisiin	1 000
0694029 SKOMARSIN TORPPA (RATSUMIEHENPOLKU 4)	Lattian kevythionta ja lakkaus	Lattian kevythionta ja lakkaus	1 000

MUUT KOHTEET

0300015 PALOJÄRVI NAVETTA (PALOJÄRVEN METSÄTIE 69 A)	Navetan yläkerran valaisimien led-vaihto ja tarvittaessa valaistuksen lisääminen	Navetan yläkerran valaisimien led-vaihto ja tarvittaessa valaistuksen lisääminen	2 000
0400041 KUKONNOTKO HUOLTORAKENNUS(TSTO+KEITTIÖ+R (VEHKALAHDENTIE 166)	Ikkunoiden huoltomaalaus	Ikkunoiden huoltomaalaus	5 000
0400041 KUKONNOTKO HUOLTORAKENNUS(TSTO+KEITTIÖ+R (VEHKALAHDENTIE 166)	Kuistien ja terassien kunnostus	Kuistien ja terassien kunnostukset/maalaukset	10 000
0400041 KUKONNOTKO HUOLTORAKENNUS(TSTO+KEITTIÖ+R (VEHKALAHDENTIE 166)	Salin akustiikan parantaminen	Salin akustiikan parantaminen	5 000
0400041 KUKONNOTKO HUOLTORAKENNUS(TSTO+KEITTIÖ+R (VEHKALAHDENTIE 166)	Ulko-ovien uusiminen	Ulko-ovien uusiminen	8 000
0400042 KUKONNOTKO TALOUSRAKENNUS (VEHKALAHDENTIE 166)	Ulko-ovien uusiminen	Ulko-ovien uusiminen	3 000
0400043 KUKONNOTKO MAJOITUSMÖKKI (13 KPL) (VEHKALAHDENTIE 166)	Lattioiden kunnostusta	Lattioiden kunnostus/osittainen uusiminen	5 000
0400043 KUKONNOTKO MAJOITUSMÖKKI (13 KPL) (VEHKALAHDENTIE 166)	Sisämaalausta	Seinien hionta ja maalaus	10 000
0400053 KUKONNOTKO MAJOITUSRAKENNUS (SAUNAOS.+TA (VEHKALAHDENTIE 166)	Ulko-ovien uusiminen	Ulko-ovien uusiminen	3 000

1 302 000