

RISTIPURON PÄIVÄKODIN ILMANVAIHDON RIITTÄVYYTTÄ MITATAAN

Ristipuron päiväkodissa on koettu liian vähäistä ilman vaihtuvuutta erityisesti lepohuoneiloissa. Tämän vuoksi kolmeen lepohuoneeseen asennettiin keväällä koemielessä tilakohtaiset lisäilmakoneet. Kaksi konetta asennettiin vanhalle puolelle ja yksi uudelle puolelle. Käyttäjistä saadun tiedon perusteella lisäilmakoneet ovat parantaneet kyseisten tilojen sisäilman laatua.

Päiväkodin kaikkiin lepohuoneisiin tehdään olosuhdeseurantamittaukset syksyn aikana. Mittaukset päästään aloittamaan todennäköisesti lokakuun loppupuolella.

Mittaustulosten perusteella tehdään päätös mahdollisesta uusien lisäilmanvaihtokoneiden hankkimisesta myös muihin lepohuoneisiin. Mittaukset pyritään tekemään niin, että ne häiritsevät päiväkodin toimintaa mahdollisimman vähän. Mittaukset tekee Trio Oy.