

VARIAN TALVIKKITIEN YKSIKÖSSÄ (KOIVUKYLÄ) SISÄILMAKORJAUKSIA KESÄLLÄ

Sisäilmatilanteen parantamiseksi Varian Talvikkitien yksikköön suunnitellaan korjauksia tulevana kesänä. Koulussa uusitaan vaurioituneita rakenteita tiloista, joissa on eniten ilmennyt sisäilmaan liitettyä oireilua.

Urakoitsijana toimii NCC. Koronavirustilanteen vaikutuksia ei voida vielä arvioida aikatauluihin, joten suunnitelmiin voi tulla merkittäviäkin muutoksia.

Koulussa korjataan kosteusvaurioita ja tutkimuksissa ja katselmuksissa havaittuja puutteita pohjakerroksen tiloissa 003, 027, 028, 029, 040 ja 051 sekä ylemmissä kerroksissa tiloissa 119, 121, 154, 302 ja 378. Korjausten on tarkoitus valmistua lukuvuoden alkuun mennessä.

Muiden tilojen mahdollisista korjauksista tiedotetaan myöhemmin.

Korjaustöihin sisältyy muun muassa pintamateriaalien uusimista, rakennusosien tiivistyskorjauksia, ulkoseinärakenteen ja alakattojen korjausta sekä ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan tarkastusta ja säätöä.

Korjaukset

Korjaukset suunnitellaan tiedossa olevien vaurioiden korjaamiseksi. On hyvin yleistä, että rakenteiden purkamisen yhteydessä löydetään uusia korjausta vaativia kohtia. Nämä korjataan mahdollisuuksien mukaan samalla kertaa. Jos kesätauko ei riitä suunniteltujen korjausten toteuttamiseen, korjauksia jatketaan myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Korjausmenetelmät valitaan siten, että ne nykytietämyksen mukaan huolellisesti toteutettuina estävät päästöjä ja epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan. Tavoitteena on saada terveelliset tilat käyttöä varten.