

VIERTOLAN KOULUN JOKIRANNAN OPETUSPISTEESSÄ SISÄILMAN OLOSUhteITA MITATAAN SYKSYN AIKANA

KATSELMUSKÄYNTI ON TEHTY KEVÄÄLLÄ, LISÄÄ MITTAUKSIA TULOSSA SYKSYLLÄ

Viertolan koulun Jokirannan opetuspiisteessä tehtiin sisäilmakatselmus keväällä 2020, tarkastuksessa haluttiin selvittää sisäilmatilannetta erityisesti muutamassa huonetilassa. Koulussa on myös koettu lämpötilaolosuhteissa ja sisäilman laadussa puutteita paikoitellen. Pattereissa on ollut toimintaongelmaa, patterien toimintaa on tarkastettu ilmoitusten perusteella. Huoltoyhtiö hoitaa patteriverkoston pienkorjauksia ja säätötarpeita.

Kellarikerroksessa on muutamassa tilassa havaittu viemärin hajua ja puutteita sisäilman laadussa. Tarkastuksessa huomattiin, että sähkökeskuksessa oli tiivistämättömiä sähköläpivientejä, maaperästä pääsee ilmavuotojen kautta hajuja ja epäpuhtauksia sähkökeskukseen ja sen kautta viereisiin tiloihin. Läpiviennit tiivistetään ja ilmavuodot estetään, toimenpiteiden pitäisi huomattavasti parantaa näiden tilojen sisäilman laatua.

Rakennuksessa tullaan mittaamaan syksyn aikana olosuhteita, kun tilat ovat taas normaalisti käytössä. Mittauksissa seurataan hiilidioksidin määrää ja tilojen lämpötiloja. Näiden mittausten tuloksista tiedotetaan mittausten jälkeen.