



Tiedote

29.4.2022

## **AURIKOKIVEN PÄIVÄKODISSA KERÄTÄÄN SISÄILMAN OLOSUHDETIETOA**

Päiväkotiin asennetaan mittalaitteita, jotka keräävät tietoa sisäilman olosuhteista. Mittauksin halutaan varmistaa, että ilmanvaihto tiloissa on riittävää. Ilmanvaihtoon liittyviä säätötoimenpiteitä tehdään myös kesän aikana.

**Järjestelmä asennetaan käyttökuntoon tiistaina 17.5.2022. Asennus ei suuresti häiritse päiväkodin normaalia toimintaa.**

Mittalaitteet seuraavat sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa, jonka avulla saadaan tietoa ilmanvaihdon toiminnasta ja tasapainosta. Lisäksi mitataan sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta. Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta mittaamalla voidaan arvioida ilmanvaihdon riittävyttä. Sisäolosuhdeseuranta ei millään tavoin haittaa tilojen normaalia toimintaa. Seurantajärjestelmän tuottaa yritys 720 Degrees.

Päiväkodin henkilökuntaa pyydetään merkitsemään erilliselle lomakkeelle, kuinka monta henkilöä on lepohetken aikana huoneessa, jossa mittausta tehdään (huoneet D116, D123, E112, E113, E208, E209).

Lisätietoa: [sisailma@vantaa.fi](mailto:sisailma@vantaa.fi)