

Vantaan kaupunki
Tilakeskus, kunnossapito

Rakennusten vuosikorjausohjelma vuodelle 2020

HAKUNILA

9391013 AS OY LINNOITUSKUJA 1 (LINNOITUSKUJA 1)	9391013 AS OY LINNOITUSKUJA 1 (LINNOITUSKUJA 1)	Iso ulkovarasto	Ramppi isoon varastoon uusittava/kunnostettava. Varastoon sähköpistoke. Sivuseinälle hyllyjä tai koukkuja. Kaikkien varastojen sisävalaistus tehokkaammaksi. Leena Tuomainen, 0407614399	3 000
9391013 AS OY LINNOITUSKUJA 1 (LINNOITUSKUJA 1)	9391013 AS OY LINNOITUSKUJA 1 (LINNOITUSKUJA 1)	Kahvihuone	Kahvihuoneen seinäkaapin (puolikaappi) siirtäminen ja tilalle taso kahvinkeitintä varten. Leena Tuomainen, 0407614399	1 000
9391015 AS OY KEIHÄSRINNE (KEIHÄSTIE 6)	9391015 AS OY KEIHÄSRINNE (KEIHÄSTIE 6)	Ulkovarastojen(2kpl) ja roskakatoksen korjaus- ja maalaustyö	Keihäspuiston päiväkotimme on kaupungin omistama osake-tila. Pihalla on alkuperäiskunnossa (-85) olevat kaksi ulkovarastoa ja roskakatos. Pienet rakennukset tarvitsevat korjaukset ja maalaukset.	2 000
9391022 VARTIOKUJAN PÄIVÄKOTI (VARTIOKUJA 8)	9391022 VARTIOKUJAN PÄIVÄKOTI (VARTIOKUJA 8)	Ikkunalaudat ja -pokat	Kahvihuoneen, Vaahteramäen ryhmän, Pihlajapolun ryhmän ja Koivukujan ryhmän ikkunalaudat ja -pokat vaativat kunnostamista. Leena Tuomainen, 0407614399	3 000
9394003 KIINT OY HEVOSHAANPOLKU 3/ VATROTALOT 5 OY (HIIRAKKOKUJA 5)	0394003 AISAKELLON PÄIVÄKOTI (HIIRAKKOKUJA 5)	henkilökunnan wc tilan uusiminen	WC tilan parantaminen ja WC istuimen uusiminen	2 000
9394003 KIINT OY HEVOSHAANPOLKU 3/ VATROTALOT 5 OY (HIIRAKKOKUJA 5)	0394003 AISAKELLON PÄIVÄKOTI (HIIRAKKOKUJA 5)	Kylmiön kynnyksien uusiminen	Terveystarkastaja kehottanut keittiön kylmiön kynnyksien uusimista koska nykyinen kulunut ja epähygieninen	1 000
9394003 KIINT OY HEVOSHAANPOLKU 3/ VATROTALOT 5 OY (HIIRAKKOKUJA 5)	0394003 AISAKELLON PÄIVÄKOTI (HIIRAKKOKUJA 5)	Lasten WC tilaan seinät	WC:ssä kävijöiden yksityisyyden suojaksi seinät kunnollisiksi.	3 000
9394003 KIINT OY HEVOSHAANPOLKU 3/ VATROTALOT 5 OY (HIIRAKKOKUJA 5)	0394003 AISAKELLON PÄIVÄKOTI (HIIRAKKOKUJA 5)	Ulko-oven edessä olevien ulkolaattojen uusiminen	Ulkolaatat kuluneet ja talvella liukkaat.	2 000
9394005 KIINT OY HEPORINNE 2 (HEPORINNE 2)	0394005 KIINT OY HEPORINNE 2/ HEPORINTEEN PÄIVÄKOTI (HEPORINNE 2)	ikkunoiden tiivistäminen	Ikkunoihin tarvitaan uudet tiivisteet.	1 500
9394005 KIINT OY HEPORINNE 2 (HEPORINNE 2)	0394005 KIINT OY HEPORINNE 2/ HEPORINTEEN PÄIVÄKOTI (HEPORINNE 2)	wc tilojen kunnostus	Wc tilaan uudet matalat ovet ja niihin salpalukot. Tilat huonokuntoiset ja yleisilme epäsiisti.	5 000
9394064 HEPOPUISTON PÄIVÄKOTI (HEVOSHAANTIE 2)	9394064 HEPOPUISTON PÄIVÄKOTI (HEVOSHAANTIE 2)	Ilmoitustaulut	Ilmoitustaulujen vaihto valkoisiin magneettitauluihin. Tilat henkilökunnan pukuhuone, koko n. 1x1,5, taukotila 1x3 , toimisto 1x 1,5 ja tietokone huone 1,5x2.	2 000
9394064 HEPOPUISTON PÄIVÄKOTI (HEVOSHAANTIE 2)	9394064 HEPOPUISTON PÄIVÄKOTI (HEVOSHAANTIE 2)	Rakennuksen julkisivujen elastisten saumojen uusinta	Julkisivujen elastiset saumat olivat hieman rakoilleet ja irronneet reunoistaan. Saumojen ikää ei tiedetty tarkasti, mutta todennäköisesti ne alkavat lähestyä käyttöikänsä loppua. Elastiset saumat on perusteltua uusien tarkastelujakson alussa muiden julkisivukorjauksien yhteydessä.	2 000

9394070 RAVURIN PÄIVÄKOTI (KAVIOKUJA 5)	9394070 RAVURIN PÄIVÄKOTI (KAVIOKUJA 5)	Seinien maalausta	Seinien maalausta: Kaviokujan puoleisen päädyn tiloissa ruokahuoneiden, eteisten, pikkuhuoneiden seiinä. Keskellä taloa palaverihuoneiden ja työntöjen seinien maalaus.	3 000
9394070 RAVURIN PÄIVÄKOTI (KAVIOKUJA 5)	9394070 RAVURIN PÄIVÄKOTI (KAVIOKUJA 5)	Sisäoven poisto ja äänieristystä	Kaviokujan puoleisessa päädyssä ruokahuoneen ja lepohuoneen välisen oven poisto. Äänieristystarve, henkilökunta kertoo tarkemmin.	2 000
9394070 RAVURIN PÄIVÄKOTI (KAVIOKUJA 5)	9394070 RAVURIN PÄIVÄKOTI (KAVIOKUJA 5)	Sälelkaihtimien korjausta/uusimista	osasta sälelkaihtimia puuttuu nuppeja tai ovat rikki, palaverihuone, ryhmätilat Kaviokujan puoleinen pääty	1 000
9394070 RAVURIN PÄIVÄKOTI (KAVIOKUJA 5)	9394070 RAVURIN PÄIVÄKOTI (KAVIOKUJA 5)	Tankoja eteiseen	Takkatupa ryhmätilan eteinen: kuraeteiseen 2 kpl tankoja, joihin voi ripustaa vaatteita kuivumaan henkareissa	1 000
9394071 SUITSIKUJAN PÄIVÄKOTI (SUITSIKUJA 2)	9394071 SUITSIKUJAN PÄIVÄKOTI (SUITSIKUJA 2)	AIKUISTEN WC TILAN SEINIEN JA LATTIAN UUSIMINEN	Lattian ja seinän väli repsottaa eli ei ole tiivis vaan materiaali on irronnut ja epäsiisti. Myös seinässä ollut jotakin kiinni ja kiinnitysreiät näkyvissä.	5 000
9394071 SUITSIKUJAN PÄIVÄKOTI (SUITSIKUJA 2)	9394071 SUITSIKUJAN PÄIVÄKOTI (SUITSIKUJA 2)	Eteistilojen toimivuuden parantaminen	Ryhmätilojen 3 ja 4 eteistila liian pieni 44 kenkäparille ja tuulikaapin pesualtaan hiekkasidrin tyhjennys mahdotonta kiinteän kenkätelineen alta. 44 kurahousua ei kuivu tässä tilahtaudessa.	3 000
9394071 SUITSIKUJAN PÄIVÄKOTI (SUITSIKUJA 2)	9394071 SUITSIKUJAN PÄIVÄKOTI (SUITSIKUJA 2)	Keittiön lattian uusinta	Keittiön lattia halkeillut ja todella epäsiisti ja kerää likaa.	6 000
9394071 SUITSIKUJAN PÄIVÄKOTI (SUITSIKUJA 2)	9394071 SUITSIKUJAN PÄIVÄKOTI (SUITSIKUJA 2)	Kurahousuille koukut seinään	Ryhmätila numero 1 eteiseen kurahousuille koukut säilytystä varten.	1 000
9394071 SUITSIKUJAN PÄIVÄKOTI (SUITSIKUJA 2)	9394071 SUITSIKUJAN PÄIVÄKOTI (SUITSIKUJA 2)	lukittavien ovien lukkojen uusiminen + avaimet	Lukittavien ovien lukot huonokuntoiset ja sisä - ja ulko-ovien abloy avaimet kuluneet. Ovia ei tahdo saada auki.	5 000
9394071 SUITSIKUJAN PÄIVÄKOTI (SUITSIKUJA 2)	9394071 SUITSIKUJAN PÄIVÄKOTI (SUITSIKUJA 2)	Pyllynpesuallas ns. tynnyrimalli	Ryhmätilaan numero 1- alle 3 vuotiaiden pyllynpesualltaan uusiminen ergonomisesti oikeaoppiseksi jolloin lasta ei tarvitse nostaa ja pitää kiinni pesualltaan päällä.	2 000
9394074 VAV/KANNUSKUJA 5 (KANNUSKUJA 5)	0394074 KANNUSKUJAN PÄIVÄKOTI (KANNUSKUJA 5)	listojen tarkistus ja korjaus	Koko talossa lattia- ja ovilistojen tarkistaminen ja korjaus. Paljon rikkinäisiä listoja. Sanna Junnikkala 0503121652	2 000
9394074 VAV/KANNUSKUJA 5 (KANNUSKUJA 5)	0394074 KANNUSKUJAN PÄIVÄKOTI (KANNUSKUJA 5)	pihavaraston seinän korjaus	Isommalla pihalla varaston maalaus ja seinän korjaus. puuseinän kunto heikko.	2 000
9394074 VAV/KANNUSKUJA 5 (KANNUSKUJA 5)	0394074 KANNUSKUJAN PÄIVÄKOTI (KANNUSKUJA 5)	roskiskatoksen korjaus ja maalaus	Isomman pihan laidalla olevan roskiskatoksen seinä lahoaa. Sanna junnikkala 0503121652	3 000

9395007 RAJAKYLÄN PÄIVÄKOTI (SÄILÄTIE 31)	9395007 RAJAKYLÄN PÄIVÄKOTI (SÄILÄTIE 31)	Roskakatoksen laajennus	Roskakatos on liian pieni nykyiselle jätteiden kierrätykselle. Päiväkoti tahtoi kierrättää muovia mutta muovin keräysastia ei mahdu nykyiseen roskakatokseen.	7 000
9396004 ITÄ-HAKKILAN PÄIVÄKOTI (KESKUSTIE 1 ja 3)	0396101 ITÄ-HAKKILAN PÄIVÄKODIN LISÄRAKENNUS (KESKUSTIE 3)	sisämaalausta, ovenkarmit ym. listoituksien uusiminen		5 000
9396004 ITÄ-HAKKILAN PÄIVÄKOTI (KESKUSTIE 1 ja 3)	0396101 ITÄ-HAKKILAN PÄIVÄKODIN LISÄRAKENNUS (KESKUSTIE 3)	Uudet pimennysverhot		2 000
9491023 LÄNSIMÄEN KOULU + PALLAKSEN TERV.HOITORAKENNUS+T ILAP. PÄIVÄKOTI (PALLASTUNTURINTIE 25 ja 27)	0491023 LÄNSIMÄEN KOULU+laajennus valm. 6/2014 (PALLASTUNTURINTIE 27 A)	Liikuntasalin seinien paikkaus ja luokkien kunnostusta	Liikuntasalin seinissä on useita isoja reikkiä. Seinien paikkaus tarpeen. Pirita Hellberg, rehtori 0401849023 pirita.hellberg@vantaa.fi	10 000
9494009 SOTUNGIN KOULU+HAKUNILAN JALKAPALLOHALLI (VTK) (SOTUNGINTIE 19)	0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	koulurakennuksen vessatilat ja maalauksia	Vessatilojen korjaus, vessat huonossa kunnossa ja käyttäjiä on paljon.	5 000
9494009 SOTUNGIN KOULU+HAKUNILAN JALKAPALLOHALLI (VTK) (SOTUNGINTIE 19)	0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Luokka 116	Sivuseinällä olevan kaapiston kunnostus (kahvoja ja lukkoja on rikki/avain ei sovi lukkoon.	1 500
9494009 SOTUNGIN KOULU+HAKUNILAN JALKAPALLOHALLI (VTK) (SOTUNGINTIE 19)	0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Luokka 215	Kaapiston kunnostus, luokan sähköjohtojen älytaulun ja listojen kiinnitykset. Luokan sähköjohtojen älytaulun ja listojen kiinnitykset viety Manageriin Vantti korjauspalvelut-sähkö	2 000
9494009 SOTUNGIN KOULU+HAKUNILAN JALKAPALLOHALLI (VTK) (SOTUNGINTIE 19)	0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Luokkien pintojen maalaus ja kaapistojen kunnostus	Kotitalousluokkien kaapistot kaipaavat uusimista ja seinäpinnat maalia. Myös yksi uusi kiinnityspinta tarvitaan.	10 000
9494009 SOTUNGIN KOULU+HAKUNILAN JALKAPALLOHALLI (VTK) (SOTUNGINTIE 19)	0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Oppilaiden WC-tilat kunnostusta	WC-tilan kunnostusta	5 000
9494009 SOTUNGIN KOULU+HAKUNILAN JALKAPALLOHALLI (VTK) (SOTUNGINTIE 19)	0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Pimiön muuttaminen muuhun käyttöön	Koulurakennuksen kolmannessa kerroksessa on pimiöhuone, joka ei ole ollut vuosiin käytössä. Sen muuttaminen muuhun käyttöön, josta on huutava pula koulussa.	3 000
9494009 SOTUNGIN KOULU+HAKUNILAN JALKAPALLOHALLI (VTK) (SOTUNGINTIE 19)	0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Ulko-ovien ja ulkopuolisten rakennusosien maalausta	Ulko-ovien ja ulkopuolisten rakennusosien maalausta	8 000
9494012 LEHTIKUUSEN KOULU/ HAVU 1.8.2015 LUK (ENT.HAKUNILANRINTEEN KOULU) (HIIRAKKOTIE 18)	0494101 LEHTIKUUSEN KOULU/ HAVU 1.8.2015 LUK (ENT.HAKUNILANRINTEEN KOULUN VOIMISTELUSALIRAK (HIIRAKKOTIE 18)	Liikuntasalin poistumistien ovet	Ovet uusittava palotarkastajan kehoituksen mukaan.	10 000

9494016 KIMOKUJAN PÄIVÄKOTI (ENT. KOULU)+HAKUNILAN KIRJASTO (KIMOKUJA 5)	9494016 KIMOKUJAN PÄIVÄKOTI (ENT. KOULU)+HAKUNILAN KIRJASTO (KIMOKUJA 5)	sisäporttien uusiminen	Nykyiset sisäportit eivät pysy paikoillaan ja ovat vääntyneet, tarvitaan tukevammat tilalle.	3 000
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Höyrysaunatilojen kunnostaminen	Höyrysaunat ja niiden erilliset pesuhuoneet ovat korjauksen tarpeessa. valokuidut repsottaa, puitteet homeessa jne.	3 000
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Miesten pukuhuoneen ovi	Miesten pukuhuoneen ovi käytävältä on nurinkurinen käyttäjille. Oven saranointi on arkkitehdin näkemyksen mukainen (näköeste) mutta ei tässä tapauksessa ole käytännöllinen. Saranointi on syytä vaihtaa vastakkaiselle puolelle oven käytön helpottamiseksi. Näköeste voidaan hoitaa sisäverholla tms.	2 000
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Pesuhuoneiden ja pukuhuoneiden saluunaovet	Pesuhuoneiden ja pukuhuoneiden saluunaovet on uusittava ikkunallisiksi. Nykyisissä saluunaovista puuttuu ikkuna niin alas, että voi havaita onko oven takana lapsi. Nykyiset ovet eivät ole pienille uimahallin käyttäjille riittävän turvalliset.	6 000
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Saunojen lauteiden uusiminen ja ja seinien suojaus käsittely		15 000
9495001 RAJAKYLÄN KOULU (LATUKUJA 1)	9495001 RAJAKYLÄN KOULU+NEUVOLA+ASU NTOLA (LATUKUJA 1)	Käytävän seinien paikkaus ja maalaus	Käytävän seinien paikkaus ja maalaus uudella puolella (jätettiin kesken vuonna 2017) , Halkeamia joka puolella .	2 000
9495001 RAJAKYLÄN KOULU (LATUKUJA 1)	9495001 RAJAKYLÄN KOULU+NEUVOLA+ASU NTOLA (LATUKUJA 1)	Sälekaihtimet luokkahuoneeseen 107	Verhojen tilalle sälekaihtimet luokkahuoneeseen 107 vanhalle puolelle , nykyiset verhot hankala saada kiinni tarvittaessa ja mahdollisesti myös kalvo ulkopuolelle estämään luokkaan tulevaa auringon valon lämpöä isoista ikkunapinnoista.	500
9495001 RAJAKYLÄN KOULU (LATUKUJA 1)	9495001 RAJAKYLÄN KOULU+NEUVOLA+ASU NTOLA (LATUKUJA 1)	Keskusradion uusimien	Keskusradion uusimien	7 000
9496002 ITÄ-HAKKILAN KOULU (KOULUTIE 8)	0496002 ITÄ-HAKKILAN KOULU (KOULUTIE 8)	sisäseinät	Koulumme sisäseinä ei ole maalattu vuosikausiin ja käytön jälkiä alkaa olla runsaasti. Toivomme uutta maalipintaa käytäviin.	5 000
9497007 KUUSIJÄRVEN ULKOILUMAJA (KUUSIJÄRVENTIE 3)	0497007 KUUSIJÄRVEN ULKOILUMAJA (KUUSIJÄRVENTIE 3)	Saunojen lauteiden uusiminen, seinien ovien ja penkkien vahaus		15 000
9694029 SKOMARSIN TORPPA (kokous+juhlatila) (RATSUMIEHENPOLKU 4)	0694029 SKOMARSIN TORPPA (RATSUMIEHENPOLKU 4)	Lattian kevythionta ja lakkaus	Lattian kevythionta ja lakkaus	1 000

KORSO

9381039 MAAUUNINPOLUN PÄIVÄKOTI (MAAUUNINPOLKU 1)	9381039 MAAUUNINPOLUN PÄIVÄKOTI (MAAUUNINPOLKU 1)	ulkovarastojen kunnostus	varaston sisätilojen kunnostus. Uudet hyllyt	2 000
9381040 METSÄLINNUN PÄIVÄKOTI (MAAKOTKANPOLKU 1)	0381040 METSÄLINNUN PÄIVÄKOTI (MAAKOTKANPOLKU 1)	Ryhmien ala- ja yläkaappien uusiminen		10 000
9381048 KORSON KESKUSTAN LEIKKIK. SUOJARAK (ANKKALAMPI)+ KORSON PIENTEOLLISUUSTALO OY (KORSONTIE 11)	0381048 KORSON KESKUSTAN LEIKKIKENTTÄRAKENN US (ANKKALAMPI) (KORSONTIE 11)	roskakatos	roskakatos tulisi uusia niin, että siellä myös lajittelun mahdollisuus	5 000
9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	laitoshuollon pyykinpesutila maalus ja uuden kalusteet	Pyykinpesutila alkuperäisessä kunnossa, 33 vuotta vanhat pinnat ja kalusteen. Seinät epäsiistin näköiset. uudelleen maalaus. Kalusteet alkuperäiset. Huonossa kunnossa. Ergonomisesti liian matalat. Uudet kalusteet ja uudelleen kalustejärjestely tilaan toimivammaksi.	3 000
9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	Loppujen ovenkarmien loppuun maalaaminen	Maalaaminen jäi kesken eräisten ovenkarmien maalaaminen talossa loppuun	2 000
9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	Rikkiäisten rullaverhojen kunnostus ja uusiminen	Rikkiäisten rullaverhojen kunnostaminen ja uusiminen	1 000
9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	Sisämaalausta	sisämaalausta. Maali hilseilee.	2 000
9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	säleikaihtimet länsipuolen ikkunoihin.	Kaikkiin länsipuolen ikkunpohin säleikaihtimet ehkäisemään kuumuutta ja aurinkonvaloa(Ylä- ja alakerta)	2 000
9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	Ulkovarastoissa lahonneita puita ja maali hilseilee maalauskorjauksia		2 000
9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	9381050 KIIRUNATIEN PÄIVÄKOTI (KIIRUNATIE 3)	Verstaan hakamien korjaus ja seinien maalaus	Verstaan seinissä halkeamia. Seinät alkuperäisessä kunnossa.Seinien maalalminen	1 000
9381051 METSONKOTI (METSOTIE 23)	9381051 METSONKOTI (METSOTIE 23)	Korson Metson koti , sisäseinien maalausta	Sisäseinien maalausta	3 000

9383006 ILVESPUISTON PÄIVÄKOTI (ILVESTIE 2)	9383006 ILVESPUISTON PÄIVÄKOTI (ILVESTIE 2)	Pimennysverhot nukkumahuoneisiin	Kaikkiin nukkumahuoneisiin (7 huonetta) pimennysverhot. Minna Liukko 0405269422 minna.liukko@vantaa.fi	3 000
9383006 ILVESPUISTON PÄIVÄKOTI (ILVESTIE 2)	0383006 ILVESPUISTON PÄIVÄKOTI (ILVESTIE 2)	Akustiikka-levyjä pienten aulaan	Kaikumisen estämiseksi ja äänen vaimentamiseksi pienten aulaan. minna.liukko@vantaa.fi 0405269422	1 000
9383006 ILVESPUISTON PÄIVÄKOTI (ILVESTIE 2)	0383006 ILVESPUISTON PÄIVÄKOTI (ILVESTIE 2)	DB-ovi Rubiinien ja Kristallien väliin	Nyt tavallinen sisäovi, jonka toisella puolella pienten nukkumatila ja toisella puolella isompien leikkitala. Tarvitaan ääntä eristävä ovi. minna.liukko@vantaa.fi 0405269422	1 000
9383006 ILVESPUISTON PÄIVÄKOTI (ILVESTIE 2)	0383006 ILVESPUISTON PÄIVÄKOTI (ILVESTIE 2)	Kamerajärjestelmän rakentaminen	Kamerajärjestelmän rakentaminen	10 000
9383006 ILVESPUISTON PÄIVÄKOTI (ILVESTIE 2)	0383006 ILVESPUISTON PÄIVÄKOTI (ILVESTIE 2)	Pesupaikka Kristallien ja Helmien välikköön	Joku ratkaisu lasten pesumahdollisuudeksi myös tässä välikkössä. Joko pesuallas tai oven puhkaisu toiseen välikköön. (Nykyään joka ryhmässä myös 1-5 v.) minna.liukko@vantaa.fi 0405269422	5 000
9383015 ASUNTOSÄÄTIÖ/KÄÄRMET ALO METSOLAN PÄIVÄKOTI (METSOLANTIE 7)	9383015 ASUNTOSÄÄTIÖ/KÄÄRMET ALO METSOLAN PÄIVÄKOTI (METSOLANTIE 7)	Pientenryhmän WC-tilaan pesuallas peppupesuja varten.	WC-tilasta puuttuu isompi pesuallas pienten lasten peppupesuja varten. Tilassa on suihku ja käsienpesuallas. Tällä hetkellä peppupesut joudutaan suorittamaan käsienpesuallasta. Suihkua käytettäessä koko Wc-tila kastuu, eikä pienet lapset osaa seistä itse pesun aikana. Kunnan pesuallas tarvitaan kiireesti. Nykyinen järjestely ei toimi.	2 000
9383033 METSOLANMÄEN PÄIVÄKOTI (SOPELIPOLKU 4)	9383033 METSOLANMÄEN PÄIVÄKOTI (SOPELIPOLKU 4)	Akustiikkalevyjet Wc-tiloihin ja eteiseen, sekä väestösuojan leikkitalaan.	Henkilökunnan työhyvinvoinnin kannalta olisi erittäin tärkeää, että 3 wc-tilan ja toisen eteisen kattolevyt vaihdettaisiin akustiikkalevyihin. Tätä toimenpidettä puoltaa työterveyshuollon lääkärin lausunto. Yhden eteis- ja wctilan kattolevyt on jo vaihdettu akustiikkalevyihin. Henkilöliunnan liikkua eri ryhmässä, loppujenkin tilojen akustiikan parantaminen olisi perusteltua, jotta henkilökunta voi joustavasti työskennellä eri ryhmässä.	6 000
9383033 METSOLANMÄEN PÄIVÄKOTI (SOPELIPOLKU 4)	9383033 METSOLANMÄEN PÄIVÄKOTI (SOPELIPOLKU 4)	Ulkona Pilareiden ym. maalausta		2 000
9386025 SIIMAPUISTON (NIKINMÄKI II) PÄIVÄKOTI VALM. 1.9.2012 (HARRIKUJA/HARRIPOLKU)	9386025 SIIMAPUISTON (NIKINMÄKI II) PÄIVÄKOTI VALM. 1.9.2012 (HARRIKUJA/HARRIPOLKU)	ulkona varastojen ym. maalausta		3 000
9388012 VALLINOJAN PÄIVÄKOTI + VIERUMÄEN ENT. SIVUKOULU (VARISKUJA 2)	9388012 VALLINOJAN PÄIVÄKOTI + VIERUMÄEN ENT. SIVUKOULU (VARISKUJA 2)	Pihan valaistus	Pihalle pylvasvalaisimien uusiminen	10 000
9388012 VALLINOJAN PÄIVÄKOTI + VIERUMÄEN ENT. SIVUKOULU (VARISKUJA 2)	0388012 VALLINOJAN PÄIVÄKOTI (VARISKUJA 2)	Keinun alusmatto	Keinujen alusmaton uusinta	10 000

9388012 VALLINOJAN PÄIVÄKOTI + VIERUMÄEN ENT. SIVUKOULU (VARISKUJA 2)	0388012 VALLINOJAN PÄIVÄKOTI (VARISKUJA 2)	Pihavalaistuksen uusimien	Pihavalaistuksen uusimien	10 000
9388012 VALLINOJAN PÄIVÄKOTI + VIERUMÄEN ENT. SIVUKOULU (VARISKUJA 2)	0388012 VALLINOJAN PÄIVÄKOTI (VARISKUJA 2)	Vanhojen välineiden uusinta, keinu.	Vanhojen välineiden uusintaa , kuten keinu yms.	10 000
9481001 VIERUMÄEN KOULU (LEHMUSTONTIE 9 (ENT.SAVIONTIE 9))	0481001 VIERUMÄEN KOULU (LEHMUSTONTIE 9)	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian kevythionta ja lakkaus	3 000
9481001 VIERUMÄEN KOULU (LEHMUSTONTIE 9 (ENT.SAVIONTIE 9))	0499025 VIERUMÄEN KOULUN PAVILJONKI B LISÄTILA (LEHMUSTONTIE 9)	Huoltotikkaat puuttuvat kummastakin päädyistä sekä kattosilta	Huoltotikkaat asennettav kumpaankin pätyyn ja kattosilta asennettava tarpeelliselle osalle kattoa.	5 000
9481001 VIERUMÄEN KOULU (LEHMUSTONTIE 9 (ENT.SAVIONTIE 9))	0499025 VIERUMÄEN KOULUN PAVILJONKI B LISÄTILA (LEHMUSTONTIE 9)	Julkisivun maalaus	Julkisivu jäänyt melko epäsiistiin kuntoon graffittien poiston jälkeen. Rakennusvalvonta kehotti maalaamaan.	5 000
9481013 RUUSUVUOREN/HANALAN KOULU (KISATIE 21)	0499018 RUUSUVUOREN PAVILJONKI/ JÄRJESTÖTILA 1.4.2015 (KISATIE 21)	Sadevesikourut	Sadevesikourujen uusiminen. Nykyisiä ei saa puhdistettua = ne ovat tukossa. Kaatosateella vesi roisukuu luiskan kohdalla käyttäjien päälle.	3 000
9481024 KORSON KOULU (KISATIE 29)	9481024 KORSON KOULU (KISATIE 29)	Vanhan koulun liikuntasalin julkisivun kunnostus	Julkisivun korjaus	10 000
9481024 KORSON KOULU (KISATIE 29)	0481024 KORSON KOULU (KISATIE 29)	Liikuntasalin lattian (483 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (483 m2) kevythionta ja lakkaus	3 000
9481038 VIERUMÄEN KOULU/ KULOMÄEN OPETUSPISTE (ENT.KULOMÄEN KOULU) (MAAUUNINPOLKU 3)	9481038 VIERUMÄEN KOULU/ KULOMÄEN OPETUSPISTE (ENT.KULOMÄEN KOULU) (MAAUUNINPOLKU 3)	sisäseinien maalausta	Sisätilojen maalaus tulisi tarpeeseen. Paljon käytön jälkiä.	5 000
9481043 KIINT OY KORSONTIE 2 (KORSONTIE 2)	0481043 KORSON ASUKASTILA (ent. NUORISOTILA ent. KIRJASTO)/Konsas 1.10.2018 luk (KORSONTIE 2)	Korson asukastilan sisäseinien maalaus	Korson asukastilan seinien siistiminen ja maalaaminen (peruste: vanha tila joka kaipaa päivittämistä).	3 000
9482016 MIKKOLAN YHTENÄISKOULU (LYYRA) (LYYRANPOLKU 4)	0482016 MIKKOLAN YHTENÄISKOULU (LYYRA) (LYYRANPOLKU 2)	Keskusradion uusiminen	Keskusradion uusiminen	10 000
9485001 JOKIVARREN KOULU+PALLOKENTÄN SUOJARAK. (SORVATIE 16)	9485001 JOKIVARREN KOULU+PALLOKENTÄN SUOJARAK. (SORVATIE 16)	Ulko maalaus	Kohdekierrolla rakennusvalvonnan tarkastaja huomautti julkisivun sotkuista ja pyysi, että julkisivu maalataan	2 000

9485001 JOKIVARREN KOULU+PALLOKENTÄN SUOJARAK. (SORVATIE 16)	0485001 JOKIVARREN KOULU (SORVATIE 16)	Muutos tarpeet opetustoimintaa varten	Jokivarren koulun paviljongissa oleva tilaa muutostarpeita opetukselle. Sami Suomela, rehtori / 0400297424	10 000
9486009 NIKINMÄEN KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)	0486009 NIKINMÄEN KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)	Huoltotikkaat ja kattosilta puuttuvat	Huoltotikkaat ja kattosilta on hankittava ja asennettava	5 000
9486009 NIKINMÄEN KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)	0486009 NIKINMÄEN KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)	Päiväkodin vaunukatoksen korjaus	Päiväkodin sisäänkäynnin yhteydessä on lasten rattaille ja vaunuille katos, johon sataa vettä ja lunta. Katoksen korjaaminen niin, että sadevedet ja lumet valuvat ulkokopuolelle. n. 1000-2000e	4 000
KOIVUKYLÄ				
9374020 RAUTKALLION PÄIVÄKOTI (RAUTKALLIONKATU 5)	0374020 RAUTKALLION PÄIVÄKOTI (RAUTKALLIONKATU 5)	Rakennuksen länsipäädyn sisäänkäynnin muutostyö	Nykyisten portaitten poistaminen ja kulku muutetaan luiskaksi etelästä päin.	3 000
9470005 VARIA/ KOIVUKYLÄN (ENT. TALVIKKITIEN) TOIMIPISTE (TALVIKKITIE 119)	0470005 VARIA/ KOIVUKYLÄN (ENT. TALVIKKITIEN) TOIMIPISTE (TALVIKKITIE 119)	Esiintymislavan lattian kevythionta ja maalaus	Esiintymislavan lattian kevythionta ja maalaus	1 000
9470005 VARIA/ KOIVUKYLÄN (ENT. TALVIKKITIEN) TOIMIPISTE (TALVIKKITIE 119)	0470005 VARIA/ KOIVUKYLÄN (ENT. TALVIKKITIEN) TOIMIPISTE (TALVIKKITIE 119)	Kameroiden lisääminen		10 000
9473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	9473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Vanhan koulun sisätilojen maalauksia ym	Etapin taukotilasta (101) puuttuu jalkalistoja. Vanhojen sisäövien kunnostuksia. Käytävän seinien puhdistus/maalaus ja porraskaiteen maalaus. Kotitalousluokan patterin maalaus. Etappiluokan (102) ja musiikkiluokan lattian maalaus.	5 000
9473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	0473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Liikuntasalin lattian (221 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (221 m2) kevythionta ja lakkaus	1 500
9473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	0473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Ruokalan lattian (119 m2) kevythionta ja lakkaus	Ruokalan lattian (119 m2) kevythionta ja lakkaus	1 000
9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (KUSTAANTIE 10)	0473021 KOIVUKYLÄN KOULU + KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (KUSTAANTIE 10)	Liikuntasalin lattian (605 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (605 m2) kevythionta ja lakkaus	4 000
9473021 KOIVUKYLÄN KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (KUSTAANTIE 10)	0473021 KOIVUKYLÄN KOULU + KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (KUSTAANTIE 10)	Päiväkodin ikkunoiden korjausta	Listoituksien uusimista, tiivisteet, maalauskorjauksia	3 000
9475001 PÄIVÄKUMMUN KOULU (ISMONTIE 2)	9475001 PÄIVÄKUMMUN KOULU (ISMONTIE 2)	Julkisivun muutostyö kylmän tuuliikaapin teolla	Asunnon ja koulun yhdistäminen suojaseinällä tai muu toimenpide tilan yhdistämiseksi	30 000

9674003 HAVUKOSKEN KÄSITYÖKESKUS (Värbacka) (PELTONIEMENKUJA 3)	9674003 HAVUKOSKEN KÄSITYÖKESKUS (Värbacka) (PELTONIEMENKUJA 3)	Lattioiden uusiminen vinyylilam. ja sisämaalausta		10 000
--	--	--	--	--------

TIKKURILA

9061004 KAUPUNGINTALO + GALLERIA K (ASEMATIE 7)	0061004 KAUPUNGINTALO (ASEMATIE 7)	kaupungintalon pihalle johtavien liuskekiviportaiden korjaus	portaiden liuskekivet irtoilevat	2 000
9061004 KAUPUNGINTALO + GALLERIA K (ASEMATIE 7)	0061004 KAUPUNGINTALO (ASEMATIE 7)	parkkihalliin johtavan yhdyskäytävän vesivuotojen korjaus	yhdyskäytävään valuu vettä mm.katosta	3 000
9061011 KIINT OY VANTAAN SÄÄSTÖTALO (KIELOTIE 20 C)	9061011 KIINT OY VANTAAN SÄÄSTÖTALO (KIELOTIE 20 C)	Ennaltaehkäisevä terv.hoito, keittiön uudistaminen	keittiön uudistaminen. Jaana Karvonen-Lemmetty/Heini Koskensalo-Kleemola	7 000
9061040 KIINT OY TIKKURILAN RAHA-ASEMA (ASEMATIE 2)	0061040 TIKKURILAN RAHATOIMISTO (ASEMATIE 2)	Ajanvaraukseen esteetön WC- tila	Ajanvaraukseen 3.krs pitäisi saada esteetön inva-WC. Ilmoittaja Merja Pehkonen/Heini Koskensalo-Kleemola	10 000
9061040 KIINT OY TIKKURILAN RAHA-ASEMA (ASEMATIE 2)	0061040 TIKKURILAN RAHATOIMISTO (ASEMATIE 2)	Sälelkaihtimien ja rullaverhojen korjaus/uusiminen	Sälelkaihtimet ja rullaverhot ovat rikki osassa huoneissa. Huoneisiin tarvitaan suojaa auringon paahteelta. Ilmoittaja Merja Pehkonen/Heini Koskensalo-Kleemola	2 000
9360054 YRTTITIEN PÄIVÄKOTI (ANISKUJA 1)	9360054 YRTTITIEN PÄIVÄKOTI (ANISKUJA 1)	Pääatalo/ yhdestä nukkumahuoneesta puuttuu kaappisängyt	Henkilökunta toivoo kaappisängyt/ työergonomia	10 000
9360054 YRTTITIEN PÄIVÄKOTI (ANISKUJA 1)	9360054 YRTTITIEN PÄIVÄKOTI (ANISKUJA 1)	pääatalon / ikkunoiden ja ovien korjaus	Ikkunoiden tiivistykset puuttuvat useimmista ikkunoista(suora yhteys ulkoilmaan)+ ikkunalautojen tiilet haljonneet	3 000
9360054 YRTTITIEN PÄIVÄKOTI (ANISKUJA 1)	9360054 YRTTITIEN PÄIVÄKOTI (ANISKUJA 1)	sisäseinien maalausta		3 000
9360054 YRTTITIEN PÄIVÄKOTI (ANISKUJA 1)	9360054 YRTTITIEN PÄIVÄKOTI (ANISKUJA 1)	Valkokangas saliin	Kiinteä valkokangas saliin	2 000
9361074 VAV/LUMMETIE 11 (LUMMETIE 11)	0361074 KÄMMEKKÄPUISTON PÄIVÄKOTI (LUMMETIE 11)	Kaappisänkyjä isojen puolelle		10 000
9361083 KUUSELAN PERHEKUNTOUTUSKESKU S + OMAKOTITALO (AA- KERHO) (TALVIKKIRINNE 6/ ORVOKKITIE 16)	0661069 222. TOIMISTORAKENNUS (AA-KERHO) vuokrasop.puuttuu (ORVOKKITIE 16)	Käyttövesijärjestelmän kunnostusta	Vanhojen putkistojen kunnostusta.	9 000

9361083 KUUSELAN PERHEKUNTOUTUSKESKUS + OMAKOTITALO (AA-KERHO) (TALVIKKIRINNE 6/ ORVOKKITIE 16)	0661069 222. TOIMISTORAKENNUS (AA-KERHO) vuokrasop.puuttuu (ORVOKKITIE 16)	Viemärijärjestelmän kunnostusta	Vanhojen viemärien uusimista.	9 000
9361097 LEHDOKIN PÄIVÄKOTI (ORVOKKITIE 6)	9361097 LEHDOKIN PÄIVÄKOTI (ORVOKKITIE 6)	pienen puolen sisäovien korjaus/uusiminen	pienen puolella (2 pienten ryhmää) on molemmilla 4 sisäovea, jotka kaipaavat uusimista. Ovien alaosa noin metrin korkeudelta on oven viilut tikkuiset ja vaaraksi lapsille. Ikkunalliset ovet tarvitaan tilalle. Maarit Raunio	2 000
9361097 LEHDOKIN PÄIVÄKOTI (ORVOKKITIE 6)	0361097 LEHDOKIN PÄIVÄKOTI (ORVOKKITIE 6)	Julkisivujen puuosien, ikkunoiden ovien ja sokkelin maalaus		17 000
9361097 LEHDOKIN PÄIVÄKOTI (ORVOKKITIE 6)	0361097 LEHDOKIN PÄIVÄKOTI (ORVOKKITIE 6)	Salin lattian (50 m2) kevythionta ja lakkaus	Salin lattian (50 m2) kevythionta ja lakkaus	1 000
9362021 HOAS/AKANAPOLKU 2 (AKANAPOLKU 2)	0362021 SATOMÄEN PÄIVÄKOTI (AKANAPOLKU 2)	Suoja-aidat keinuille	Molemmille keinu-alueille metallinen tai puinen suoja- aitaus.	10 000
9362025 JOKINIEMEN PÄIVÄKOTI (OHRATIE 4/ URHEILUTIE 1)	0362025 JOKINIEMEN PÄIVÄKOTI (OHRATIE 4/ URHEILUTIE 1)	Liuku / kiipeilyteline pienten ja isojen käyttöön	Vanhan telineen poisto ja uusi tilalle	10 000
9362025 JOKINIEMEN PÄIVÄKOTI (OHRATIE 4/ URHEILUTIE 1)	0362025 JOKINIEMEN PÄIVÄKOTI (OHRATIE 4/ URHEILUTIE 1)	Sälekaihtimet	Sälekaihtimet kaikkiin päiväkodin ikkunoihin Johanna.jarvisalo@vantaa.fi	3 000
9363056 LUMMEPOLUN PÄIVÄKOTI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50 A)	9363056 LUMMEPOLUN PÄIVÄKOTI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE E 50 A)	Kaappisänkyjä	2 lapsiryhmään kiinteiden kaappisänkyjen hankinta ja asennus. Soile Ikäläinen-Nyman, p. 040 5398048	10 000
9365004 AS OY UUSINIITYNPUISTO (KOIVUKYLÄNTIE 37-39)	0365004 MALMINIITYN PÄIVÄKOTI (KOIVUKYLÄNTIE 37-39)	Kerrostalon toimistohuoneen lattian uusiminen	Lattiassa keltainen leviävä läikkä ollut jo pitkään. Lattiaa käynyt myös kiinteistön ja kaupungin huolto katsomassa, mutta asialle ei ole tapahtunut mitään. Erittäin ruma, näkyvällä paikalla ja kummallinen-herättää paljon epäilyksiä ja keskusteluja.	2 000
9365004 AS OY UUSINIITYNPUISTO (KOIVUKYLÄNTIE 37-39)	0365004 MALMINIITYN PÄIVÄKOTI (KOIVUKYLÄNTIE 37-39)	Päätalon väliovet	Osakorjausremontissa loppuvuodesta 2018 jäivät talon sisäovet uusimatta. Ovet ovat lohkeilleet, likaiset, yhdestä kulma pois. Pyydettiin laittamaan vuosikorjausehdotukseen.	10 000
9365060 TAMMENKOLO RYHMÄPERHEPK (RAATETIE 9)	9365060 TAMMENKOLO RYHMÄPERHEPK (RAATETIE 9)	Keittiön korjausta	Keittiön kaapien korjausta tasojen vaihtoa	3 000
9365060 TAMMENKOLO RYHMÄPERHEPK (RAATETIE 9)	9365060 TAMMENKOLO RYHMÄPERHEPK (RAATETIE 9)	Lasten hygienia-tilojen ja vessojen kunnostus	Wc ja lasten pesutilat tulee kunnostaa. Lasten vessan lavuaari pitää vaihtaa ja sijoittaa 2-3 vuotiaiden lasten korkeuteen. Terveysriski!	1 000

9365060 TAMMENKOLO RYHMÄPERHEPK (RAATETIE 9)	9365060 TAMMENKOLO RYHMÄPERHEPK (RAATETIE 9)	Sisätilojen maalausta		3 000
9365060 TAMMENKOLO RYHMÄPERHEPK (RAATETIE 9)	9365060 TAMMENKOLO RYHMÄPERHEPK (RAATETIE 9)	Talon ulkopuolen korjaus ja maalaus	Rakennus on ollut liian pitkään hoitamattomana. Ulkopinnat tarvitsevat maalausta ja ja korjaustoimenpiteitä.	10 000
9367006 MISTELIN PÄIVÄKOTI (MISTELIKUJA 24 / TULPPAANITIE 44)	9367006 MISTELIN PÄIVÄKOTI (MISTELIKUJA 24 / TULPPAANITIE 44)	Lattiapohjan eristys	Kissankirppujen ja Heinähukkien ryhmien lattiat ovat liian kylmät. Lämpötila laskee talvisin alle 12 asteeseen. Talon pohja ryhmien kohdalla on pylväiden varassa. Asiasta on jo ilmoitettu kaksi vuotta sitten.	10 000
9367006 MISTELIN PÄIVÄKOTI (MISTELIKUJA 24 / TULPPAANITIE 44)	0367006 MISTELIN PÄIVÄKOTI (MISTELIKUJA 24 / TULPPAANITIE 44)	Jalkalistojen uusiminen	Lattian puuöljykäsittelyissä likaantuneiden jalkalistojen uusiminen. Uudet jalkalistat lattianvärisiä. Matti Tekoniemi	3 000
9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	Akustiikkalevyjen uusimista	Melun madaltaminen akustiikkalevyjen uusimisella ja lisäämisellä. Akustiikkalevyistä olemassa olevista paljon rikkonaisia ja kastuneita, murenevia, vanhoja villasia - näiden tilalle uudet ja mahdollinen lisääminen. Melumittaus ollut yksikössämme ja meluntaso on kova.	3 000
9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	Huopakaton kuntotarkastus	Vanhantalon katon kunnon tarkistaminen ja sen mahdollinen vaihtaminen. Alkuperäinen vuodelta 1987. Paikkailtu.	1 000
9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	Seinälaattojen korjaus vesileikkihuone		2 000
9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	Sälekaihtimet	Ikkunoihin sälekaihtimet varsinkin kesäisin paahteen helpottamiseksi ja lepo huoneiden pimentämiseen.	1 000
9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	Ulko-ovien kynnykset	Talvella ulko-ovet eivät mene kiinni, puisten kynnysten turpoamisen takia.	1 000
9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	Uuden talon välitilan verhotanko	Uuden talon välitilan katossa olevan verhotangon vaihtaminen kiskoksi. Tanko tippuu lasten päälle leikkeihin.	1 000
9368016 BERGKULLA PIENRYHMÄKOTI (NEITSYTKUJA 5 (ENT. NEITSYTPOLKU))	9368016 BERGKULLA PIENRYHMÄKOTI (NEITSYTKUJA 5 (ENT. NEITSYTPOLKU))	Kanslian seinien maalaus	Kanslian seinien maalaus. Heini Koskensalo-Kleemola	1 000
9368016 BERGKULLA PIENRYHMÄKOTI (NEITSYTKUJA 5 (ENT. NEITSYTPOLKU))	9368016 BERGKULLA PIENRYHMÄKOTI (NEITSYTKUJA 5 (ENT. NEITSYTPOLKU))	Keittiön kaapistojen korjaus / uusiminen	Keittiön alakaapit ja laatikosto on osittain rikki. Heini Koskensalo-Kleemola	5 000
9368016 BERGKULLA PIENRYHMÄKOTI (NEITSYTKUJA 5 (ENT. NEITSYTPOLKU))	9368016 BERGKULLA PIENRYHMÄKOTI (NEITSYTKUJA 5 (ENT. NEITSYTPOLKU))	Lasten huoneiden maalaus ja ovien uusiminen	1 lastenhuoneen sisäoven uusiminen, 1 lastenhuoneen seinien kolojen paikkaus ja maalaus, oven ja karmien uusiminen. Heini Koskensalo-Kleemola	1 000

9368016 BERGKULLA PIENRYHMÄKOTI (NEITSYTKUJA 5 (ENT. NEITSYTPOLKU))	9368016 BERGKULLA PIENRYHMÄKOTI (NEITSYTKUJA 5 (ENT. NEITSYTPOLKU))	Säleverhojen hankinta	Ikkunoiden väliin laitettavien säleverhojen hankinta lasten huoneisiin. Heini Koskensalo-Kleemola	1 000
9368016 BERGKULLA PIENRYHMÄKOTI (NEITSYTKUJA 5 (ENT. NEITSYTPOLKU))	9368016 BERGKULLA PIENRYHMÄKOTI (NEITSYTKUJA 5 (ENT. NEITSYTPOLKU))	WC:den ovien ja karmien ja kalusteiden uusiminen	Kahden wc:n ovien ja karmien uusiminen. Yhden WC:n peiliikaapin uusiminen. Heini Koskensalo-Kleemola	2 000
9461001 VANTAAN OPISTOTALO (ent. Keskuspuiston koulu) (LUMMETIE 5)	0461101 VANTAAN OPISTOTALO PIHARAKENNUS (LUMMETIE 5)	Rakenteiden ja maalauskorjauksia	Rakennuksen ulkoseinien sokkelit huonokuntoiset, kaipaavat kunnostusta ja maalausta. petri.vahtera@vantaa.fi 040-8467454	10 000
9461035 TIKKURILAN NUORISOTILA TONTTULA (RATATIE 2)	9461035 TIKKURILAN NUORISOTILA TONTTULA (RATATIE 2)	Sisämaalausta ja -kunnostusta	Ratatie 2 , 01300 Vantaa, puutalo Kipinä -talo, sisämaalauksia: seinä , ikkunanpuitteita, rappukäytävä,	5 000
9461048 VANTAAN KIRJASTOTALO (LUMMETIE 4)	9461048 VANTAAN KIRJASTOTALO (LUMMETIE 4)	Kirjaston asiakas wc-tilojen uudistus	Tikkurilan kirjaston aulassa olevat asiakas wc:t ja lastenjoitohuone pitäisi uudistaa, kulahtaneisuudesta tulee palhon asiakaspalautetta	10 000
9461048 VANTAAN KIRJASTOTALO (LUMMETIE 4)	9461048 VANTAAN KIRJASTOTALO (LUMMETIE 4)	Kirjaston musiikkiosaston oven korjaus ja maton vaihto	Tikkurilan kirjaston musiikkiosaston studion ovi pitäisi korjata ja soittohuoneen matto vaihtaa kokonaan.	5 000
9461084 TIKKURILAN VANHA ASEMA (HERTAKSENTIE 1)	0461084 TIKKURILAN VANHA ASEMA/KAUPUNGIN MUSEO ostettu 11.12.08 (HERTAKSENTIE 1)	Kattosiltojen ja lapetikkaiden uusiminen		3 000
9462001 DICKURSBY SKOLA (URHEILUTIE 4)	0462001 DICKURSBY PÄÄKOULU (UUSI OSA 1957)+laajennus (pk) valm.1.2.2014 (URHEILUTIE 4)	Pesuhuonetilojen kunnostusta	Liikuntasalin pesutilojen kunnostusta.	10 000
9462001 DICKURSBY SKOLA (URHEILUTIE 4)	0462101 DICKURSBY SKOLA PUUKOULU/ PP VALMIS 1.3.2014 (URHEILUTIE 4)	Lattian (70 m2) kevythionta ja lakkaus	Lattian (70 m2) kevythionta ja lakkaus	1 000
9462015 VARIA/ HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIEN) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	9462015 VARIA/ HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIEN) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	Korjaustoimenpiteitä (pintojen kunnostusta)	Luokka C136 Muovilattian saumat repeilleet, menee vettä alle Käytävä C104 Reikiä muovilattiassa D-aula Muovilattian sauma irtoilee A-aula(pääaula vanhapuoli) Lattian muovilaatoista puuttuu isoja paloja, halkeilleita laattoja paljon Talotekniikan käytävä, laattalattiassa pinta rikki Opetusravintolan ikkunat eivät aukea Yläkerroksen siivouskomeron seinässä suuri halkeama	10 000
9462015 VARIA/ HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIEN) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	9462015 VARIA / HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIEN) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	Lattian (428 m2) kevythionta ja lakkaus	Lattian (428 m2) kevythionta ja lakkaus	3 000
9462015 VARIA/ HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIEN) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	9462015 VARIA / HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIEN) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	Opetusravintolan lattian (50 m2) kevythionta ja vahaus	Opetusravintolan lattian (50 m2) kevythionta ja vahaus	1 000

9462032 JOKINIEMEN KOULU+PÄIVÄKOTI JA TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 51)	0462004 JOKINIEMEN KOULU (ENT. TIKKURILAN LUKIO) (KAURATIE 2)	Liikuntasalin lattian (392 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (392 m2) kevythionta ja lakkaus	3 000
9462032 JOKINIEMEN KOULU+PÄIVÄKOTI JA TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 51)	0462032 JOKINIEMEN ALA-ASTE + PÄIVÄKOTI TIEDONJYVÄ (VALKOISENLÄHTEENTI E 51)	Lattian (254 m2) kevythionta ja lakkaus	Lattian (254 m2) kevythionta ja lakkaus	2 000
9462032 JOKINIEMEN KOULU+PÄIVÄKOTI JA TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 51)	0462032 JOKINIEMEN ALA-ASTE + PÄIVÄKOTI TIEDONJYVÄ (VALKOISENLÄHTEENTI E 51)	Ulkokameroiden asentaminen	Kameroiden asennus ja tarvittavat kaapeloinnit	9 600
9463005 TIKKURILAN URHEILUPISTON RAKENNUKSET (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTI E 50)	Pääoven ulkoportaikon pinnoitus	Pääoven ulkoportaikon pinnoitus on huonokuntoinen ja soveltuu huonosti neljän vuodenajan käyttöön. Talvisin liukas, muina vuodenaikoina petkeleen jäljiltä rikkiäinen.	3 000
9463005 TIKKURILAN URHEILUPISTON RAKENNUKSET (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTI E 50)	Rapautunut ulkotasanne	Uimahallin eteläisellä seinustalla on aikoinaan auringonottoa varten tehty tasanne, joka on hyvin rapautunut. Toivotaan tasanteen kunnostamista nurmialueen käyttäjille soveltuvaksi kiinteistön ulkoasun siistimiseksi. Uimahallin asiakkaille tasanteella ei ole ollut käyttöä yli 10 vuoteen.	5 000
9463014 VIERTOLAN KOULU/ JOKIRANNAN YKSIKKÖ 1.8.12 LUK. (ENT. JOKIRANNAN KOULU) (VIERTOLANKUJA 1)	0463014 VIERTOLAN KOULU/ JOKIRANNAN YKSIKKÖ 1.8.12 LUK. (ENT. JOKIRANNAN KOULU) (VIERTOLANKUJA 1)	Kameravalvonta	Kameravalvonnan täydentäminen	8 900
9463017 VIERTOLAN KOULU/ LILJATIEN YKSIKKÖ 1.8.12 LUK (ENT. VIERTOLAN KOULU) (LILJATIE 2)	0399019 TILAPÄINEN PARAKKI KUKKOPIILLIN PÄIVÄH./E (LILJATIE 2)	Jalkalistojen uusimista ja olemassa olevien kiinnitystä	Huoneiden lattialistoja on irronnut. Marjo Marttinen 0503146327 marjo.marttinen@vantaa.fi	1 000
9463017 VIERTOLAN KOULU/ LILJATIEN YKSIKKÖ 1.8.12 LUK (ENT. VIERTOLAN KOULU) (LILJATIE 2)	0399019 TILAPÄINEN PARAKKI KUKKOPIILLIN PÄIVÄH./E (LILJATIE 2)	Opetustaulut ryhmähuoneisiin	Uudet opetustaulut ruokailuhuoneisiin. Huopapohjaisten taulujen tilalle halutaan taulut, joihin voi kirjoittaa tussilla ja joihin voi kiinnittää lappuja esim. magneetilla.	5 000
9463017 VIERTOLAN KOULU/ LILJATIEN YKSIKKÖ 1.8.12 LUK (ENT. VIERTOLAN KOULU) (LILJATIE 2)	0399019 TILAPÄINEN PARAKKI KUKKOPIILLIN PÄIVÄH./E (LILJATIE 2)	Seinien sisänurkkien kunnostusta	Lepohuoneen nurkassa on repeämä, joka pitää korjata. Muidenkin rakennuksen sisänurkkien tarkistaminen. Marjo Marttinen 050 3146327 marjo.marttinen@vantaa.fi	1 000
9463017 VIERTOLAN KOULU/ LILJATIEN YKSIKKÖ 1.8.12 LUK (ENT. VIERTOLAN KOULU) (LILJATIE 2)	0399019 TILAPÄINEN PARAKKI KUKKOPIILLIN PÄIVÄH./E (LILJATIE 2)	Sisämaalausta	Pienryhmätilojen seinien maalaus, sillä seinät ovat jo nuhjuiset ja maalaus on alkuperäinen.	3 000
9463017 VIERTOLAN KOULU/ LILJATIEN YKSIKKÖ 1.8.12 LUK (ENT. VIERTOLAN KOULU) (LILJATIE 2)	0463017 VIERTOLAN KOULU/ LILJATIEN YKSIKKÖ 1.8.12 LUK (ENT. VIERTOLAN KOULU) (LILJATIE 2)	Näyttämön valaistuksen korjaus	Näyttämön valaistuksen korjaus tai uusinta	3 000

9463017 VIERTOLAN KOULU/ LILJATIEN YKSIKKÖ 1.8.12 LUK (ENT. VIERTOLAN KOULU) (LILJATIE 2)	0463017 VIERTOLAN KOULU/ LILJATIEN YKSIKKÖ 1.8.12 LUK (ENT. VIERTOLAN KOULU) (LILJATIE 2)	Valaistuksen uusiminen	Näyttämön takana olevaan tilaan valaistuksen uusimista	2 000
9464001 KUUSIKON KOULU (HOVITIE 11)	0464001 KUUSIKON KOULU (+LAAJ. 1986) (HOVITIE 11)	Liikuntasalin lattian (266 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (266 m2) kevythionta ja lakkaus	2 000
9464001 KUUSIKON KOULU (HOVITIE 11)	0464001 KUUSIKON KOULU (+LAAJ. 1986) (HOVITIE 11)	Maalauskorjauksia	Eri rakenteiden maalauskorjauksia	5 000
9464001 KUUSIKON KOULU (HOVITIE 11)	0464001 KUUSIKON KOULU (+LAAJ. 1986) (HOVITIE 11)	Suojakalvot ikkunoihin	Vanhan puolen ulkopuoliset suojakalvot uusittava , vanhat repeytyneet eikä estä auringonvaloa , ikkunoissa ei ole sälekaihtimia ollenkaan .	1 000
9464011 PÄKAS JÄRJESTÖTILA (VANHA KUNINKAALANTIE 2)	0464011 PÄKAS JÄRJESTÖTILA (VANHA KUNINKAALANTIE 2)	Kattotiilien korjausta		2 000
9464011 PÄKAS JÄRJESTÖTILA (VANHA KUNINKAALANTIE 2)	0464011 PÄKAS JÄRJESTÖTILA (VANHA KUNINKAALANTIE 2)	Keittiökaapistojen ja tasojen uusiminen	Keittiökaapistojen ja tasojen uusiminen	9 800
9465007 HIEKKAHARJUN VAPAA-AIKATILAT (36) (LEINIKKITIE 36)	9465007 HIEKKAHARJUN VAPAA-AIKATILAT (36) (LEINIKKITIE 36)	0 -kerroksen tammi mosaikkiparketin hionta ja lakkaus	0 -kerroksen tammi mosaikkiparketin hionta ja lakkaus	1 000
9465007 HIEKKAHARJUN VAPAA-AIKATILAT (36) (LEINIKKITIE 36)	9465007 HIEKKAHARJUN VAPAA-AIKATILAT (36) (LEINIKKITIE 36)	0 -kerroksen tumman parketin kevyhionta ja lakkaus	0 -kerroksen tumman parketin kevyhionta ja lakkaus	2 000
9465014 SIMONKALLION KOULU + SIMONKALLION PÄIVÄKOTI (SIMONKALLIONTIE 1/ KOIVUKYLÄNTIE 22)	0465014 SIMONKALLION KOULU (SIMONKALLIONTIE 1)	Liikuntasalin lattian (226 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (226 m2) kevythionta ja lakkaus	1 500
9469013 KYRKOBYSKOLA (PAPPILANKUJA 6)	9469013 KYRKOBYSKOLA (PAPPILANKUJA 6)	Paloilmoittimen asennus	Paloilmoittimen asennus, on vanha ja suojeltu kohde	6 000
9469013 KYRKOBYSKOLA (PAPPILANKUJA 6)	9469013 KYRKOBYSKOLA (PAPPILANKUJA 6)	Pihapylväiden oikaisu	Pihapylväiden oikaisu	10 000
9664005 GJUTARS TAITEILIJATALO (VANHA KUNINKAALANTIE 6)	0664005 GJUTARS/TAITEILIJATALO (VANHA KUNINKAALANTIE 6)	Keittiön kaapistojen uusiminen	Keittiön kaapistojen uusiminen	10 000

AVIAPOLIS

9340008 YLÄSTÖN PÄIVÄKOTI (AHOKUJA 2)	0340008 YLÄSTÖN PÄIVÄKOTI (AHOKUJA 2)	Akustiikan parantaminen	Muumilaakson tiloissa A101-104 on tehty viime kesänä maalaus- ja tiivistysremonttia. Remontin jälkeen tilat ovat alkaneet kaikumaan huolestuttavasti. Kaikuminen on voimakasta ja häiritsee ryhmän toimintaa. Vanhemmat ovat kiinnittäneet asiaan huomiota ja se näkyy sisäilmaselvityksessä. Paitsi lapset myös henkilökunta kuormittuu ja rasittuu melusta. Verhojen ja mattojen lisääminen ei ole auttanut ongelmaan, josta on ilmoitettu jo aiemmin	6 000
9340008 YLÄSTÖN PÄIVÄKOTI (AHOKUJA 2)	0340008 YLÄSTÖN PÄIVÄKOTI (AHOKUJA 2)	Valvontakameroiden lisäys	Päiväkodin pihalla on vain pienten puolella kaksi valvontakameraa. Ilkivaltaa on melko usein, joten myös isojen pihalle ja parkkipaikalle tarvittaisiin kameroita. Tilannetta kartoitettu elokuussa -18 ja todettu lisäkameroiden tarve.	6 000
9340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	9340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	Lattian pintamateriaalin uusiminen ryhmien eteisissä (5 kpl)	Muovimaton uusiminen ryhmien eteisissä - 5 kpl a' noin 20 m2 Lattiapinnat kuluneet. Lattioiden hoitokoneella hoitaminen ei enää korjaa tilannetta ja riitä. Terveystarkastaja mainitsi asian tarkistuskertomuksessa.	10 000
9340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	0340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	Kaappisänkyjen uusiminen	Lepohuoneiden kaappisängyt ovat jatkuvasti rikki. Sänkyjen ovet samoin. Huoltomiehet ovat sanoneet, että tulisi uusia paremman laatuisiin. Hannele Parviainen 0405424131 hannele.parviainen@vantaa.fi	10 000
9340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	0340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	Kotikeittiön tiskikoneen poisto ja hyllyt tilalle	Kotikeittiöstä huone 119: epäkuntoisen tiskikoneen voi poistaa. Tilalle toivomme hyllyn ja kaapin oven. Hannele Parviainen 0405424131 hannele.parviainen@vantaa.fi	1 000
9340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	0340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	Kuistin pintakäsittely	Kestopuulautojen käsittely vesiliukoisella kyllästeellä. Lautojen kiinnitys uusitaan ruuvi kiinnitukseksi! Rakennuksen pitkät kuistit ovat tikkuiset ja nauvoja nousee pintaan. Jäivät huoltamatta viime/tänä vuonna Hannele Parviainen 0405424131 hannele.parviainen@vantaa.fi	3 000
9340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	0340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	Sisämaalausta	Ryhmätilojen ikkunallisten väliseinien maalipinnat ovat huonossassa kunnossa huonetilojen puolelta. Käytävän puolet maalattiin toissavuonna. Hannele Parviainen 0405424131 hannele.parviainen@vantaa.fi	3 000
9340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	9340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	Ikkunan puitteiden maalausta	Ikkunan puitteet maalamalla Peltovuorentien puolelta.	2 000
9340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	9340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	Kaksi irtoporttia	Kaksi irtoporttia alle 3v. lasten ulkoportaisiin ja liuskaan.	2 000
9340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	9340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	Kaksi irtoporttia	Jyvästen 1-2v. terassin portaisiin ja liuskaan portti	2 000

9340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	9340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	Roskisvaraston oven maalaus-kunnostus	Roskisvaraston ovi on kulunut ja reikäinen, vaatii kunnostamista tai uusimista.	1 000
9340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	9340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	Räystäslautojen maalausta	Peltovuorentien puoleiset räystäslaudat ovat huonossa kunnossa ja vaativat maalausta.	2 000
9340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	9340030 PELTOVUOREN PÄIVÄKOTI (PELTOVUORENTIE 2 A)	Terassin pintakäsittely	Terassi on tikkuinen ja huonokuntoinen.	1 000
9350030 TAMMISTONRANNAN PÄIVÄKOTI (VALM. 9.9.2011) (SÄTERINKATU 8)	9350030 TAMMISTONRANNAN PÄIVÄKOTI (VALM. 9.9.2011) (SÄTERINKATU 8)	4 kpl esteaitaa keinujen kulkujen kohdalle hidastamaan juoksua keinuille	Keinut on aidattu metalliaidalla mutta 4 kpl kulkukohtaa on liian isoja ja pitäisi hidastaa juokseminen keinuille tekemällä juoksuesteaidat kulkujen kohdalle.	7 500
9351001 ILLENPIHAN PÄIVÄKOTI (ILLENPIHA 6)	0351001 ILLENPIHAN PÄIVÄKOTI (ILLENPIHA 6)	Sisämaalausta ja halkeamakorjauksia	Sisällä pinnat kuluneet. Terveystarkastuksessa 2017 todettuja halkeamia mm vessoissa ei ole korjattu.	4 000
9351005 RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI + KOULUTILAT (KRAKANKUJA 5)	0351005 RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI + KOULUTILAT (VERO (KRAKANKUJA 5))	Ikkunoiden huoltomaalausta	Ikkunat eristyslasielementeillä varustettuja kiinteitä SE(?) ikkunoita, huoltomaalaus/-pintakäsittely 2020-2022.	10 000
9351005 RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI + KOULUTILAT (KRAKANKUJA 5)	0351005 RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI + KOULUTILAT (VERO (KRAKANKUJA 5))	Julkisivulaudoituksen osittainen uusiminen	Julkisivulaudoituksen osittainen uusiminen 2020-2022	10 000
9351005 RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI + KOULUTILAT (KRAKANKUJA 5)	0351005 RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI + KOULUTILAT (VERO (KRAKANKUJA 5))	Sisäänkäyntikatosten teräsrungon huoltomaalaus	Sisäänkäyntikatosten teräsrungon huoltomaalaus 2020-2022	5 000
9351005 RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI + KOULUTILAT (KRAKANKUJA 5)	0351005 RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI + KOULUTILAT (VERO (KRAKANKUJA 5))	Ulko-ovien kunnostusta ja huoltomaalausta	Ulko-ovet lasiaukollisia puuovia. Kunnostus ja pintakäsittely 2020-2022. Käyttäjien mukaan ovet eivät toimi kunnolla pakkasella?	10 000
9351019 ILLENPUISTON PÄIVÄKOTI (LÄHETTILÄÄNTIE 12)	0351019 ILLENPUISTON PÄIVÄKOTI (LÄHETTILÄÄNTIE 12)	Säleikaihtimien uusimista	Talon kaihtimet useissa ryhmissä rikkiäiset, vetimiä yms. muita lisäosia puuttuu eikä kaihtimia saada auki/kiinni.	2 000
9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	Akustiikkalveyt	Talon keskivaiheilla olevat akustiikkalveyt repalaiset. Joku kestävämpi ratkaisu kuin revittämissä oleva päällyste tai levyt pois ja maalaus. joni.luuri@vantaa.fi 0401904977 3000e	4 000
9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	Henkilöstötilan keittiön uusiminen	Henkilöstötilan keittiökalusteiden uusiminen: kaapistot, tasot, vesipisteet, valaistus, välitila, koneet (lisätään toinen astianpesukone). joni.luuri@vantaa.fi 0401904977 8000e	10 000

9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	Psykologin huoneen äänieristys	Psykologin huoneen äänieristystä täytyy parantaa, esim. vaihtamalla oven tiivisteet tai uusimalla parempi desibeliovi ja asentamalla huoneeseen akustiikkalevyjä.	2 000
			joni.luuri@vantaa.fi 0401904977	
			3000e	
9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	Seinien maalausta		8 000
9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	Sälekaihtimien korjausta / uusimista	Kaikkien tilojen sälekaihtimien kuntotarkastus, korjaus tai uusinta. joni.luuri@vantaa.fi 0401904977 7000e	3 000
9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	Tekstiilityön luokan akustolevyt	TS-luokassa kellarikerroksessa rikkinäisiä akustiikkalevyjä ja koloja seinissä ja katossa. Uudet akustiikkalevyt. joni.luuri@vantaa.fi 0401904977 2000e	2 000
9451003 VEROMÄEN KOULU (VEROMIEHENTIE 2)	0451010 VEROMÄEN KOULUN LISÄRAKENNUS (VEROMIEHENTIE 2)	Lisärakennuksen räystäään otsalautojen korjaus / maalaus		3 000
9651006 SPANSKIS ASUINRAKENNUKSET (BACKAS) (YLÄSTÖNTIE 35)	0651113 SPANSKIS TALOUSRAKENNUS (NS. PIKKUSIKALA) TYHJILLÄÄN (YLÄSTÖNTIE 35)	Vesikatto ja roskakatos	Pakkalan Wintti, Ylästöntie 35 : Wintin viereisen talousrakennuksen vesikaton huoltokorjaus , sekä rakennuksen lattian korjaus. Roskakatoksen rakentaminen (rotat ja linnut levittävät roskia säiliöistä ja säiliöt myös kaatuilevat tien penkalla esim. aurausten yhteydessä).	10 000

KIVISTÖ

9233006 KATRIINAN SAIRAALA (KATRIINANKUJA 4)	0233007 KATRIINAN SAIRAALA ASUNTOLA (KNAAPINKUJA 5)	Ulko-ovien uusiminen (4 kpl)	Porrashuoneiden ulko-ovien UO 30+100*213 uusiminen (4 kpl) - katso liitetiedosto.	12 000
9323007 KIVISTÖN PÄIVÄKOTI (MOREENITIE 39)	9323007 KIVISTÖN PÄIVÄKOTI (MOREENITIE 39)	Säle-/rullakaittimien uusimista	Rullakaittimet uusittava koko rakennuksessa, kesäaikaan ryhmätilojen lämpötila enimmillään yli 30 kattilahuoneen viereisessä tilassa ja muissakin 30 tienoilla.	3 000
9323010 HUSAARITIE (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1 C)	9323010 HUSAARITIE (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1 C)	Kaapiston purku ja seinän siistiminen	Luonnontutkimushuoneen kaapistojen purku ja seinän siistiminen. Tarvitaan turhan ja osittain rikkinäisen kaapiston ja tiskipöydän purku ja jälkien siivous (laatoituksen purku, tasoitus ja maalaus).	2 000
9323010 HUSAARITIE (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1 C)	9323010 HUSAARITIE (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1 C)	Sisämaalausta	Päiväkodin seinät paikoitellen kuluneet ja tahraiset. Korjausmaalauksia tarvitaan. Yhdessä tilassa seinän maalaus ja olemassa olevien elfa-kiskojen ja hyllyjen kiinnitys.	3 000
9323010 HUSAARITIE (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1 C)	0323010 HUSAARITIE (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1C)	Hiekkalaatikko sisäpihalle ja lelu	Sisäpihalla halutaan yhden pensasryhmän sijaan hiekkalaatikko ja jousieläin tilalle.	10 000
9323010 HUSAARITIE (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1 C)	0323010 HUSAARITIE (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1C)	Ulkopihan valaistuksen parantaminen	Lisää valoa ulkopihalle. Kunnon valot esim. molempien ulko-varastojen kaikille neljälle sivulle.	2 000
9323013 LIPUNKANTAJAN PÄIVÄKOTI	0323013 LIPUNKANTAJAN PÄIVÄKOTI (TAPPARAKUJA 6)	Sisämaalausta	Käytön myötä näkyvää kulumaa useissa tiloissa päiväkodin ryhmätiloissa. Joissakin ryhmissä maalipinnassa myös huomattavia halkeamia. Pintojen maalaus ja rakennuksen ylläpito siistinä. tiina.hotinen@vantaa.fi, 050-3146316	3 000

MYYRMÄKI

9217053 KIINT OY MARTINMIILU (LAAJANIITYNTIE 3)	9217053 KIINT OY MARTINMIILU (LAAJANIITYNTIE 3)	Kotihoito, seinien maalausta	Seinien maalais, mahdollinen tilojen tiivistämiseen liittyvä remonttitarve.Sari Juvanen/Heini Koskensalo-Kleemola	5 000
9311001 HÄMEVAARAN PÄIVÄKOTI (VAIJERITIE 7)	0311001 HÄMEVAARAN PÄIVÄKOTI (VAIJERITIE 7)	Ikkunautoja lämmityspatterien suojaksi	Ikkunautoja lämmityspatterien suojaksi - hallin (huone 16) ikkunautojen mukainen suojaus ja ilmankierto. Päiväkoti on kiinni heinäkuun!	3 000
9311001 HÄMEVAARAN PÄIVÄKOTI (VAIJERITIE 7)	0311001 HÄMEVAARAN PÄIVÄKOTI (VAIJERITIE 7)	Lämmityspatterien maalausta	Lämmityspatterien ja -putkistojen maalausta. Päiväkoti on kiinni heinäkuun!	5 000
9312017 HÄMEENKYLÄN PÄIVÄKOTI (SAHRATIE 7)	9312017 HÄMEENKYLÄN PÄIVÄKOTI (SAHRATIE 7)	Sisämaalausta	Kaikkien neljän ryhmätilan sisäseinien maalaus. Miia Pentikäinen p. 0503026033 miia.pentikainen@vantaa.fi	6 000

9312021 AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI (LAMMASLAMENTTIE 3)	9312021 AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI (LAMMASLAMENTTIE 3)	Henkilökunnan wc- tilojen kunnostus	Henkilökunnan käytössä olevien kahden wc- tilan kunnostus.	6 000
			Kaksi vessaa., toisessa suihkuallas ja suihku. Lattiat muovimattoa, seinissä vinyylitapetti. Pinnat ehjät, mutta "ajan patinoimat".	
9313006 VAPAALAN PÄIVÄKOTI+RAJATORPAN VANHA KOULU (VAPAALANPOLKU 12)	9313006 VAPAALAN PÄIVÄKOTI+RAJATORP AN VANHA KOULU (VAPAALANPOLKU 12)	Aulan lattian kunnostus	Muovimatto poistetaan aulasta (noin 50 m2). Lattiaan asennetaan laatoitus. Päiväkodissa ylätalossa pur pintainen Life line lattia on kupruillut 2 vuotta, sisään tullessa, märkäeteisen jälkeen aulatilassa.	6 000
9314022 VAV/LUHTIMÄKI 2 (LUHTIMÄKI 2)	9314022 VARISTON PÄIVÄKOTI+VÄLIVUOKR A-ASUNTO (LUHTIMÄKI 2)	Sänkykaappeja	Sänkykaappeja 2 ryhmään, yhteensä 16 kpl eli 32 lapselle. Päiväkodissa tällä hetkellä käytössä irtosänkyjä / kerrossänkyjä jotka vievät paljon tilaa.	16 000
			KUOPIO WOOD OY (?)	
9314029 VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI (NIITTÄJÄNTIE 13)	9314029 VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI (NIITTÄJÄNTIE 13)	Ulko-ovien uusiminen	Ulko-pvien uusiminen (7 kpl). Avainpesät on uusittu 2019	8 000
9315004 AS OY MYRINRANTA (KOSKIKUJA 7)	0315004 KOSKIKUJAN PÄIVÄKOTI (KOSKIKUJA 7)	Aita ja portit	Portaiden ylätasoon ja maaliukumäkeen tarvitaan aita ja portit estämään kaatumisen.	8 400
9315005 AS OY MYRINNOTKO (OJAHANPOLKU 6)	9315005 AS OY MYRINNOTKO (OJAHANPOLKU 6)	Sisämaalausta ja pieniä korjauksia	seinien ja listojen ja ovien kunnostus/maalaus Eli sama toive kuin vuosi sitten	5 000
9315005 AS OY MYRINNOTKO (OJAHANPOLKU 6)	9315005 AS OY MYRINNOTKO (OJAHANPOLKU 6)	Sisämaalausta ja pieniä korjauksia	Ojahan päiväkodin ovien, seinien, listojen korjaus maalaus	5 000
9315015 MYRINKOTI (RUUKKUKUJA 5)	9315015 MYRINKOTI (RUUKKUKUJA 5)	Seinien maalausta ja oven karmien ja listojen uusimista	Päiväkodissa oli kesällä 2017 perusparannus, pintaremontit jäivät osin toteuttamatta 304 Seinäpinnat, lattialistat, oven karmit 305 Seinäpinnat, tapetin vaihto, lattia listat, oven karmit 306 Seinäpinnat, tapetin vaihto, oven karmit, lattia listat 307 Tapetin vaihto, seinä pinnat, oven karmit, lattia listat 308 Seinä pintojen maalaus, lattia listat, oven karmit 309 Tapetin vaihto, seinäpintojen maalaus, lattia listat, ovien karmit 310 Tapetin vaihto, lattialistat, oven karmit, seinäpintojen maalaus 311 Seinäpintojen maalaus, lattia listat, ovien karmit 312 Tapetin vaihto, seinäpintojen maalaus, oven karmit 313 Seinäpintojen maalaus, lattia listat, oven karmien vaihto 314 Tapetin vaihto, seinäpintojen maalaus, lattia listat uusiksi, oven karmien vaihto 315 Seinäpintojen maalaus, lattialistat, ovien karmit 316 Tapetin vaihto, seinäpintojen maalaus, ovien karmit, lattia listat 317 Tapetin vaihto, seinäpintojen maalaus, ovien karmit, lattia listat 318 Tapetin vaihto, seinäpintojen maalaus, ovien karmit, lattia listat 319 Tapetin vaihto, seinäpintojen maalaus, lattia listat, ovien karmit 320 sama kuin edellä 321 Seinäpintojen maalaus, lattia listat, ovien karmit 322 sama kuin edellä	12 000

9315015 MYRINKOTI (RUUKKUKUJU 5)	9315015 MYRINKOTI (RUUKKUKUJU 5)	Toimintayksikkö, kellarikerros lattiat	Käytävän ja oranssin toimintahuoneen parketti kupruilee ja altaa tulee hiekkaa ja pölyä. Lattian uusiminen. Tarka Oikarinen/Heini Koskensalo-Kleemola	8 000
9315025 KIINT OY VANTAAN JÖNSAKSENTIE 4 (JÖNSAKSENTIE 4)	0315025 MYYRMÄEN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA (JÖNSAKSENTIE 4)	Puheterapia, 3. krs desibeliovet	H 94-96 Desibeliovet kolmeen huoneeseen. Susanna Surakka/Heini Koskensalo-Kleemola	3 000
9315050 SOLKIKUJAN PÄIVÄKOTI+MYYRMÄEN TOIMINTAKESKUS (SOLKIKUJU 6)	0315067 MYYRMÄEN TOIMINTAKESKUS (SOLKIKUJU 8 b)	Kulkuteiden ja liuskojen korjaaminen	Pääoville tuleva luiska pitää tasoittaa. Liikuntarajoitteisia asiakkaita. Yläkerran takaovelta takapihalle johtava kulkuväylä/ poistumistie > maa-aines liian pehmeä pyörätuolille. Tarja Oikarinen/Heini Koskensalo-Kleemola	5 000
9315050 SOLKIKUJAN PÄIVÄKOTI+MYYRMÄEN TOIMINTAKESKUS (SOLKIKUJU 6)	0315067 MYYRMÄEN TOIMINTAKESKUS (SOLKIKUJU 8 b)	Ovien ja ikkunoiden tiivistäminen	Koko talon ulko-ovet sekä varastojen (201, 202) ulko-ovet tiivistettävä. Koko talon ikkunoiden tiivistys. Tarja Oikarinen/Heini Koskensalo-Kleemola	5 000
9315050 SOLKIKUJAN PÄIVÄKOTI+MYYRMÄEN TOIMINTAKESKUS (SOLKIKUJU 6)	0315067 MYYRMÄEN TOIMINTAKESKUS (SOLKIKUJU 8 b)	Pukuhuone	Huoneen (1.krs, h 217) vessan seinissä reikiä. Tarja Oikarinen/Heini Koskensalo-Kleemola	1 000
9315050 SOLKIKUJAN PÄIVÄKOTI+MYYRMÄEN TOIMINTAKESKUS (SOLKIKUJU 6)	0315067 MYYRMÄEN TOIMINTAKESKUS (SOLKIKUJU 8 b)	Uima-allastilan korjaaminen	Uima-allastilan korjaaminen, saatu terveystarkastajalta määräys asiasta. Kiireellinen. Tarja Oikarinen/Heini Koskensalo-Kleemola	12 000
9315052 JÖNSAKSEN PÄIVÄKOTI (LÖYDÖSPOLKU 4)	9315052 JÖNSAKSEN PÄIVÄKOTI (LÖYDÖSPOLKU 4)	Peiliukuoven peilin korjaus/uusiminen	Järkäleet-ryhmän peiliukuoven peili ollut jo kaksi vuotta särkyneenä ja pyydetty jo vuosi sitten peilin uusimista	1 000
9315063 SIMPUKAN PÄIVÄKOTI (APAJAKUJU 1)	0315063 SIMPUKAN PÄIVÄKOTI (APAJAKUJU 1)	Henkilökunnan wc:n kunnostus	Muovimatto poistetaan, lattia kunnostetaan, vedeneristetään ja laatoitetaan. Vessan istuin, pesuallas ja sekoittaja uusitaan.	5 000
9315063 SIMPUKAN PÄIVÄKOTI (APAJAKUJU 1)	0315063 SIMPUKAN PÄIVÄKOTI (APAJAKUJU 1)	Inva-Wc:n remontointi	Muovimatto poistetaan, lattia kunnostetaan, vedeneristetään ja laatoitetaan. Vessan istuin, pesuallas ja sekoittaja uusitaan.	8 000
9315063 SIMPUKAN PÄIVÄKOTI (APAJAKUJU 1)	0315064 SIMPUKAN PÄIVÄKOTI VARASTO (APAJAKUJU 1)	Ulkovaraston korjausta ja maalaus	Varaston lattiasta on noussut lautoja pystyyn ja ovi ei mene aina kunnolla kiinni.	3 000
9318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	9318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAI TTI 9)	Henkilökunnan wc-tilojen korjaus	Henkilökunnan kahdessa wc-tilassa täytyy vaihtaa wc-hanat uusiin, maalata seinät ja uusia vanhat wc-kalusteet.	4 000
9318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	9318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAI TTI 9)	Kaapistojen uusiminen	Kolmessa ryhmässä kaapistot ovat erittäin huonossa kunnossa ja täytyisi uusia.	7 000
9318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	9318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAI TTI 9)	Käytävän seinien maalaus	Päiväkodin käytävän seinissä olevat halkeamat ja reiät täytyy paikata ja maalata.	2 000

9318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	9318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAI TTI 9)	Ryhmätilan kaappien uusiminen	Neljän ryhmätilan kaapit täytyy vaihtaa uusiin, koska ovat huonokuntoisia, osittain rikki ja epäkäyttännöllisiä.	4 000
9318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	0318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAI TTI 9)	Ulko-ovien huoltomaalaus	Ulko-ovet ovat lasiaukollisia puuvia. Huoltomaalaus 2020 mennessä.	3 000
9318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAITTI 9)	0318016 VANTAANLAAKSON PÄIVÄKOTI (VANTAANLAAKSONRAI TTI 9)	Ulko-ovien lukkopesien uusiminen iLOQ:iin	Rakennuksen ja ulkovarastojen ulko-ovien lukkopesien uusiminen iLOQ -lukkopesiin. Ulko-ovien lukkojen uusiminen. Päiväkodissa on alkuperäiset Abloy classic avaimella avattavat lukot. Lukkojen kanssa on ollut jatkuvasti ongelmia, koska lukot ovat tulleet elinkaarensa päähän. Lukkopesät ja avaimet ovat jo liian kuluneita toimiakseen luotettavasti. Keskustelin asiasta päiväkodin johtajan kanssa ja hänen pyynnöstään laitan tämän ilmoituksen.	6 000
9320004 KIMARAN PÄIVÄKOTI JA ASUKASTILA (KIMARATIE 12)	9320004 KIMARAN PÄIVÄKOTI JA ASUKASTILA (KIMARATIE 12)	Liikuntasalin lattian hionta ja lakkkaus	Lattian hionta ja lakkkaus - noin 100 m2 Jumppasalissa puinen lattiaa kaipaa huoltoa, lattiaan on tullut rakoja ja on muutenkin todella huonossa kunnossa. Lattian puhdistus on jo haasteellista.	2 000
9320004 KIMARAN PÄIVÄKOTI JA ASUKASTILA (KIMARATIE 12)	9320004 KIMARAN PÄIVÄKOTI JA ASUKASTILA (KIMARATIE 12)	Sisäportaiden kevythionta ja lakkkaus	Kevythionta ja lakkkaus	2 000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Allastilan koptojen ja rikkinäisten laattojen korjaus	Allastilan koptojen ja rikkinäisten laattojen korjaus. Myös altaiden reunalaatoista osa on uusittavassa kunnossa, esimerkiksi uinninvalvomon lähellä olevien allasportaiden kohdalta.	10 000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Sisämaalausta	Palloiluhallin käytävien seinäpinnat ovat paikoin rikkinäiset katsomon yläkäytävällä, katsomon alapuolisella käytävällä ja halliin johtavilla käytävillä.	5 000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Sisämaalausta	Aulatilojen, portaikon, kahvila-alueen, neuvotteluhuoneen, kellarikerroksen kulkukäytävän ja pukuhuoneiden seinien maalaus.	5 000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Yleisökäytön wc-tilojen hälytysjärjestelmä	Yleisökäytön wc-tilojen hälytysjärjestelmä ei toimi. Hälytysjärjestelmä on ilmeisesti tullut käyttöikänsä päähän. Järjestelmän uusiminen on syytä suunnitella uimahallin henkilökunnan ja hallimestarin kanssa.	2 500
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Lattialaattojen uusimista	Rikkinäisten lattialaattojen uusimista märkätiloissa.	10 000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	0415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Kahvion lattian muovimaton uusiminen	Kahvion (2. kerros) lattian muovimaton uusiminen - noin 15 m2. Laitteet ovat ravintoloitsijan omaisuutta. Korjaus urheilutalon kesätaun (noin 4 viikkoa) aikana.	6 000
9415031 VASKIVUOREN LUKIO + TILAP. OPETUSTILA+VASKIVUOR EN TILAP. PK (VIRTATIE 4)	0415031 VASKIVUOREN LUKIO (VIRTATIE 4)	Auditorion istuinpaikkojen ja pöytien korjaus	Liimaukset ovat pettäneet	3 000

9415031 VASKIVUOREN LUKIO + TILAP. OPETUSTILA+VASKIVUOREN TILAP. PK (VIRTATIE 4)	0415031 VASKIVUOREN LUKIO (VIRTATIE 4)	Auditorion väliverhon korjaus	Verho on rikki ja vetojärjestelmä ei toimi	2 000
9415031 VASKIVUOREN LUKIO + TILAP. OPETUSTILA+VASKIVUOREN TILAP. PK (VIRTATIE 4)	0415031 VASKIVUOREN LUKIO (VIRTATIE 4)	Automaattiulko-ovi hammashoitolaan	Vaskivuoren lukio hammashoitola : Hammashoitolan ulko-oveen on pyydetty jo aiemmin automaatti ovenavausta joka mahdollistaa mm. pyörätuoliasiakkaiden sisään pääsyn . Ovi on raskas eikä liikuntarajotteiset asiakkaat saa ovea auki . Myös välieteisen oven auki pitäminen on hankalaa, siihen pitää saada kunnan haka jotta ovi pysyy avoinna. Oven automaattiavausta on käynyt miehet suunnittelemassa kauan sitten, mutta valmista ei ole tullut . Hoitolan väki pitää asiaa kiireellisenä asiakaspalvelun näkökulmaan viitaten.	8 000
9415031 VASKIVUOREN LUKIO + TILAP. OPETUSTILA+VASKIVUOREN TILAP. PK (VIRTATIE 4)	0415031 VASKIVUOREN LUKIO (VIRTATIE 4)	Lukion kattoterassin uusiminen / huolto	Pintamateriaali (kestopuu) vaatii huoltoa.	2 000
9415031 VASKIVUOREN LUKIO + TILAP. OPETUSTILA+VASKIVUOREN TILAP. PK (VIRTATIE 4)	0415031 VASKIVUOREN LUKIO (VIRTATIE 4)	Tanssisalin parketin (165 m2) kevythionta ja lakkaus	Tanssisalin parketin (165 m2) kevythionta ja lakkaus	1 000
9415045 KILTERIN/SILVOLAN KOULU+KILTERIN PÄIVÄKOTI (ISKOSTIE 8)	9415045 KILTERIN/SILVOLAN KOULU+KILTERIN PÄIVÄKOTI (ISKOSTIE 8)	Palo-ovien aukipito laitteet	Kilterin päiväkodin ruokasaliin johtaviin kahteen palo-oveen magneettista aukipidikettä. Paloilmoitin järjestelmä ohjaa ne kiinni hälytyksen sattuessa. Lisäksi myös kahteen yöaikaan käytössä olevaan nukkumatiilan palo-oviin (2 kpl).	5 000
9415056 MYYRMÄKITALO (ISKOSTIE 5)	0415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Kerhuhuoneen lattian (100 m2) lattian kevythionta ja lakkaus	Kerhuhuoneen lattian (100 m2) lattian kevythionta ja lakkaus	2 000
9415056 MYYRMÄKITALO (ISKOSTIE 5)	0415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Tapahtumahuoneen lattian (50 m2) lattian kevythionta ja lakkaus	Tapahtumahuoneen lattian (50 m2) lattian kevythionta ja lakkaus	1 000
9416003 KAIVOKSELAN KOULU (KAIVOSVOUDINTIE 10)	9416003 KAIVOKSELAN KOULU (KAIVOSVOUDINTIE 10)	Liikuntasalin näyttämön edustan seinien korjaus ja maalaus	Näyttämön molemmin puolin kiviseinästä isot palat irronneet ja rapautuvat koko ajan lisää.	2 000
9416003 KAIVOKSELAN KOULU (KAIVOSVOUDINTIE 10)	9416003 KAIVOKSELAN KOULU (KAIVOSVOUDINTIE 10)	Liikuntasalin puolapuiden kunnan takistus ja korjaaminen	Oppilas on mm. tippunut puolapuulta, kun puolapuu katkesi kesken kiipeämisen. Useita pienoja katkennut.	2 000
9417004 MÅRTENSDALS SKOLA (LAAJAVUORENKUJA 4)	0417004 MÅRTENSDALS SKOLA (LAAJAVUORENKUJA 4)	Ikkunoiden ulkopuolen maalausta		10 000
9417004 MÅRTENSDALS SKOLA (LAAJAVUORENKUJA 4)	0417004 MÅRTENSDALS SKOLA (LAAJAVUORENKUJA 4)	Listoituksien korjauksia	- Metallilistojen vaihto tai korjaus. Nykyiset listat taittavat ja aiheuttavat viiltovaaran (ruokaloissa ja liikuntasalissa) Per Wiander, 0438270926 per.wiander@vantaa.fi	3 000

9417004 MÅRTENSDALS SKOLA (LAAJAVUORENKUJA 4)	0417004 MÅRTENSDALS SKOLA (LAAJAVUORENKUJA 4)	Malausta	- liikuntasalin (036) varasto-oven ja takaseinän paikkaus ja maalaus	3 000
			Per Wiander, 0438270926 per.wiander@vantaa.fi	
9417004 MÅRTENSDALS SKOLA (LAAJAVUORENKUJA 4)	0417004 MÅRTENSDALS SKOLA (LAAJAVUORENKUJA 4)	Ovien korjausta ja säätöä	- ovien karmien säätö ja mahdollinen vaihto, jotta ovet saadaan kiinni ilman juuttumista (ainakin ovet 083 ja 088) - ovien kahvojen säätö ja kiristys Per Wiander, 0438270926 per.wiander@vantaa.fi	3 000
9417004 MÅRTENSDALS SKOLA (LAAJAVUORENKUJA 4)	0417004 MÅRTENSDALS SKOLA (LAAJAVUORENKUJA 4)	Palokellot	Palokellot kuuluvat luokissa heikosti. Toivottavaa olisi äänenvoimakkuuden säätämisen mahdollistaminen.	3 000
			Christopher Sundman 050 3121922	
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Laatoituskorjauksia märkätiloissa	Rikkinäisten lattialaattojen uusimista märkätiloissa 5.000,00...10.000,00 euroa (noin 50 euroa laattaa kohti)	5 000
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Saunojen ((4 kpl) kunnostusta_lauteet ja paneelit	Kustannusarvio noin 10.000,00 euroa saunaa kohti (lauteet ja paneelit)	40 000
9417009 KIVIMÄEN KOULU (LINTUKALLIONKUJA 6)	9417009 KIVIMÄEN KOULU (LINTUKALLIONKUJA 6)	Luokkien maalausta		8 000
9417009 KIVIMÄEN KOULU (LINTUKALLIONKUJA 6)	9417009 KIVIMÄEN KOULU (LINTUKALLIONKUJA 6)	Neuvola, kattolevyjen kunnon tarkistus	kattolevyt irtoilevat ja putoavat, tarkistus ja korjaus. Leena Vatanen/Heini Koskensalo-Kleemola	2 000
9417009 KIVIMÄEN KOULU (LINTUKALLIONKUJA 6)	9417009 KIVIMÄEN KOULU (LINTUKALLIONKUJA 6)	Rehtorin huoneen ovi	Rehtorin huoneeseen äänieristetty ovi ja äänieristykseen lisääminen.(luottamukselliset asiat kuuluvat läpi).	1 000
9417009 KIVIMÄEN KOULU (LINTUKALLIONKUJA 6)	9417009 KIVIMÄEN KOULU (LINTUKALLIONKUJA 6)	Luokkien maalausta		10 000
9417009 KIVIMÄEN KOULU (LINTUKALLIONKUJA 6)	9417009 KIVIMÄEN KOULU (LINTUKALLIONKUJA 6)	Rehtorin huone	Rehtorin huoneeseen äänieristetty ovi ja äänieristykseen lisääminen (luottamukselliset asiat kuuluvat läpi).	3 000
9417011 KULTTUURITALO MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 36)	0417011 KULTTUURITALO MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 36)	Näyttämön lattian kevythionta ja maalaus	Näyttämön mustan kiinteän vanerilattian (noin 80 m2) ja näyttämön edustan (noin 20 m2, katsomotaso) kevythionta (tartunta) ja maalaus kulutustkestävällä 2-komponentti maalilla.	2 000
			Maalaus joka toinen vuosi.	
9417025 MARTINLAAKSON YHTENÄISKOULU (MARTINLAAKSONPOLKU 9)	0417025 MARTINLAAKSON YHTENÄISKOULU (MARTINLAAKSONPOLKU 9)	Auditorion näyttämön korjaaminen ja maalaus	Näyttämöön on joskus tehty lisäpala vanerista. Se on rikki ja todella epäsiistin näköinen. Tästä saatavissa valokuvat. Koko näyttämö on myös kulunut ja kaipaa hiomista(?) ja uuden maalipinnan.	4 000
9417025 MARTINLAAKSON YHTENÄISKOULU (MARTINLAAKSONPOLKU 9)	0417025 MARTINLAAKSON YHTENÄISKOULU (MARTINLAAKSONPOLKU 9)	Kiinteiden valaisimien ja pistorasioiden lisääminen tekstiiliyöluokkaan	Tekstiiliyön luokka 037 kaipaa n. 3-4 seinään kiinnitettävää lisävalaisinta ja pistorasioita valaisimien viereen (ompelukoneita varten).	2 000

9417025 MARTINLAAKSON YHTENÄISKOULU (MARTINLAAKSONPOLKU 9)	0417025 MARTINLAAKSON YHTENÄISKOULU (MARTINLAAKSONPOLKU 9)	Käytävätilojen pintamaalausta, 1.krs		6 000
9420001 ASKISTON KOULU (UUDENTUVANTIE 5)	0420001 ASKISTON KOULU (UUDENTUVANTIE 5)	Seinien, ovikarmien, penkkien ja poistumisportaan maalauksia/lakkausta		6 000
9517017 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON TUKIKOHTA) (VOIMALANTIE 2)	9517017 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON TUKIKOHTA) (VOIMALANTIE 2)	Pesutilojen kunnostusta, miesten puoli	2B pesutilojen ja saunan kunnostusta. Suihkutilan lattiaa oli vuosia sitten käyty "väliaikaisesti" korjailemassa ja luvattu palata asiaan myöhemmin. Tilat ovat aina vain rapistuneet ja alkavat olla tällä hetkellä kovin huonossa kunnossa. Työntekijät eivät enää mielellään käytä sokeritoukkia vilisevää suihkutillaa ja saunaa jossa lauteista töröttää ruosteisia nauloja. Olisiko tätä kautta mahdollista pyytää kunnostusta näille tiloille. Tiloille olisi kuitenkin tarvetta tässä ruumiillista työtä tekevän 30 henkilön joukossa.	10 000
9517017 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON TUKIKOHTA) (VOIMALANTIE 2)	9517017 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON TUKIKOHTA) (VOIMALANTIE 2)	Pesutilojen kunnostusta, naisten puoli	2B pesutilojen ja saunan kunnostusta. Suihkutilan lattiaa oli vuosia sitten käyty "väliaikaisesti" korjailemassa ja luvattu palata asiaan myöhemmin. Tilat ovat aina vain rapistuneet ja alkavat olla tällä hetkellä kovin huonossa kunnossa. Työntekijät eivät enää mielellään käytä sokeritoukkia vilisevää suihkutillaa ja saunaa jossa lauteista töröttää ruosteisia nauloja. Olisiko tätä kautta mahdollista pyytää kunnostusta näille tiloille. Tiloille olisi kuitenkin tarvetta tässä ruumiillista työtä tekevän 30 henkilön joukossa.	10 000
9517017 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON TUKIKOHTA) (VOIMALANTIE 2)	9517017 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON TUKIKOHTA) (VOIMALANTIE 2)	Saunan kunnostusta	2B pesutilojen ja saunan kunnostusta. Suihkutilan lattiaa oli vuosia sitten käyty "väliaikaisesti" korjailemassa ja luvattu palata asiaan myöhemmin. Tilat ovat aina vain rapistuneet ja alkavat olla tällä hetkellä kovin huonossa kunnossa. Työntekijät eivät enää mielellään käytä sokeritoukkia vilisevää suihkutillaa ja saunaa jossa lauteista töröttää ruosteisia nauloja. Olisiko tätä kautta mahdollista pyytää kunnostusta näille tiloille. Tiloille olisi kuitenkin tarvetta tässä ruumiillista työtä tekevän 30 henkilön joukossa.	10 000
9517017 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON TUKIKOHTA) (VOIMALANTIE 2)	9517017 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON TUKIKOHTA) (VOIMALANTIE 2)	Sisämaalausta ruokailutilassa	Ruokailutilan seinien sisämaalausta. Voimalantie 2B tilojen kunnostusta Kadunpidon hektinen talvi alkaa olla voiton puolella ja alkaa rauhallisempi kesä. Kesän aikana olisi rauhallisempaa suorittaa pientä kasvojen kohotuista rappumme ruokailu-, toimisto-, puku- ja pesutiloihin. Toiveina olisi esimerkiksi seuraavia: Lattioiden tehopesua ja vahausta Kynnyslistojen uusimista Seinien maalausta Ilmastointikanavien puhdistusta Seinien ilmoitustaulujen vaihtoa yms. yleisilmeen parannusta. Eteneekö pyynnöt tätä kautta vai täytyykö tällaiset toimenpiteet tilata jostakin muualta?	3 000
9851001 As. Oy Kastanjakuja 1 (KASTANJAKUJA 1b)	0851001 KASTANJAKUJA 1 (KASTANJAKUJA 1)	Pätkinärinteen palvelutalo seinien maalaus	Seinien korjaus ja maalaus: A- ja B rappujen seinät, sosiaalitala, ruokasali ja yleisten tilojen käytävät. Anne Syrjä/Heini Koskensalo-Kleemola	10 000

MUUT

9400041 KUKONNOTKO Nuorisopalvelut (VEHKALAHDENTIE 166)	0400041 KUKONNOTKO Laturin jatke HUOLTORAKENNUS(TS TO+KEITTIÖ+R (VEHKALAHDENTIE 166)	Kukonnotkon toisella puolella oleva ranta tarvitsee 9m lisää laturin pätkeä , koska nykyiselle laiturille ei pääse veden laskun vuoksi. Rannassa on kota ja klaavut.	6 850
9400041 KUKONNOTKO Nuorisopalvelut (VEHKALAHDENTIE 166)	0400042 KUKONNOTKO Peltikaton maalaus TALOUSRAKENNUS (VEHKALAHDENTIE 166)		10 000
9400089 BJURSIN ULKOILUALUE LIIKUNTAPALVELUT/ liipa luopuu 1.3.2013 luk. tihalle (BJURSINTIE 303)	0400089 BJURS NRO.1 ULKOILUALUE PÄÄRAKENNUS TIHA (BJURSINTIE 303)	Sähköjärjestelmän uusiminen Vanhojen kaapelointien purkaminen ja korvaaminen uusilla. Keskukseen vaihto	10 000
9400089 BJURSIN ULKOILUALUE LIIKUNTAPALVELUT/ liipa luopuu 1.3.2013 luk. tihalle (BJURSINTIE 303)	0400097 BJURS NRO.6 ENT.KARJARAKENNUS liik.palv.luopunut vaikka käyttää / tiha (BJURSINTIE 303)	Sähköjen uusiminen Koko rakennuksen sähköjen uusiminen,paloturvallisuus riski	10 000
9600026 MÖLANDET 21-22 (ISO-MÖLIS) VAPAS	0600026 MÖLANDET 21- 22 (ISO-MÖLIS) PÄÄRAKENNUS	Palovarointin järjestelmän rakentaminen	Palovarointin järjestelmän rakentaminen 10 000

1 365 050