



# **SIMONKALLION KOULUSSA KORJATTU PUTKIKANAALI JA VIEMÄRIPUTKEA**

Simonkallion koulun pohjakerroksessa sijaitsevien luokkatilojen 149–152 ja ruokasalin alapuolella kulkevan putkikanaalin rakennevuodot on tiivistetty, joten ilmapuodot rakenteista sisäilmaan estyvät. Putkikanaalia on puhdistettu, rakennusmateriaalia poistettu, vanhoja viemäriinjoja on osittain uusittu ja eristetty, lisäksi putkikanaalin sisäpintaan on tehty pölynsidontakäsittely. Purkutyöt on tehty asbestityönä. Korjauksien edistymistä on viivästyttänyt tilan asbestipurkutyö ja vanhan rikkoutuneen valurautaviemäriin korjaaminen. Putkikanaalin alipaineistustyöt ovat käynnissä.

Käytöstä poistetut luokkatilat otetaan käyttöön vasta, kun ne on korjattu.