



Koy Vantaan Lummetie 2

Koy Vantaan Lummetie 2 Simonkallion koulun tiloihin on asennettu 720 degree järjestelmän olosuhdemittaukset ja olosuhteraportti sisäilman laadusta maaliskuun osalta on toimitettu käyttäjille. huhtikuun olosuhdemittausraportti toimitetaan käyttäjille toukokuun alussa.

Kiinteistöllä valmistuneet työt:

- Katon kuntoarvio on valmistunut ja sen perusteella tehdään jatkotoimenpide ja korjaussuunnitelmat.
- Constin tekemät julkisivujen ikkunapellityksien tiivistyskorjaukset sekä ylivuotoputkien asennus on valmistunut.

Tällä hetkellä kiinteistöllä on käynnissä seuraavia töitä:

- Rambolin toimesta on kiinteistöllä menossa kuntotutkimukset, mm. julkisivut kevät/2025 sekä saatetaan sisäpuoliset tutkimukset loppuun.
- Elementtisaumojen korjaustyöt ovat alkaneet ja tällä hetkellä käynnissä.
- Vesikatto korjaukset: paikalliset korjaukset kevät 2025
 - Katon rakenteiden korjaukset ja katon kartoitus uusien vuotojen välttämiseksi katon kuntoarvion perusteella.
- Havaittujen kuitulähteiden poistamista, tiivistämistä tai pinnoittamista.
- IV, alakatot, akustolevyt, väliseinät korjataan.
- IV-kuilujen siivous ja tiivistystyöt

Rambolin kosteus- ja sisäilmateknisten tutkimusten raportti ei ole vielä valmistunut ja tutkimukset jatkuvat kevään 2025 kohteella.

Työt sovitaan etukäteen käyttäjän kanssa ja työ pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen, mutta pyydämme varautumaan tiloissa käynneille mahdollisuuksien mukaan.

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä!

Ystävällisin terveisin,

Anneli Pirilä
anneli.pirila@newsec.fi
Sisäilma-asiantuntija
Newsec