

Vantaan kaupunki

Kunnossapito

Rakennusten vuosikorjausohjelma vuodelle 2026

Vuosikorjausohjelma 2026

MYYRMÄKI

9113022 RAJATORPAN KALLIOSUOJA (NUIJATIE 15 b)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Prodex 500)	5000
9118001 VANTAANKOSKEN PALOASEMA (MARTINKYLÄNTIE 3)	Katon sammaleiden poisto	Katon sammaleiden poisto	1000
9118001 VANTAANKOSKEN PALOASEMA (MARTINKYLÄNTIE 3)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Hedengren Prodex)	5000
9312002 AS OY PÄHKINÄMAA (PÄHKINÄRINTEEN PK) (PÄHKINÄTIE 12)	HHL	HHL	5000
9312002 AS OY PÄHKINÄMAA (PÄHKINÄRINTEEN PK) (PÄHKINÄTIE 12)	Rikosilmoittimen uusiminen	Rikosilmoittimen uusiminen, vanhaan ei saa enää varaosia	5000
9312013 PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI (PÄHKINÄTIE 2)	Oven karmien kunnostus ja maalaus	Päiväkodin remontin yhteydessä ovien karmit jäivät epäsiistiksi. Maalaus ja tarvittaessa kunnostus.	2000
9312013 PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI (PÄHKINÄTIE 2)	Ulkovarastojen ehostus	lukkojen vaihto, maalaus ulkoa ja ovien kunnostus. Ulkona olevien lelu- ja vaunuvarastojen kunnostus ja lukituksen uusiminen samaan sarjaan talon lukkojen kanssa (iloq).	4000
9312017 HÄMEENKYLÄN PÄIVÄKOTI (SAHRATIE 7)	HHL	HHL	5000
9313006 VAPAALAN PÄIVÄKOTI+RAJATORPAN VANHA KOULU (VAPAALANPOLKU 12)	Julkisivujen paikkaus ja huoltomaalaus	Julkisivuissa pinnan rikkoutumista ja vaurioita. Rappausten korjaus ja huoltomaalaus. Puuosien huoltomaalaus	10000
9313006 VAPAALAN PÄIVÄKOTI+RAJATORPAN VANHA KOULU (VAPAALANPOLKU 12)	Kuivien tilojen huoltomaalaus ja vaurioituneiden akustiikkalevyjen uusiminen	Pieniä huoltomaalauksia. Yksittäisiä akustolevyjä vaurioituneina.	5000
9313006 VAPAALAN PÄIVÄKOTI+RAJATORPAN VANHA KOULU (VAPAALANPOLKU 12)	Teknisten tilojen läpivientien tarkastus ja tiivistys	Teknisten tilojen läpivientien tarkastus ja tiivistys. Tiloissa sähköjen ja putkien läpivientejä epätiivinä. Villapintaa lisäksi paljaana, pölynsidontakäsittely/teippaus	3000
9313023 NIKKARIN PÄIVÄKOTI (VAPAALANKUJA 3)	Desibeliovi johtajan huoneeseen	Desibeliovi johtajan huoneeseen	1000
9313023 NIKKARIN PÄIVÄKOTI (VAPAALANKUJA 3)	Lisää sänkykaappeja	Lisää sänkykaappeja	2000

Vuosikorjausohjelma 2026

9313023 NIKKARIN PÄIVÄKOTI (VAPAALANKUJA 3)	Pienten vessan pesualtaan vaihto isommaksi ja syvemmäksi altaaksi.	Pienten vessan pesualtaan vaihto isommaksi ja syvemmäksi altaaksi.	1000
9315004 AS OY MYRRINRANTA (KOSKIKUJAN PK) (KOSKIKUJA 7)	Piharakennuksen eli puiston rakennuksen huoltomaalaus	Piharakennuksen eli puiston rakennuksen huoltomaalaus	1500
9315050 SOLKIKUJAN PÄIVÄKOTI+MYRRMÄEN TOIMINTAKESKUS (SOLKIKUJA 6)	Lämmityksen tarkistus keittiö+B14	Lämmityksen tarkistus keittiö+B14	1000
9315050 SOLKIKUJAN PÄIVÄKOTI+MYRRMÄEN TOIMINTAKESKUS (SOLKIKUJA 6)	Ulkovaraston puuosien alaosan maalaus	Ulkovaraston puuosien alaosan maalaus	1000
9315050 SOLKIKUJAN PÄIVÄKOTI+MYRRMÄEN TOIMINTAKESKUS (SOLKIKUJA 6)	Ikkunoiden vastinrautojen uusinta, ovien paikkamaalaus	Ikkunoiden vastinrautojen uusinta, ovien paikkamaalaus	3000
9315050 SOLKIKUJAN PÄIVÄKOTI+MYRRMÄEN TOIMINTAKESKUS (SOLKIKUJA 6)	Laulusalin akustiikan parantaminen	Laulusalin akustiikan parantaminen	2000
9315050 SOLKIKUJAN PÄIVÄKOTI+MYRRMÄEN TOIMINTAKESKUS (SOLKIKUJA 6)	Salin lattian (51 m2) kevythionta ja lakkkaus	Salin lattian (51 m2) kevythionta ja lakkkaus	1000
9315050 SOLKIKUJAN PÄIVÄKOTI+MYRRMÄEN TOIMINTAKESKUS (SOLKIKUJA 6)	Ulko-ovien uusiminen	Päiväkodin ulko-ovet vetävät ja niitä on vaikea saada lukittua.	10000
9315052 JÖNSAKSEN PÄIVÄKOTI (LÖYDÖSPOLKU 4)	Desibeliovi toimistotilaan (johtajan huone)	Desibeliovi toimistotilaan (johtajan huone)	2000
9315052 JÖNSAKSEN PÄIVÄKOTI (LÖYDÖSPOLKU 4)	Hyllyjä siivousvälineet tilaan	Hyllyjä siivousvälineet tilaan	500
9315052 JÖNSAKSEN PÄIVÄKOTI (LÖYDÖSPOLKU 4)	Pihakodan savupiipun uusiminen/ vedon parantaminen	Pihakodan savupiipun uusiminen/ vedon parantaminen	500
9315052 JÖNSAKSEN PÄIVÄKOTI (LÖYDÖSPOLKU 4)	Punainen piharakennus, huoltokorjaus ja maalaus	Punainen piharakennus, huoltokorjaus ja maalaus	10000
9315052 JÖNSAKSEN PÄIVÄKOTI (LÖYDÖSPOLKU 4)	Vaunuvaston rännin korjaus ja maalaus	Vaunuvaston rännin korjaus ja maalaus	2000
9315063 SIMPUKAN PÄIVÄKOTI (APAJAKUJA 1)	Piha-alueen aidat	Piha-alueen aidat	4000
9315063 SIMPUKAN PÄIVÄKOTI (APAJAKUJA 1)	Sokkeliraidoitukset	Sokkelin raudat näkyvillä roskakatoksen takana	1000
9315063 SIMPUKAN PÄIVÄKOTI (APAJAKUJA 1)	Kiintokaappi pienten puolen käytävälle	Kiintokaappi pienten puolen käytävälle	1000
9316001 KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI (KAIVOSVOUDINTIE 6)	Vanhan osan vesikaton kuntotutkimus	Vanhan osan vesikaton kuntotutkimus	1000
9316001 KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI (KAIVOSVOUDINTIE 6)	Kalvot ikkunoihin	Tornin ikkunoihin kalvot estämään aurionvaloa. Lämpötila nousee tukalan kuumaksi kesäaikaan.	5000

Vuosikorjausohjelma 2026

9317033 RAIKUPOLUN +KUKINPOLUN PÄIVÄKODIT (RAIKUKUJA 6 A)	6B. Salaojien TV-kuvaus ja huuhtelu	6B. Salaojien TV-kuvaus ja huuhtelu	2000
9317033 RAIKUPOLUN +KUKINPOLUN PÄIVÄKODIT (RAIKUKUJA 6 A)	HHL	HHL	5000
9317033 RAIKUPOLUN +KUKINPOLUN PÄIVÄKODIT (RAIKUKUJA 6 A)	Rikosilmoittimen uusiminen	Rikosilmoittimen uusiminen, vanhaan ei saa enää varaosia	5000
9412001 ENT. TUOMELAN KOULU (AINONTIE 44)	Jätekatoksen huoltomaalaus ja katon pesu	Jätekatoksen huoltomaalaus ja katon pesu	3000
9413001 RAJATORPAN KOULU+VAPAALAN TERV.TALO (VAPAALANPOLKU 13)	Puisten aitojen ja muiden piharakennelmien kunnostus ja huoltomaalaus	Puisten aitojen ja muiden piharakennelmien kunnostus ja huoltomaalaus	3000
9413001 RAJATORPAN KOULU+VAPAALAN TERV.TALO (VAPAALANPOLKU 13)	Pääoven läheisyydessä olevien sadevesijärjestelmän syöksyputkien törmäyssuojien asentaminen	Syöksyihin kohdistuu ilkivaltaa	2000
9414026 VARISTON VÄISTÖTILAPÄIVÄKOTI (ENT. VARISTON KOULU) (VARISTONTIE 1)	Patteriventtiilien uusinta	Patteriventtiilien uusinta	2000
9414026 VARISTON VÄISTÖTILAPÄIVÄKOTI (ENT. VARISTON KOULU) (VARISTONTIE 1)	Variston väistötilapäiväkodin tiloissa Ikkunan karmit sekä ikkunan välit kunnostaminen.	Variston väistötilapäiväkodin tiloissa Ikkunan karmit sekä ikkunan välit kunnostaminen.	3000
9414035 HÄMEENKYLÄN KOULU (UUSI)+LIIKUNTATILAT (VARISTONTIE 3)	1 krs lattian halkeilun rakennetutkimus	1 krs lattian halkeilun rakennetutkimus	3000
9414035 HÄMEENKYLÄN KOULU (UUSI)+LIIKUNTATILAT (VARISTONTIE 3)	Akustoivien väliovien tiivisteiden uusiminen rikkoutuneilta osin	Ovien tiivisteitä rikki ja poissa. Uusitaan rikkoutuneet	5000
9414035 HÄMEENKYLÄN KOULU (UUSI)+LIIKUNTATILAT (VARISTONTIE 3)	Kuivien sisätilojen ja wc-tilojen huoltomaalaus	Kuivien sisätilojen ja wc-tilojen huoltomaalaus	10000
9414035 HÄMEENKYLÄN KOULU (UUSI)+LIIKUNTATILAT (VARISTONTIE 3)	Puu-alumiini-ikkunoiden huoltokunnostus ja sälekaihtimien korjaus	Puu-alumiini-ikkunoiden huoltokunnostus ja sälekaihtimien korjaus	10000
9414035 HÄMEENKYLÄN KOULU (UUSI)+LIIKUNTATILAT (VARISTONTIE 3)	Teknisten tilojen läpivientien tarkastus ja tiivistys	Sähkökeskustiloissa havaittu avoimia läpivientejä	2000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	RAU päivitys	RAU päivitys	10000
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Allastilan lattian laattasaumojen paikkaus	Allastilan laattasaumoissa paikoittain reikiä. Silikonisaumoja lähtenyt osittain irti.	300

Vuosikorjausohjelma 2026

9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Aulatilasta kahvilaan johtavien portaiden laatat	Rikkinäisten laattojen vaihtaminen uusiin aulatilän portaissa.	1500
9415029 MYYRMÄEN URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 4)	Erityissaunojen lauteiden ja seinä- ja kattopaneelien uusiminen	lauteiden vaihto ainakin ja tarvittaessa seinä ja kattopaneelit	3600
9415031 VASKIVUOREN LUKIO + TILAP. OPETUSTILA+VASKIVUOREN TILAP. PK (VIRTATIE 4)	Katos pienten pihalle	Katos pienten pihalle	5000
9415031 VASKIVUOREN LUKIO + TILAP. OPETUSTILA+VASKIVUOREN TILAP. PK (VIRTATIE 4)	Loisteputkivalojen himmennystä	Loisteputkivalojen himmennystä	3000
9415031 VASKIVUOREN LUKIO + TILAP. OPETUSTILA+VASKIVUOREN TILAP. PK (VIRTATIE 4)	Uunin lisääminen kotikeittiöön	Uunin lisääminen kotikeittiöön	2500
9415031 VASKIVUOREN LUKIO + TILAP. OPETUSTILA+VASKIVUOREN TILAP. PK (VIRTATIE 4)	Ilmanvaihtokonehuoneiden ulkoportaiden kunnostus ja ovien huoltomaalaus	Uunin lisääminen kotikeittiöön	2500
9415031 VASKIVUOREN LUKIO + TILAP. OPETUSTILA+VASKIVUOREN TILAP. PK (VIRTATIE 4)	Puisten ulko-ovien huoltomaalaus	Puisten ulko-ovien huoltomaalaus	2000
9415045 KILTERIN/SILVOLAN KOULU+KILTERIN PÄIVÄKOTI (ISKOSTIE 8)	Päiväkodin pihan portaat	Portaiden tukipuut alkavat vaurioitumaan. Ei tuuletu, kun etulauta liian tiivis. Myös metallipellin voisi asentaa rangalle.	3000
9415045 KILTERIN/SILVOLAN KOULU+KILTERIN PÄIVÄKOTI (ISKOSTIE 8)	Vesikaton huoltokunnostukset	Vesikaton huoltokunnostukset	5000
9415045 KILTERIN/SILVOLAN KOULU+KILTERIN PÄIVÄKOTI (ISKOSTIE 8)	Koulun oppilashuollon tilojen äänieristyksen parantaminen	Oppilashuollon huoneista kuuluu äänet viereisiin tiloihin	1500
9415045 KILTERIN/SILVOLAN KOULU+KILTERIN PÄIVÄKOTI (ISKOSTIE 8)	Koulun pääkäytävän sisäportaiden kunnostus ja liukastumisen estäminen	Portaat ovat myös liukkaat ja niissä on rikkoutunutta pintaa. Karhennus ja huomioteippaus	3000
9415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Kerhohuoneen lattian (100 m2) lattian kevythionta ja lakkaus	Kerhohuoneen lattian (100 m2) lattian kevythionta ja lakkaus	1000
9415056 MYYRMÄKITALO (PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)	Tapahtumahuoneen lattian (50 m2) lattian kevythionta ja lakkaus	Tapahtumahuoneen lattian (50 m2) lattian kevythionta ja lakkaus	1000
9416003 KAIVOKSELAN KOULU (KAIVOSVOUDINTIE 10)	J-oven luiskan rakentaminen	Vesikaton huoltokunnostukset	3000

Vuosikorjausohjelma 2026

9417004 MÅRTENSDALS SKOLA+PÄIVÄKOTI (LAAJAVUORENKUJA 4)	Koulun sisäänkäynnin, katoksen ja teknisten tilojen ovien huoltomaalaus	Katoksen puu- ja metalliosien huoltomaalaus. Teknisten tilojen ovien maali hilseilee ja on heikko	10000
9417004 MÅRTENSDALS SKOLA+PÄIVÄKOTI (LAAJAVUORENKUJA 4)	Naulakoiden kunnostus huoltomaalaus	Koulun naulakoiden maalipinta huonossa kunnossa. Hionta ja huoltomaalaus	3000
9417004 MÅRTENSDALS SKOLA+PÄIVÄKOTI (LAAJAVUORENKUJA 4)	Palokellojen kuuluvuuden tarkastus ja lisäys tarvittaessa	Palokellojen kuuluvuuden tarkastus ja säätö. Palohälytys kuuluu paikoin erittäin huonosti.	5000
9417007 MARTINLAAKSON UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 2a)	Paloilmoitin (Anx keskus)	Paloilmoitin (Anx keskus)	7000
9417011 KULTTUURITALO MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 36)	Kaiteiden poisto lämpiöstä	Kaiteiden poisto lämpiöstä	2500
9417011 KULTTUURITALO MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 36)	Näyttämön lattian kevythionta ja maalaus	Näyttämön lattian kevythionta ja maalaus	2000
9417011 KULTTUURITALO MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 36)	Teknisen kaapin uusiminen	Teknisen kaapin uusiminen	2000
9417011 KULTTUURITALO MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 36)	Yleisöovet ja kynnykset	Uudet yleisödesibeliovet aulasta saliin ja ovista kynnykset pois.	9000
9420001 ASKISTON KOULU (UUDENTUVANTIE 5)	Kuulutuslaitteiden korjaus	Kuulutuslaitteiden korjaus	6000
9517017 LÄNTINEN ALUETUKIKOHTA (ENT.MARTINLAAKSON TUKIKOHTA) (VOIMALANTIE 2)	Esmikon uusiminen	5 ovea + väyläohjain + tunnistet	10000
9617064 VANTAANKOSKEN ASEMA SEISAKE (SANOMAKULMA 2)	Ilkivallan korjaus, hissit	Ilkivallan korjaus, hissit	10000

KIVISTÖ

9233006 KATRIINAN SAIRAALA (KATRIINANKUJA 4)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Esmi FX3Net)	9000
9233006 KATRIINAN SAIRAALA (KATRIINANKUJA 4)	Lämmönjakuhuoneen putkistojen eristeiden korjaukset tai pinnoitukset	Avoimia eristeitä, suojat puuttuu	3000
9233006 KATRIINAN SAIRAALA (KATRIINANKUJA 4)	Pesukoneen päälle metallisuoja, kondenssivedet tiivistyy	Vedet tiivistyy yläpohjan alapintaan, akustiikkalevyihin	2000
9323007 KIVISTÖN PÄIVÄKOTI (MOREENITIE 39)	Betoniosien maalaus, sokkelin korjaus, piharakennukset	sokkeli ja betoniosien maalaus. Myös jotain puuosia	5000
9323007 KIVISTÖN PÄIVÄKOTI (MOREENITIE 39)	Paloilmoittimet liitettävä ohjauskeskukseen.	Paloilmoittimet liitettävä ohjauskeskukseen.	1500
9323010 HUSAARITIE (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1 C)	IV-kanavistojen nuohous, ilmamäärien mittaus ja säätö	IV-kanavistojen nuohous, ilmamäärien mittaus ja säätö	5000

Vuosikorjausohjelma 2026

9323010 HUSAARITIEN (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1 C)	Koholla olevan sadevesiviemärin kunnostus	Koholla olevan sadevesiviemärin kunnostus	1000
9323010 HUSAARITIEN (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1 C)	Salaojien TV-kuvaus ja huuhtelu	Salaojien TV-kuvaus ja huuhtelu	3000
9323010 HUSAARITIEN (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1 C)	Pihan kunnostustöitä	Pihan kunnostustöitä	3000
9323010 HUSAARITIEN (ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI (HUSAARITIE 1 C)	Yhden eteisen auringonsuojakalvot	Yhden eteisen auringonsuojakalvot	2000
9323011 MAITORPAN PÄIVÄKOTI (MAITORPANTIE 4)	Lämmönjakokeskuksen oven maalaus	Lämmönjakokeskuksen ovi hilseilee	500
9323011 MAITORPAN PÄIVÄKOTI (MAITORPANTIE 4)	Pihan katoksen pilareiden maalaus	Pihan katoksen pilareiden maalaus	1000
9323011 MAITORPAN PÄIVÄKOTI (MAITORPANTIE 4)	TH lämmityksen säätäminen	TH lämmityksen säätäminen	5000
9323011 MAITORPAN PÄIVÄKOTI (MAITORPANTIE 4)	Astianpesukone henkilökunnan kahvihuoneeseen	Henkilökunnan kahvihuoneeseen tarvitaan astianpesukone.	1000
9323011 MAITORPAN PÄIVÄKOTI (MAITORPANTIE 4)	Salaojien TV-kuvaus ja huuhtelu	Salaojien TV-kuvaus ja huuhtelu	4000
9323013 LIPUNKANTAAN PÄIVÄKOTI (TAPPARAKUJA 6)	Leikkilaitteiden, penkkien ja pöytien huoltomaalaus ja piharakennusten maalausta	Leikkilaitteiden, penkkien ja pöytien huoltomaalaus ja piharakennusten maalausta	2000
9323013 LIPUNKANTAAN PÄIVÄKOTI (TAPPARAKUJA 6)	Pihan varastojen maalaus.	Pihan varastojen maalaus.	3000
9323013 LIPUNKANTAAN PÄIVÄKOTI (TAPPARAKUJA 6)	Salaojien TV-kuvaus ja huuhtelu	Salaojien TV-kuvaus ja huuhtelu	3000
9323013 LIPUNKANTAAN PÄIVÄKOTI (TAPPARAKUJA 6)	Valokatteen uusiminen tai tarkastus.	Valokatteen uusiminen tai tarkastus	2000
9333017 TAMMIRINTEEN VASTAANOTTOKOTI + ASUINRAKENNUS (TAMMIRINTEENTIE 2)	Vanhan osan katon korjauksia	Vanhan osan katon korjauksia	10000
9333017 TAMMIRINTEEN VASTAANOTTOKOTI + ASUINRAKENNUS (TAMMIRINTEENTIE 2)	Vanhan osan ulko-ovien maalaus	vanhan osan ulko-ovien kunnostus	5000
9333017 TAMMIRINTEEN VASTAANOTTOKOTI + ASUINRAKENNUS (TAMMIRINTEENTIE 2)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Hdengren Prodex)	5000

Vuosikorjausohjelma 2026

9422020 KEIMOLANMÄEN VÄLIAIK. KOULU+PÄIVÄKOTI (AJOLENKKI 8)	Koululla kuivien tilojen huoltomaalaus	Seinissä kulumaa ja kolhuja	3000
9423014 KANNISTON KOULU (I-VAIHE) (KENRAALINTIE 6)	Kiinteiden penkkien käsittely (päiväkodin pääty)	Kiinteiden kalusteiden käsittely	1000
9423014 KANNISTON KOULU (I-VAIHE) (KENRAALINTIE 6)	Päiväkodin molemmin puolin olevien metalliporttien korjaus	Päiväkodin molemmin puolin olevien metalliporttien korjaus	6000
9423014 KANNISTON KOULU (I-VAIHE) (KENRAALINTIE 6)	Päiväkodin varastojen yläpuolisten portaiden rakennetiivistys	Päiväkodin varastojen yläpuolisten portaiden rakennetiivistys	5000
9423014 KANNISTON KOULU (I-VAIHE) (KENRAALINTIE 6)	Teknisten tilojen käytävällä varastoalueen rajaaminen seinällä	Käytävätila rajattava paloturvallisuuden vuoksi. Tiloissa järjestettävissä käyttäjälle varasto väliseinällä.	5000
9433004 SEUTULAN KOULU (KATRIINANTIE 60)	Julkisivujen puuosien ja sisäänkäyntiportaiden kunnostus	Julkisivujen puuosien ja sisäänkäyntiportaiden kunnostus	10000
9433004 SEUTULAN KOULU (KATRIINANTIE 60)	Käytävän lattian alla olevan teknisen tilan putkien kannakoinnin parantaminen ja tilan tiivistykset	Viemärijohtojen kannakointi ei ole asianmukainen ja sitä tulee parantaa.	5000
9433027 KÖNINGSTEDIN ENT.KOULU / Järjestötila (SOLBACKANTIE 2)	Ulkovalaistuksen parantaminen	Ulkovalaistuksen parantaminen	10000
9621003 VANTAANKOSKEN ENT.LÄÄKÄRITALO+ENT. KIRJASTO (VANTAANPUISTONTIE 5 (ENTV.NURMIJÄRV.T.67)	Ulko-ovien uusinta	Kahden metallisen ulko-oven uusiminen	9000
9723064 KIVISTÖN ASEMA (Keimolantie 10)	Virve 2 verkon parannus	Virve 2 verkon parannus	10000
9725014 VEHKALAN ASEMA (HÄRKÄHAANTIE 13)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmointimen keskusyksiköiden uusiminen (Hedengren Prodex)	5000
AVIAPOLIS			
9340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	Sadevesi- ja salaojajärjestelmien huuhtelu ja kuvaus	Sadevesi- ja salaojajärjestelmien huuhtelu ja kuvaus	3000
9340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	Terassin lattian ja kaiteiden käsittely ja korjaus	terassin puuosien käsittely. osittain rikkiäisiä ja pinta huono. useampi sata m2	6000
0340018 OLLAKSEN PÄIVÄKOTI (OLLAKSENTIE 19)	Julkisivujen maalaus	Eteläpuolella US maalipinta kärsinyt auringosta.	2000
9350030 TAMMISTONRANNAN PÄIVÄKOTI (SÄTERITILANKATU 8 (ENT.SÄTERINKATU 8))	Kaappisänkyjä	Lumpeiden ja Ulpukoiden ryhmään kumpaankin 2 kaappikerrossänkyä lisää.	4000

Vuosikorjausohjelma 2026

9350030 TAMMISTONRANNAN PÄIVÄKOTI (SÄTERITILANKATU 8 (ENT.SÄTERINKATU 8))	Väliaita pienennetyn ryhmän käytävälle	Väliaita pienennetyn ryhmän käytävälle	800
9351004 KARTANONKOSKEN NEUVOLA + PEHTOORIN PÄIVÄKOTI (PEHTOORINTIE 3)	Jätevaraston maalausta	Jätevaraston maalausta	1500
9351019 ILLENPUISTON PÄIVÄKOTI (LÄHETTILÄÄNTIE 12)	Illenpuiston aidat	Illenpuiston aidat	10000
9351019 ILLENPUISTON PÄIVÄKOTI (LÄHETTILÄÄNTIE 12)	Sisäseinien maalauksia	Sisäseinien maalauksia	6000
9440048 VTK/ YLÄSTÖN KOULU +KARHUNIITYN OPETUSTILA (OLLAKSENTIE 29)	2 penkkiä pihalle	2 penkkiä pihalle	2300
9450003 TAMMISTON KOULU (SUUNN) + PÄIVÄKOTI valm.10/2008 (KAURAPELLONKATU 3/ KOULURAITTI)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen, keskus 1	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen, keskus 1	8000
0451003 VEROMÄEN KOULU (ent. Veromies-Pakkala) (VEROMIEHENTIE 2)	Pyöräkatoksen pesu ja huoltomaalaus	Pyöräkatoksen pesu ja huoltomaalaus	5000
0451003 VEROMÄEN KOULU (ent. Veromies-Pakkala) (VEROMIEHENTIE 2)	Pääsisäännönnin katoksen vedenpoiston korjaaminen	Vesikouru heikossa kunnossa ja se tulisi uusia, syöksyt ovat kunnossa.	3000
0451003 VEROMÄEN KOULU (ent. Veromies-Pakkala) (VEROMIEHENTIE 2)	Valaisinansa valonheittimien uusiminen	Liikuntasalin valoheittimet eivät enää toimi. Näyttämön valaistus on puutteellinen	5000
0451010 VEROMÄEN KOULUN LISÄRAKENNUS SIIPI (VEROMIEHENTIE 2)	Räystäslaudoituksen huoltomaalaus		5000
0451175 VEROMÄEN KOULUN PAVILJONKI PYRSTÖ (VEROMIEHENTIE 2)	Pihan puisten kasvialueiden aitausten kunnostus	Pihan puisten kasvialueiden aitausten kunnostus	2000
9451012 VTK/POINT-PAKKALAN OPETUS- JA INFORMAATIOKESKUS (HAGELSTAMINTIE 1)	Kuivien tilojen seinien huoltomaalaus	Eri puolilla koulua huoltomaalaustarvetta, etenkin käytäväalueilla	5000
9451014 VTK/ KARTANONKOSKEN KOULU+PÄIVÄKOTI+HAMMASHOITOLA (TILKUNTIE 5)	Kuivien tilojen seinien huoltomaalaus	Eri puolilla koulua huoltomaalaustarvetta, etenkin käytäväalueilla	5000
0451014 KARTANONKOSKEN KOULU+PÄIVÄKOTI+HAMMASHOITOLA (TILKUNTIE 5)	Sisäportit	Sisäportteja päiväkodin pienennetyn ryhmän ympärille.	1500

Vuosikorjausohjelma 2026

0651111 WINTTI/ PAKKALAN NUORISTOTILA (YLÄSTÖNTIE 35)	Ullakon painuneiden eristeiden korjaus tai vaihto	Ullakon painuneiden eristeiden korjaus tai vaihto	2200
--	--	--	------

TIKKURILA

0061004 KAUPUNGINTALO (ASEMATIE 7)	Galleria rakennuksen ulkoportaiden korjaus	Ulkoportaiden kivilaatat irtoilevat, niiden uusimista ja valujen korjausta	3000
0061004 KAUPUNGINTALO (ASEMATIE 7)	Gallerian etu ulkoportaiden korjaus	Etuportaiden kivilaatat ovat osittain irronneet, laattojen uusimista ja pohjien uudelleen tekoa.	3000
0061004 KAUPUNGINTALO (ASEMATIE 7)	Miesten pukuhuoneen pintakorjaus	Maalataan seinät ja laitetaan kivilattiaan epoksinnoitus.	8000
0061004 KAUPUNGINTALO (ASEMATIE 7)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmittimen keskusyksiköiden uusiminen (Prodex 500)	5000
0061004 KAUPUNGINTALO (ASEMATIE 7)	kellarikäytävän seinien maalaus	Kellarikäytävien seinät huonossa kunnossa kulumisen takia.	7000
0061004 KAUPUNGINTALO (ASEMATIE 7)	toimistohuone 137 seinän maalaus	toimistohuone 137 seinän maalaus	4000
9061011 KIINT OY VANTAAN SÄÄSTÖTALO (KIELOTIE 20 C)	HHL	HHL	5000
0261037 TIKKURILAN NEUVOLA (KIELOTIE 40)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmittimen keskusyksiköiden uusiminen (Esmi FX3Net)	9000
0360005 HIEKKAHARJUN PÄIVÄKOTI (HIEKKAHARJUNTIE 12)	Aidan korjaus/uusiminen	Hiekkaharjun päiväkodin pihaa ympäröivä aitaa pitäisi korjata/uusia.	10000
0360005 HIEKKAHARJUN PÄIVÄKOTI (HIEKKAHARJUNTIE 12)	Parkkiruutujen maalaus	Pakollinen tieto	4000
0360054 YRTTITIEN PÄIVÄKOTI (ANISKUJA 1)	Parkkiruutujen maalaus	Yrttitien päiväkodin parkkipaikalle parkkiruutujen maalaus. Parkkipaikka on pieni ja usein täynnä autoja.	4000
0360054 YRTTITIEN PÄIVÄKOTI (ANISKUJA 1)	Puisen portin ja aidan uusiminen	Yrttitien päiväkodin pienten puolella olevien puisen portin ja aidan uusiminen.	2500
0361097 LEHDOKIN PÄIVÄKOTI (ORVOKKITIE 6)	Salin lattian (50 m2) kevythionta ja lakkkaus	Salin lattian (50 m2) kevythionta ja lakkkaus	0
0361382 KRASSITIEN (ENT.TIKKURILAN) TILAP. PÄIVÄKOTI (KRASSITIE 4)	Siivouskomeroon lisää hyllyjä	Siivouskomeroon tarvitaan lisää hyllytilaa.	1000
9363041 VIERTOLAN VASTAANOTTOKOTI (LILJATIE 24)	RAU päivitys	RAU päivitys	8000
9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	Adan lisääminen	Päärakennuksen ja Lisärakennuksen väliin tarvitaan välipihan ja ison pihan erottava aita portilla.	10000
9367011 RISTIPURON PÄIVÄKOTI (LAAKSOTIE 1)	Paloilmittimen siirto	Paloilmittimen siirto	10000

Vuosikorjausohjelma 2026

0460040 HIEKKAHARJUN KOULU (TALKOOTIE 37)	Pukutilojen ulkoportaiden korjaus	Vessoihin ja pukutiloihin vievät ulkoportaot korjataan. Portaista on useampi askel irronnut tai rikkoutunut.	10000
0460040 HIEKKAHARJUN KOULU (TALKOOTIE 37)	Rehtorin ja apulaisrehtorin työhuoneen äänieristys	Rehtorin ja apulaisrehtorin työhuoneen äänieristys	2000
0460040 HIEKKAHARJUN KOULU (TALKOOTIE 37)	Rullaverhojen uusinta opetustiloihin	Hiekkaharjun koulun useammassa opetustilassa on tarve uusien rullaverhojen, auringonvalo häikäisee ja kuumentaa luokkia.	7000
0460040 HIEKKAHARJUN KOULU (TALKOOTIE 37)	Sisäkäytävän seinäkulmien ja ovikarmien suojaus	Suojataan seinäkulmia RST-profiililla, karmikulmat muovilistoilla.	1000
0460040 HIEKKAHARJUN KOULU (TALKOOTIE 37)	Teknisen työn maalaamo-opetustilan seinien maalaus	Teknisen työn luokan maalaamon opetustilan seinien uudelleenmaalaus.	1000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Liikuntasalin (202) lattian (374 m2) kevythionta ja lakkaus	Salin (202) lattian (374 m2) kevythionta ja lakkaus	3000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Puutyöverstaan lattian kulkuväylien kevythionta ja lakkaus	Puutyöverstaan lattian kulkuväylien kevythionta ja lakkaus	1000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Automaattioven ja kytkimen uusinta	Liikuntaesteisten automaattisen oven ja sen kytkimien uusinta.	5000
0461001 VANTAAN OPISTOTALO (LUMMETIE 5)	Säleikaihtimien tarkistus ja korjaus	Säleikaihtimien tarkistus ja korjaus	5000
0461048 VANTAAN KIRJASTOTALO (LUMMETIE 4)	Aikuisopiston taidetilojen keramiikkauunien ilmanvaihto	Aikuisopiston taidetilojen keramiikkauunien ilmanvaihto	4000
0461084 TIKKURILAN VANHA ASEMA/KAUPUNGIN MUSEO (HERTAKSENTIE 1)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmointimen keskusyksiköiden uusiminen (Hedengren Prodex)	5000
9462001 DICKURSBY SKOLA (URHEILUTIE 4)	Uusi koripalloteline pihalle	Koripalloteline pihalle	10000
9462015 VARIA / HIEKKAHARJUN (ENT. TENNISTIE) TOIMIPISTE (TENNISTIE 1)	Lattian (428 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (428 m2) kevythionta ja lakkaus	3000
0462028 NUORISOTILA VERNISSA (TIKKURILANTIE 36)	Salin lattian (200 m2) kevythionta ja lakkaus	Salin lattian (200 m2) kevythionta ja lakkaus	1500
0462020 TIKKURILAN LUKIO (VALKOISENLÄHTEENTIE 53)	Liikuntasalin lattian (600 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (600 m2) kevythionta ja lakkaus	4000
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Alakerran jumppasalin valaistuksen säätömahdollisuus.	Alakerrassa olevasta jumppasalista ei tällä hetkellä pysty säätämään valaistusta.	100
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Allastilan laattasaumat	Allastilan laattasaumojen uusimista niiltä osin, missä ovat huonossa kunnossa	5000
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	LE-pesuhuoneen lattian uusinta	Vanhan epoksilattian karhentaminen ja uuden epoksi lattian teko.	8000

Vuosikorjausohjelma 2026

0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Kassakopin lattian korjaus	Kassakopin lattian korjaus. Lattiaan tullut halkeamia, joihin tuolin pyörät jäävät kiinni.	1500
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Kuntosalin seinien maalaus	Kuntosalin seinien kittaus ja maalaus	3500
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmointimen keskusyksiköiden uusiminen (Hedengren Prodex)	5000
0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI (LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE 50)	Ryhmäliikuntatilan seinien maalaus	Alakerran ryhmäliikuntatilan seinien maalaus	4500
0463010 PELTOLAN KOULU (LUMMETIE 27)	Sisäseinien huoltomaalaus	Sisäseinien huoltomaalaus	10000
9464001 KUUSIKON KOULU (HOVITIE 11)	RAU päivitys	RAU päivitys	9000
0464001 KUUSIKON KOULU (+LAAJ. 1986) (HOVITIE 11)	Liikuntasalin lattian (266 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (266 m2) kevythionta ja lakkaus	2000
0464001 KUUSIKON KOULU (+LAAJ. 1986) (HOVITIE 11)	Liikuntasalin pimennysverhot	Vaihdetaan sälekaihtimia pimennysverhoihin.	10000
0464001 KUUSIKON KOULU (+LAAJ. 1986) (HOVITIE 11)	Seinien maalaus liikuntasaliin	Liikuntasalin seinien maalaus, seinät kolhiintuneet ja likaisen näköiset	5000
0465014 SIMONKALLION KOULU (SIMONKALLIONTIE 1)	Liikuntasalin lattian (226 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (226 m2) kevythionta ja lakkaus	2000
0465020 SIMONKYLÄN KOULU (KOIVUKYLÄNTIE 52)	Kotitalousluokan lattian halkeaman korjaus	Lattiaa haljennut liikuntasamat kohdalla.	5000
0465020 SIMONKYLÄN KOULU (KOIVUKYLÄNTIE 52)	Sisäseinien huoltomaalaukset	Sisäseinien huoltomaalaukset	10000
9466015 KAUPUNGINMUSEON KOKOELMATILAT (KANERVIKKOTIE 4)	Hissilukija + väyläohjain/keskitin + tunnisteet	Hissilukija + väyläohjain/keskitin + tunnisteet	3000
0469013 KYRKOPY SKOLA (PAPPILANKUJA 6)	Ikkunakarmien ja ulko-oven kunnostus/ maalaus.	Ikkunakarmien kunnostus/ maalaus.	10000
0469013 KYRKOPY SKOLA (PAPPILANKUJA 6)	Julkisivujen lahovaurioituneiden listojen korjaaminen	Julkisivujen lahovaurioituneiden listojen korjaaminen	3000
0469013 KYRKOPY SKOLA (PAPPILANKUJA 6)	Luokan B112 lattian (69 m2) kevythionta ja maalaus	Luokan B112 lattian (69 m2) kevythionta ja maalaus	1000
0469013 KYRKOPY SKOLA (PAPPILANKUJA 6)	Vesipisteiden sisäseinien korjaus.	Vesipisteiden sisäseinien korjaus.	3000
0469016 HELSINGE SKOLA (YLÄSTÖNTIE 3)	Sisäseinien paikkakittaukset ja seinäpintojen maalaus	Huoltomaalauksia	10000
0469016 HELSINGE SKOLA (YLÄSTÖNTIE 3)	Lukion (Helsinge gymnasiumin) ikkunasuojakalvot	Ikkunasuojakalvot	7000
9568140 KUNTATEKNIKAN TUKIKOHTA/ KOISOTIE 10 (KOISOTIE 10)	Esmikon uusiminen	6 ovea ja 3+1 porttia + väyläohjaimet ja radiolähetin + tunnisteet	10000

Vuosikorjausohjelma 2026

KOIVUKYLÄ

9174150 HAVUKOSKEN PALOASEMA (HALMEKUJA 4)	UPS	UPS	3000
0174150 HAVUKOSKEN PALOASEMA (HOSANTIE 3 (HALMEKUJA))	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Prodex 500)	5000
9370002 SELJAPOLUN PÄIVÄKOTI (SELJAPOLKU 11)	Aitojen ja porttien uusiminen	Aitojen ja porttien uusiminen	10000
0370006 VIERTOLAN VASTAANOTTOKOTI/ ASOLAN YKSIKKÖ (ENT. VAAHTERAMÄKI) (VAAHTERAKUJA 2)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Hedengren Prodex)	5000
9372001 ULRIKAN PÄIVÄKOTI (ENT. KIINTEISTÖ OY ULRIKANPUISTON PÄIVÄKOTI) (ULRIKANKUJA 5)	Lämmitysjärjestelmän säätö pilotointi	Lämmitysjärjestelmän säätö pilotointi	4000
9372006 REKOLANMÄEN PÄIVÄKOTI (HANSINKATU 4)	HHL	HHL	5000
0374010 HAVUKALLION PÄIVÄKOTI (LAURANTIE 4)	Uusia penkkejä pihalle 2 kpl ja pöytäryhmien maalaukset	Pöytäpenkkiryhmät hiotaan ja maalataan ja lisätään yläpihalle 2 uutta kiinteästi asennettavaa penkkiä	10000
0470005 VARIA/ KOIVUKYLÄN (ENT. TALVIKKITIE) TOIMIPISTE (TALVIKKITIE 119)	Sisäseinien maalaus	Seinät (käytävät, luokat työhuoneet) monilta osin jo nuhjuisen näköisiä ja likaantuneita.	10000
0471007 IOLAN KOULU+LAAJENNUS (EPINKOSKENTIE 5)	Sisäseinien huoltomaalaus	Sisäseinien huoltomaalaus	10000
0473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Liikuntasalin lattian (221 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (221 m2) kevythionta ja lakkaus	2000
0473008 REKOLAN KOULU (REKOLANTIE 67)	Ruokalan lattian (119 m2) kevythionta ja lakkaus	Ruokalan lattian (119 m2) kevythionta ja lakkaus	1000
0473021 KOIVUKYLÄN KOULU + KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI (PEIJAKSENTIE 35 (ENT.KUSTAANTIE 10))	Sisäseinien huoltomaalaus	Sisäseinien huoltomaalaus	10000
0474063 HAVUKOSKEN KOULU (TARHAKUJA 2)	Kotitalousluokan huuvien säätöyksikön asennus luokkatilaan	Kotitalousluokan huuvien säätöyksikön asennus kotitalousluokkiin. Tilojen huuvia ei pystytä tällä hetkellä säätämään koululla tarpeen nii vaatiessa.	5000
0474063 HAVUKOSKEN KOULU (TARHAKUJA 2)	Ruokasalin uusiminen	Ns. vanhan ruokasalin seinäpintojen uusiminen. Vanhan akustiikkasäleikön purku, seinäpinnan tasoitus ja seinän maalaus maisemakuvalla tms.	6000
0475001 PÄIVÄKUMMUN KOULU (ISMONTIE 2)	Akustiikkalevyt ruokalaan	Akustiikkalevyjen uusiminen koulun ruokalaan	10000

Vuosikorjausohjelma 2026

9674170 VTK/ HALMEKUJA 2 (HOSANTIE 2) (HALMEKUJA 2/ HOSANTIE 2)	Esmikon uusiminen	Kaupunginarkisto ja Yhteinen Pöytä,	5000
0770106 LEINELÄN ASEMA (Koivukylänväylä 54)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	(Hedengren Prodex)	5000
9771033 RUSKEASANNAN ASEMA (KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 85)	RAU päivitys	RAU päivitys	10000
9771033 RUSKEASANNAN ASEMA (KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 85)	Virve 2 verkon parannus	Virve 2 verkon parannus	10000

KORSO

0381048 KORSON KESKUSTAN LEIKKIKENTTÄRAKENNUS (ANKKALAMPI) (KORSONTIE 11)	Telekaapin sähkötyöt	Telekaapin asennus tietoliikenne yhteyksiä varten	5000
9381055 HARJULAN NUORISOKOTI (KORSONTIE 52)	IV-nuohous ja säätö	IV-nuohous ja säätö	4000
9381055 HARJULAN NUORISOKOTI (KORSONTIE 52)	Piharakennuksen pinnoittaminen ja jätekatoksen metalliovi	Piharakennuksen pinnoittaminen ja jätekatoksen metalliovi	2000
9381055 HARJULAN NUORISOKOTI (KORSONTIE 52)	Sprinkelrikeskuksen korjaus	Sprinkelrikeskuksen korjaus	2000
9381055 HARJULAN NUORISOKOTI (KORSONTIE 52)	Valokatteen vuodon paikkaus ja korjaus	Valokatteen vuodon paikkaus ja korjaus	2000
9381055 HARJULAN NUORISOKOTI (KORSONTIE 52)	Savupiipun peltien varmistus	Katon savupiipun korjaus ja jätekatoksen oven tuenta korjattava	4000
0382036 SATURNUKSEN PÄIVÄKOTI (KAAKKOISVÄYLÄ 8)	Sänkykaappien uusiminen	Sänkykaappien uusiminen	9100
9383006 ILVESPUISTON PÄIVÄKOTI (ILVESTIE 2)	Sisäpintojen ehostaminen	Osa seinistä tarvitsee maalipintojen uusimista	4000
9383006 ILVESPUISTON PÄIVÄKOTI (ILVESTIE 2)	Säleverhojen asennus	Edellinen verhojen asennus toteutettiin vain muutamaaan ikkunaan. Puute aiheuttaa sisälämpötilan nousun kesäisin.	1000
9383006 ILVESPUISTON PÄIVÄKOTI (ILVESTIE 2)	Varjostusta piha-alueelle	Kesäisin ulkoilualueella on kuumaa.	10000
9383015 ASUNTOSÄÄTIÖ/KÄÄRMETALO METSOLAN PÄIVÄKOTI (METSOLANTIE 7)	Portti käytävään leikkutilan ja eteisen väliin	Vadelmarinteen ryhmään tarvitaan portti rajaamaan ryhmän leikkutilat eteistiloista.	1000
0383033 METSOLANMÄEN PÄIVÄKOTI (SOPELIPOLKU 4)	Auringon lämpösuojat ikkunoihin	Yläkerran Muumien ryhmä on kesäaikaan tuskaisen kuuma.	1000

Vuosikorjausohjelma 2026

9386025 SIIMAPUISTON PÄIVÄKOTI (HARRIKUJA 4)	Eteiset - kuivauskaappien uusiminen	Eteiset - kuivauskaappien uusiminen	6000
9386025 SIIMAPUISTON PÄIVÄKOTI (HARRIKUJA 4)	Liukuovet	Osa vessojen liukuovista uusittava tai kunnostettava.	2000
9386025 SIIMAPUISTON PÄIVÄKOTI (HARRIKUJA 4)	Pihan kunnostusta	Päiväkodin pihavarastot kunnostettava	5000
0388012 VALLINOJAN PÄIVÄKOTI (VARISKUJA 2)	Liikuntasalin lattian (117 m2) kevythionta ja lakkaus	Liikuntasalin lattian (117 m2) kevythionta ja lakkaus	1000
0481001 VIERUMÄEN KOULU/ RIEKKO (LEHMUSTONTIE 9)	Kameravalvonnan laajennus	Kameravalvonnan laajennus	5000
0481001 VIERUMÄEN KOULU/ RIEKKO (LEHMUSTONTIE 9)	Nupit kaiteeseen	Asennetaan nuppia kaiteeseen liukuesteenä, samaa kun muissa kaiteissa	1500
0481001 VIERUMÄEN KOULU/ RIEKKO (LEHMUSTONTIE 9)	Portaikojen jalkalistojen korjaus/vaihto	Porrashuoneen jalkalistojen korjaus/vaihto	3000
0481001 VIERUMÄEN KOULU/ RIEKKO (LEHMUSTONTIE 9)	Ulko-ovien kunnostus	Ulko-ovien kevyt hionta ja lakkaus/maalauk. Ovilehtien säätö, kahvojen kunnostus/korjaus.	10000
0499018 RUUSUVUOREN PAVILJONKI/ JÄRJESTÖTILA (KISATIE 21)	Piha-aidan pesu ja maalaus	Talon ympärillä olevan vanhan aidan pesu ja maalaus.	4000
0481041 VTK/ KORSON KESKUSTAKIINTEISTÖT OY (LUMO) (URPIAISENTIE 14/ MERIKOTKANTIE 3)	Auditorio (Lumo-Sali) katsomo ja näyttämö, lattian kevythionta ja vahaus (378 m2)	Auditorio (Lumo-Sali) katsomo ja näyttämö, lattian kevythionta ja vahaus (378 m2)	0
0399020 TÄHDENLENTO PARAKKI PÄIVÄKOTI (MARSINRINNE 4)	RAU päivitys	RAU päivitys	9000
0482011 MIKKOLAN KOULU (VEGA) (VENUKSENTIE 2)	Sisämaalausta	Sisämaalausta	10000
0482016 MIKKOLAN YHTENÄISKOULU (LYYRA) (LYYRANPOLKU 2)	Sisäseinien huoltomaalauksia	Sisäseinien huoltomaalauksia	10000
0483004 LEPPÄKORVEN KOULU (KORPIKONTIONTIE 5)	Ikkunapeltien putsaus, tiivistys ja huoltomaalaus	Ikkunapeltien putsaus, tiivistys ja huoltomaalaus	10000
0483004 LEPPÄKORVEN KOULU (KORPIKONTIONTIE 5)	Luokkatila F155.4, tuplaoven asentaminen	Luokkatila F155.4, tuplaoven asentaminen	2000
9486009 NIKINMÄEN KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)	Kuulutusjärjestelmän uusinta	Kuulutusjärjestelmän uusinta	10000
9486009 NIKINMÄEN KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)	Ilmoitustaulut	Päiväkodin ilmoitustaulut käytävillä ja ryhmissä korjattavaa/uusittavaa	1000
9486009 NIKINMÄEN KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)	Kaappisängyt	Kaappisänkyjen lisääminen	4000

Vuosikorjausohjelma 2026

HAKUNILA

0194021 HAKUNILAN KALLIOSUOJA (HAKUNILANTIE 44)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen	10000
9391061 LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI (VARTIOTIE 9b)	Keinu- ja kiipeilyalueille suoja-aitaa	Keinu- ja kiipeilyalueiden eteen/sivulle toivotaan suoja-aitoja, jotta lapset eivät voi juosta keinujen alle / kiipeilytelineen liukumäen eteen hallitsemattomasti	10000
9391061 LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI (VARTIOTIE 9b)	Maalauksia asfalttiin	Pihalle toivotaan asfalttiin maalauksia liikennesäätöä varten. Päiväkodin pihassa on alue pyöräilyä varten, mutta kaistamaalauksia ym. maalauksia toivottaisiin pihaan	3500
0391061 LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI (VARTIOTIE 9b)	Hallintokäytävän lukittava ovi	Hallintokäytävän lukittava ovi	3000
9394023 NISSAKSEN PÄIVÄKOTI + ASUKASPUISTORAKENNUS (NISSAKSENTIE 9)	HHL	HHL	5000
0394121 HEVOSHAAN PÄIVÄKOTI (HEVOSHAANTIE 17 B)	Aulatilien kaiteiden korottaminen	Toisen kerroksen aulatilasta on suorayhteys alakerran ruokalaan.	4000
0394121 HEVOSHAAN PÄIVÄKOTI (HEVOSHAANTIE 17 B)	Pihalle katos/pergola	Pihalle katos/pergola	10000
0490002 VÄSTERSUNDOMS SKOLA ASUNTO + KEITTOLARAKENNUS (HETBACKANTIE 3)	Kellarin lattian päällyste, ulkoportaan betoniseinien maalaus	Lämmönjakohuoneen lattia huonossa kunnossa. Uusi päällyste.	10000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmoittimen keskusyksiköiden uusiminen (Hedengren prodex)	5000
0494009 SOTUNGIN KOULU + LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)	Peruskoulun arkistohuoneeseen uusi sisäänkäynti	Peruskoulun arkistohuoneeseen uusi sisäänkäynti	3000
9494016 KIMOKUJAN PÄIVÄKOTI (ENT. KOULU)+HAKUNILAN KIRJASTO (KIMOKUJA 5)	Magneettitaulu	Delfiinit ryhmään seinälle magneettitaulu 200x120cm.	500
9494016 KIMOKUJAN PÄIVÄKOTI (ENT. KOULU)+HAKUNILAN KIRJASTO (KIMOKUJA 5)	Päiväkodin pääsisäänkäynnin ulko-ovi	Ulko-oven pumppu ja lukitus ei toimi kunnolla, ovi jää helposti auki eikä lukittaudu, varsinkin iltakäyttäjien jälkeen ovi usein lukitsemattomana.	2000
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Erytispukehuoneiden lattiakaivojen korjaus	Lattiakaivojen korjaus, hajuongelma	1800
9494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Kiuashuuvien uusiminen	Kiuashuuvien uusiminen	8000
0494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Naisten pukuhuone	Pukuhuoneen penkeissä halkeamia/lohkeamia -> korjaus	2500

Vuosikorjausohjelma 2026

0494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Naisten saunat	Sauna 1 ja 2 lauteiden vaihto	3000
0494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Valvomo	Valvontakopin oven suussa olevan tolpan korjaaminen	1000
0494066 HAKUNILAN UIMAHALLI (SOTUNGINTIE 17)	Saunat	Saunojen kiukaiden vaihto	6500
0494063 HAKUNILAN URH.PUISTON HUOLTORAKENNUS (LUOTIKUJA 2)	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	Hätäkeskukseen hälytystiedon välittävien paloilmointimen keskusyksiköiden uusiminen (Prodex 500)	5000
9495001 RAJAKYLÄN KOULU (LATUKUJA 1)	P-paikka	Parkkipaikalle ruutujen maalaus	6000
0395040 LATUKUJAN (ENT.RAJAKYLÄN) TILAP. PÄIVÄKOTI/ KOULUN KÄYTÖSSÄ (LATUKUJA 1)	Kulkuporttia ja aidan kunnostaminen	Huoltoportin muutos huolto- ja kulkuporttiin. Lisätään vielä 2 kulkuporttia.	10000
9495001 RAJAKYLÄN KOULU+ASUNTOLA (LATUKUJA 1)	Säleikaihtimet ikkunoihin	Säleikaihtimet ikkunoihin	7000
9694094 HÅKANSBÖLE - TILA (HAKUNILAN KARTANO) (KARTANONTIE 1/ RATSUMESTARINTIE 5)	2 uutta lipputankoa vanhojen tilalle	Vanhat lipputangot naruineen ovat jo huonossa kunnossa, vaihdetaan kokonaan uusiin.	3500

MUUT KOHTEET

9400032 TALLHOLMEN Liikuntapalvelut	Terassin rikiinaisten betonilaattojen vaihto	Terassin betonilaattojen vaihto 3 kpl, pohjan tiivistäminen	500
9400032 TALLHOLMEN Liikuntapalvelut	Ulko-oven saranoiden tarkastus ja säätö.	Ulko-oven saranoiden tarkastus ja säätö.	300
9400032 TALLHOLMEN Liikuntapalvelut	Ulkotilan piknikpöydän penkkilaudan vaihtaminen	Penkkilauta vaihdettava.	500
9400032 TALLHOLMEN Liikuntapalvelut	Seinien huoltokäsittely puunsuojalla grillipesän korjaus	Käsittely puunsuojalla. Grillipesän korjaus.	2000
9400032 TALLHOLMEN Liikuntapalvelut	Toisen keittiökatoksen korjaus	Grillipesän korjaus, katto/piippu läpiviennin korjaus	2000
9400032 TALLHOLMEN Liikuntapalvelut	Saunan terassin lattian korjaus	Lahojen terassilautojen vaihtaminen. Ruskea kestopuu.	2000
9400081 KROKHOLMEN Liikuntapalvelut	Ikkunoiden korjaaminen	Ikkunakarmien välitilojen putsaus, ikkunoiden huoltokorjaus ja maalaus.	4000
9400081 KROKHOLMEN Liikuntapalvelut	Julkisivujen lahovaurioituneiden lautojen vaihto ja maalaus	Vaihdetaan lahonneita lautoja	5000
9400081 KROKHOLMEN Liikuntapalvelut	Hirsien huoltokäsittely, grillipesän korjaus	Puunsuoja tai maali. Grillipesän korjaus.	5000
9400089 BJURSIN ULKOILUALUE LIIKUNTAPALVELUT (BJURSINTIE 303)	Pohjakerroksen katto-onteloiden kantavuuden kartoitus	Pohjakerroksen katto-onteloiden kantavuuden kartoitus.	5000
9400089 BJURSIN ULKOILUALUE LIIKUNTAPALVELUT (BJURSINTIE 303)	Sokkelikerroksen ovien merkitseminen, tuloilmasäleikön asennus	Sokkelikerroksen ovien merkitseminen, tuloilmasäleikön asennus	2000
9300014 PALOJÄRVEN LEIRIKESKUS (ENT.KESÄSIIRTOLA) Nuorisopalv. (PALOJÄRVEN METSÄTIE 69 A)	Saunan takapuolen portaiden uusiminen	Saunan takapuolella olevat portaat on uusittava, jotta ovat turvalliset.	2000

Vuosikorjausohjelma 2026

9300014 PALOJÄRVEN LEIRIKESKUS (ENT.KESÄSIIRTOLA) Nuorisopalv. (PALOJÄRVEN METSÄTIE 69 A)	Majoitusmökkien (6 kpl) puumateriaalin korjaukset	Majoitusmökkien (6 kpl) puumateriaalin korjaukset	8000
9300014 PALOJÄRVEN LEIRIKESKUS (ENT.KESÄSIIRTOLA) Nuorisopalv. (PALOJÄRVEN METSÄTIE 69 A)	Tuuletusputken läpiviennin korjaus	Katon laudat lahottanut läpi. Osittainen lautojen vaihto, läpiviennin uusiminen.	1000